

府民公募型安心・安全整備事業

( 府民提案型 ) < 既要望 > )

<p>整理番号</p>	<p>11</p>	<p>写真</p>	
<p>交通安全施設</p>	<p>信号機 (新設・押ボタン式)</p>	<p>①</p> 	<p>②</p> 
<p>所在地</p>	<p>舞鶴市字朝来中570番地先 大波下白屋線朝来小学校前</p>	<p>③</p> 	<p>④</p> 
<p>現在の状況</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>交通規制 交差点図面に記入のとおり</li> <li>付近の環境 周辺は旧来からの住宅が密集しており、北東角には朝来小学校、北西角には朝来郵便局、南西方向には朝来幼稚園がある。</li> </ul>		
<p>要望内容</p>	<p>朝来小学校の通学路となっており、横断歩行者の安全対策として信号機の設置要望。 (受付番号223 7月30日受理)</p>		
<p>位置図</p>	 <p style="text-align: center;">交差点図面</p> 		
<p>対応案</p>	<p>提案のとおり実施予定</p>		

府民公募型安心・安全整備事業

( 府民提案型 < 既要望 > )

<p>整理番号</p>	<p>12</p>	<p>写真</p>	
<p>交通安全施設</p>	<p>信号機 (新設・押ボタン式)</p>	<p>①</p> 	<p>②</p> 
<p>所在地</p>	<p>福知山市夜久野町高内256番地1先 国道9号</p>	<p>③</p> 	<p>④</p> 
<p>現在の状況</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>交通規制 交差点図面に記入のとおり</li> <li>付近の環境 周辺は田畑となっており、北東方向には夜久野中学校、北西方向には育英小学校がある。</li> </ul>		
<p>要望内容</p>	<p>当該交差点は農道側からの勾配が急であるため、農道から国道への車両の進入が困難であることから交差点の事故防止対策として信号機の設置要望。 (受付番号237 7月30日受理)</p>		
<p>位置図</p>	 <p style="text-align: center;">交差点図面</p> 		
<p>対応案</p>	<p>見通しや利用実態から実施しない。</p>		



府民公募型安心・安全整備事業

( 府民提案型 < 既要望 > )

<p>整理番号</p>	<p>13</p>	<p>写真</p>	
<p>交通安全施設</p>	<p>信号機 (新設・定周期式)</p>	<p>①</p> 	<p>②</p> 
<p>所在地</p>	<p>綾部市高津町中川原56番地4先 高津旭線高津小貝線交差点</p>	<p>③</p> 	<p>④</p> 
<p>現在の状況</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>交通規制 交差点図面に記入のとおり</li> <li>付近の環境 周辺は田園地帯となっており、南西方向にはJR高津駅が位置し、北方には由良川が流れている。</li> </ul>	<p>交差点図面</p>	
<p>要望内容</p>	<p>当該交差点は坂の頂上に位置しており、小貝橋方面から高津旭線へ出る際は左右の見通しが悪く危険であることから安全対策として信号機の設置要望。 (受付番号238 7月30日受理)</p>		
<p>位置図</p>			
<p>対応案</p>	<p>受電設備や法面の基礎構造設計に時間を要する。</p>		

府民公募型安心・安全整備事業

( 府民提案型 × 既要望 > )

<p>整理番号</p>	<p>14</p>	<p>写真</p>	
<p>交通安全施設</p>	<p>信号機 (灯器改良)</p>	<p>①</p> 	<p>②</p> 
<p>所在地</p>	<p>舞鶴市字万願寺186番地1先 No. 2099 舞鶴綾部福知山線九杵橋東詰</p>	<p>③</p> 	<p>④</p> 
<p>現在の状況</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>舞鶴から福知山まで結ぶ府道に位置する。</li> <li>伊佐津川に沿って、交差点北詰までの市道が現在道路改良中</li> </ul>	<p>交差点図面</p>	
<p>要望内容</p>	<p>信号灯器が古く、朝日や夕日で色が判別しにくいので、灯器の改良を要望 受付番号127 (7月12日受理)</p>		
<p>位置図</p>			
<p>対応案</p>	<p>舞鶴市の道路改良に合わせて、LED灯器へ交換</p>		



府民公募型安心・安全整備事業

( 府民提案型 × 既要望 > )

<p>整理番号</p>	<p>15</p>	<p>写真</p>	
<p>交通安全施設</p>	<p>信号機(系統化)</p>	<p>①</p> 	<p>②</p> 
<p>所在地</p>	<p>福知山市字多保市134番地7先 No.3169 R9手次線</p>	<p>③</p> 	<p>④</p> 
<p>現在の状況</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 京都市から京都府北部を縦断する国道9号に位置</li> <li>・ 福知山市街地の入口付近で、大型商業施設や工場、物流センター等が隣接している。</li> </ul>	<p>交差点図面</p>	
<p>要望内容</p>	<p>国道の車の流れが悪いので、隣接する信号機との系統化を要望 受付番号162(7月23日受理)</p>		
<p>位置図</p>			
<p>対応案</p>	<p>当該交差点南北の信号機と系統化を実施</p>		