


## 府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	31	路河川名	岡田川	提案内容	護岸工による復旧	対応案	護岸工
審査番号	東 - 61	箇所名	舞鶴市 上漆原(長橋) 地内	現在の 状況	堤防法面が浸食により大きく崩れている	実施できない理由	

(位置図)




(標準横断面図)




## 府民公募型整備事業【安心・安全整備】（府民提案型）

受付番号	32	路河川名	岡田川	提案内容	護岸の設置、河川の浚渫	対応案	護岸工
審査番号	東 - 62	箇所名	舞鶴市 上漆原 地内	現在の 状況	護岸が破損している。 堆積は顕著でない。	実施できな い理由	




## 府民公募型整備事業【安心・安全整備】（府民提案型）

受付番号	33	路河川名	岡田川	提案内容	護岸工の設置	対応案	護岸工
審査番号	東 - 63	箇所名	舞鶴市 上漆原(鎌倉) 地内	現在の 状況	堤防法面及び既設護岸裏側が大きく浸食されている	実施できない理由	





(標準横断面図)



## 府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)


受付番号	34	路河川名	岡田川	提案内容	落差工の修繕	対応案	落差工の修繕
審査番号	東 - 64	箇所名	舞鶴市 漆原(鎌倉～岩尾川地内)	現在の 状況	落差工兼用井堰が決壊、流水が下を抜けている。現在は土のうで仮工事がなされている	実施できない理由	




# 府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	35	路河川名	岡田川	提案内容	両岸護岸の復旧	対応案	護岸工及び根継ぎ
審査番号	東 - 65	箇所名	舞鶴市 上漆原(岩尾) 地内	現在の 状況	橋の上下流の護岸が破損及び下流右岸の 石積み基礎部が洗堀されている	実施できな い理由	

(位置図)



(標準横断面図)




# 府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	43	路河川名	伊佐津川	提案内容	護岸の整備	対応案	護岸工
審査番号	東 - 66	箇所名	舞鶴市 真倉 地内	現在の 状況	じゃかご法面が崩壊している。 応急対応の土砂盛土で復旧している。	実施できな い理由	

(位置図)



(標準横断面図)




# 府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	51	路河川名	(砂)青井川	提案内容	落差工・護岸・河床整備	対応案	落差工の補修、護岸工・護床工など
審査番号	東 - 67	箇所名	舞鶴市 青井地区 地内	現在の状況	落差工の破損、水叩き部の深掘れ、護岸の破損・基礎部の洗掘がいたるところで見られる。	実施できない理由	

(位置図)



(標準横断面図)




## 府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	58	路河川名	宇谷川	提案内容	護岸工の復旧	対応案	護岸工
審査番号	東 - 68	箇所名	舞鶴市 桑飼上 地内	現在の 状況	護岸が崩壊している	実施できない理由	

(位置図)



(標準横断面図)





## 府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	59	路河川名	伊佐津川	提案内容	護岸工の整備	対応案	護岸工
審査番号	東 - 69	箇所名	綾部市 於与岐町 地内	現在の 状況	護岸が崩壊している	実施できない理由	



## 府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	60	路河川名	池内川	提案内容	護岸改修	対応案	間詰めコンクリート
審査番号	東 - 70	箇所名	舞鶴市 字岸谷 地内	現在の 状況	植石コンクリートが損傷している。 基礎コンクリート底部が洗掘されている	実施できな い理由	




# 府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	66	路河川名	畑口川(砂防)	提案内容	河床低下対策	対応案	護岸工、護床工
審査番号	東 - 71	箇所名	綾部市 五泉町柳田 地内	現在の 状況	河床土砂が流失し護岸が不安定	実施できない理由	

(位置図)



(標準横断面図)



護岸工  
護床工

実施できない理由


# 府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	67	路河川名	畑口川(砂防)	提案内容	河床低下による護岸対策	対応案	護岸工、護床工
審査番号	東 - 72	箇所名	綾部市 五泉町柳田 地内	現在の 状況	河床土砂が流失し護岸が不安定 立入防止措置済み	実施できな い理由	

(位置図)



(標準横断面図)




## 府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	68	路河川名	畑口川(砂防)	提案内容	護岸設置	対応案	護岸工
審査番号	東 - 73	箇所名	綾部市 五泉町柳田 地内	現在の 状況	石積護岸の崩壊	実施できない理由	

(位置図)




(標準横断面図)



護岸工



# 府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	69	路河川名	畑口川(砂防)	提案内容	護岸の復旧	対応案	護岸工
審査番号	東 - 74	箇所名	綾部市 五泉町橋谷 地内	現在の 状況	石積護岸の崩壊	実施できない理由	




# 府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	71	路河川名	畑口川(砂防)	提案内容	河床低下による護岸整備	対応案	護岸工、護床工
審査番号	東 - 75	箇所名	綾部市 五泉町田中 地内	現在の 状況	根入不足による護岸の不安定	実施できない理由	



## 府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)


受付番号	72	路河川名	畑口川(砂防)	提案内容	河床低下による護岸整備	対応案	護岸工
審査番号	東 - 76	箇所名	綾部市 五泉町田中 地内	現在の 状況	根入不足による護岸の不安定	実施できな い理由	



護岸工

# 府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	85	路河川名	志楽川	提案内容	護岸の修繕	対応案	護岸工・護床工
審査番号	東 - 77	箇所名	舞鶴市 鹿原地内	現在の 状況	石積み護岸が崩落している	実施できない理由	




## 府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	86	路河川名	鹿原川	提案内容	洗堀防止	対応案	護床工
審査番号	東 - 78	箇所名	舞鶴市 鹿原地内	現在の 状況	既設護床工下流部が洗堀されている	実施できない理由	

(位置図)





(標準横断面図)



## 府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)


受付番号	92	路河川名	滝川	提案内容	護岸の修繕	対応案	護岸工
審査番号	東 - 79	箇所名	舞鶴市 字地頭(小俣) 地内	現在の 状況	じゃかご鉄線が腐食し法面が崩壊している。	実施できない理由	



# 府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	97	路河川名	木住川	提案内容	落差工及び護岸補修	対応案	護岸工、水叩補修、護床工
審査番号	東 - 80	箇所名	綾部市 五津合町 地内	現在の 状況	落差工が損傷し護岸も洗掘	実施できない理由	

(位置図)



(標準横断面図)

