


施設名	喜多防波堤照明施設
提案区分	
提案箇所	舞鶴市喜多(京都舞鶴港)
提案内容	照明灯施設の設置
現在の状況	舞鶴港喜多防波堤灯台は第八管区海上保安本部の光波標識廃止計画に基づき、本年秋に撤去される。しかし、夜間等の航行安全上、防波堤施設への船舶の衝突を回避をのため、防波堤位置を明示する照明施設等が必要。



位置図



平面図



現況写真



備考

<設置要望団体>
舞鶴水先区水先人会
小型船舶安全協会舞鶴宮津支部 等

整理番号 2

概要調書

施設名	京都舞鶴港(東港)
提案区分	
提案箇所	舞鶴市 大波下沖 (京都舞鶴港)
提案内容	浮遊ロープ及び海底コンクリート塊の除去
現在の状況	海面を浮遊ロープが漂い、船舶に絡んで航行の安全に支障を及ぼしていた。緊急対応として、ロープを明示するブイが設置され、港湾管理者(京都府)が潜水調査を実施したところ、コンクリートブロック塊が海底にあることが判明(H27.6.8)した。 当面の措置として、船舶の航行に支障が無いようにロープが切断されたが、依然コンクリートブロック塊が海底に沈んでいる。

位置図



現況写真

海面に漂うロープと添付されたブイ
(H27.6.8にロープは海底付近で切断され、撤去済み)



備考	<撤去要望団体> 大波下船舶係留代表者 舞鶴海上保安部
----	-----------------------------------

施設名	前島フェリーターミナル
提案区分	
提案箇所	舞鶴市字浜(京都舞鶴港)
提案内容	トイレのユニバーサルデザイン化(便器の和式から洋式への改修)
現在の状況	バリアフリー化トイレは男女兼用で1カ所あるものの、屈むことに支障を来す利用者の高齢化が進む中で、ほとんどの便器が和式であり、安全面から好ましい状況でない。




現況写真


洋式化された便器(1カ所)

ほとんどが和式

位置図



平面図



備考

<要望団体>
舞鶴ロータリークラブ

施設名	第2埠頭 倉庫扉
提案区分	
提案箇所	舞鶴市松陰（京都舞鶴港）
提案内容	倉庫扉の修繕

現在の状況


京都舞鶴港の第2埠頭では、近年、海外からの大型クルーズ船の寄港が増加しているが、CIQ（税関、出入国管理、検疫）建物が無いため、仮設テント等に対応している。
異常気象が頻発する中、ゲリラ豪雨時等の避難待機場所として、既存倉庫の活用を進めようとしているが、一般利用者の安全を確保するため、損傷して開閉に支障を来している扉を修繕する必要がある。



位置図



平面図



備考

<要望団体>
一般社団法人 京都舞鶴港振興会