



府民公募型安心・安全整備事業

(府民提案型 < 既要望 >)

<p>整理番号</p>	<p>7, 8</p>	<p>写真</p>
<p>交通安全施設</p>	<p>信号機 (新設・定周期式)</p>	
<p>所在地</p>	<p>福知山市かしの木台4丁目150番地6先 下荒河神谷線岩井かしの木台線交差点</p>	
<p>現在の状況</p>	<ul style="list-style-type: none"> 交通規制 交差点図面に記入のとおり 付近の環境 周辺は新興住宅地であり、東方にはJR荒河かしの木台駅や庵我小学校がある。 	<p>交差点図面</p>
<p>要望内容</p>	<p>国道の抜け道として頻繁に車両の通過があり、また通学路でもあることから、安全確保のため近接する2交差点に連動した信号機の設置要望。 (受付番号190・191 7月27日受理)</p>	
<p>位置図</p>		<p>対応案</p>
<p>対応案</p>	<p>運用 (連動方法) について継続調査が必要。</p>	





府民公募型安心・安全整備事業

(府民提案型 < 既要望 >)

<p>整理番号</p>	<p>9</p>	<p>写 真</p>	
<p>交通安全施設</p>	<p>信号機 (新設・押ボタン式)</p>	<p>①</p> 	<p>②</p> 
<p>所在地</p>	<p>福知山市大江町北有路776番地先 国道175号</p>	<p>③</p> 	
<p>現在の状況</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ 交通規制 交差点図面に記入のとおり ・ 付近の環境 周辺は民家と田畑が混在しており、東方には国道と平行して由良川が流れている。南方には有仁小学校がある。 	<p style="text-align: center;">交 差 点 図 面</p>	
<p>要望内容</p>	<p>高齢歩行者の安全対策として信号機の設置要望。 (受付番号213 7月29日受理)</p>		
<p>位置図</p>			
<p>対応案</p>	<p>由良川築堤工事により、平成24年度までに移設計画あり</p>		

府民公募型安心・安全整備事業

(府民提案型 < 既要望 >)

<p>整理番号</p>	<p>10</p>	<p>写真</p>	
<p>交通安全施設</p>	<p>信号機（新設・半感应式）</p>	<p>①</p> 	<p>②</p> 
<p>所在地</p>	<p>福知山市字堀越135番地先 国道9号府道三俣綾部線交差点</p>	<p>③</p> 	<p>④</p> 
<p>現在の状況</p>	<ul style="list-style-type: none"> 交通規制 交差点図面に記入のとおり 付近の環境 周辺は田畑と民家が混在し、北方には上六人部小学校がある。 	<p>要望内容</p> <p>交通が錯綜して危険であることから、事故防止対策として信号機の設置要望。 (受付番号214 7月29日受理)</p>	
<p>要望内容</p>	<p>交通が錯綜して危険であることから、事故防止対策として信号機の設置要望。 (受付番号214 7月29日受理)</p>		
<p>位置図</p>	 <p style="text-align: center;">交差点図面</p> 		
<p>対応案</p>	<p>交差点部が橋梁構造となっている。横断歩行者は立体交差（アンダーパス）により、横断が確保されている。</p>		