



府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	183	路河川名	物部西舞鶴線	提案内容	グリーンベルトの設置	対応案	実施	グリーンベルトの設置
審査番号	東 - 81	箇所名	綾部市 内久井町 地内	現在の 状況	通学路であるが歩道がないため歩行者は 路肩を利用しているが危険である。	実施できな い理由		

〔位置図〕




〔標準横断面図〕




府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	193	路河川名	舞鶴綾部福知山線	提案内容	側溝破損個所の補修	対応案	実施	破損箇所の補修
審査番号	東 - 82	箇所名	舞鶴市 公文名 地内	現在の状況	側溝が老齢化し、所々側溝の側面に破損がみられる。	実施できない理由		

〔位置図〕




〔標準横断面図〕





府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	199	路河川名	舞鶴綾部福知山線	提案内容	土砂流入防止対策	対応案	実施	開渠(グレーチング蓋)を設置する。
審査番号	東 - 83	箇所名	舞鶴市 池ノ内下 地内	現在の状況	側溝樹に落ち葉が詰まり、雨水とともに土砂が下の畑に流入する。府道の通行に支障がある。	実施できない理由		

〔位置図〕



〔標準横断面図〕




府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	210	路河川名	小浜綾部線	提案内容	電光照明標識や表示板の設置	対応案	実施	自発光デリネータの設置
審査番号	東 - 84	箇所名	綾部市 忠町 地内	現在の 状況	交差点がわかりにくい。	実施できない理由		

〔位置図〕



〔標準横断面図〕





府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	212	路河川名	舞鶴綾部福知山線	提案内容	舗装修繕	対応案	実施	舗装修繕
審査番号	東 - 85	箇所名	綾部市 位田町 地内	現在の 状況	ボックスカルバート上の舗装に亀裂が発生し、騒音、振動の被害が発生している。	実施できない理由		

〔位置図〕




〔標準横断面図〕



府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	213	路河川名	名田庄綾部線	提案内容	路肩の補強とアスファルト舗装	対応案	実施	舗装補修
審査番号	東 - 86	箇所名	綾部市 故屋岡町 地内	現在の 状況	舗装が傷んでいる。	実施できな い理由		




府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	245	路河川名	舞鶴綾部福知山線	提案内容	アスカーブの設置	対応案	実施	アスカーブ設置
審査番号	東 - 87	箇所名	綾部市 多田町 地内	現在の 状況	路面水が集水枧に入っていない。	実施できない理由		

〔位置図〕




〔標準横断面図〕




府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	252	路河川名	国道178号	提案内容	カーブ手前にスピード落とせ看板を設置	対応案	実施	看板設置工
審査番号	東 - 88	箇所名	舞鶴市 丸田 地内	現在の 状況	市道交差点手前にカーブ有り、見通しが悪い	実施できない理由		

〔位置図〕



〔標準横断面図〕





府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	255	路河川名	小倉西舞鶴線	提案内容	道路改良	対応案	実施	すり付け舗装 (オーバーレイ)
審査番号	東 - 89	箇所名	舞鶴市 南田辺 地内	現在の 状況	横断側溝付近で音と振動がする。	実施できな い理由		

〔位置図〕




〔標準横断面図〕
横断側溝



府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	34	路河川名	鳥垣川(小野田川)	提案内容	水流で川床(土砂)が流されるのを止め、穴を塞いでほしい。	対応案	実施	被災原因である洗掘をふとんカゴ工にて補強
審査番号	東 - 90	箇所名	綾部市 睦寄町 地内	現在の状況	応急対策により陥没箇所埋戻は実施済(5月)。異常洗掘部は小洪水で閉塞しているが、大洪水で再発の恐れあり。	実施できない理由		




府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	112	路河川名	志楽川	提案内容	護岸沈下対策の実施	対応案	実施	河床の洗掘防止、堆積土砂の撤去及び土羽護岸の復旧
審査番号	東 - 91	箇所名	舞鶴市 吉坂 地内	現在の 状況	土砂堆積に伴う湧筋固定により、河床低下が生じ護岸基礎部が露出。また、吸い出しもしくは洪水により護岸上部の土羽が流失。	実施できない理由		

〔位置図〕




〔標準横断面図〕



府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	158	路河川名	八田川	提案内容	堆積土砂の浚渫	対応案	実施	土砂浚渫・河床整正
審査番号	東 - 92	箇所名	綾部市 梅迫町 地内	現在の 状況	川の両側に土砂が堆積して河川断面阻害	実施できない理由		




府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	188	路河川名	畑口川	提案内容	漏水防止対策	対応案	実施	河床洗掘部に根継工を施工
審査番号	東 - 93	箇所名	綾部市 五泉町 地内	現在の 状況	出水時、堤防から漏水がある。 護岸基礎部が河床洗掘により露出。漏水原因の一つと思われる。	実施できない理由		

〔位置図〕



〔標準横断面図〕



築堤護岸の基礎は洗掘をうけている。



府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	189	路河川名	畑口川	提案内容	巨石の撤去	対応案	実施	小割の上、現地敷均し
審査番号	東 - 94	箇所名	綾部市 五泉町 地内	現在の 状況	巨石が断面を阻害している。流出元は不明。	実施できない理由		

〔位置図〕




〔標準横断面図〕



府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)


受付番号	207	路河川名	上林川	提案内容	河床整正	対応案	実施	河床整正
審査番号	東 - 95	箇所名	綾部市 忠町 地内	現在の 状況	土砂の堆積により流水阻害を生じている	実施できない理由		




府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	256	路河川名	(砂)荒倉川	提案内容	河床のコンクリート張	対応案	実施	河床張コンクリートの復旧
審査番号	東 - 96	箇所名	舞鶴市 多門院 地内	現在の 状況	既設の河床張コンクリートが欠損し、河床洗掘及び流水の浸透による水涸れが確認される。	実施できない理由		

〔位置図〕



〔標準横断面図〕




府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	259	路河川名	西方川	提案内容	除草及び浚渫	対応案	実施	土砂浚渫・河床整正
審査番号	東 - 97	箇所名	綾部市 西方町 地内	現在の 状況	堆積土砂に雑草が繁茂している。	実施できない理由		

〔位置図〕



〔標準横断面図〕



府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	11	路河川名	国道175号	提案内容	側溝破損箇所調査及び破損箇所の修繕。 遮断壁による排水の分断。側溝清掃。	対応案	一部 実施	側溝清掃、補修
審査番号	東 - 98	箇所名	舞鶴市 大川 地内	現在の 状況	道路側溝の一部が破損し、畑に流入している。 側溝内に土砂が堆積している。	実施できない理由	側溝の流末は舞鶴市管理の河川であり、 府民公募型事業の対象外	

〔位置図〕



〔標準横断面図〕



府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	150	路河川名	畑口川	提案内容	立木伐採	対応案	一部実施	立木を伐採
審査番号	東 - 99	箇所名	綾部市 五津合町 地内	現在の状況	堤防の内側にかなり太い立木が生えており、大雨の時の水流を阻害	実施できない理由	大雨の時河川の流れを阻害する可能性のある立木を伐採	

〔位置図〕



〔標準横断面図〕



府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	214	路河川名	八田川	提案内容	堆積土砂の浚渫	対応案	一部実施	浚渫
審査番号	東 - 100	箇所名	綾部市 中山町 地内	現在の状況	土砂が蓄積し、川の中で草が繁っている箇所がある。	実施できない理由	土砂堆積の著しい区間のみ実施	

〔位置図〕



〔標準横断面図〕

