


府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	247	路河川名	舞鶴野原港高浜線	提案内容	カーブミラーを2箇所設置	対応案	一部実施	カーブミラー設置1箇所
審査番号	東 - 101	箇所名	舞鶴市 成生地内	現在の状況	カーブが急なため見通しが悪く対向車の確認がしづらい	実施できない理由	見通しを改善する効果が期待できる箇所に1基設置	

〔位置図〕




〔標準横断面図〕




府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	253	路河川名	舞鶴野原港高浜線	提案内容	通学路看板の設置	対応案	一部実施	看板設置 1基
審査番号	東 - 102	箇所名	舞鶴市 平地内	現在の 状況	歩道のない府道を通学しており、通行車両に注意喚起する看板が無い	実施できない理由	注意喚起効果が期待できる箇所に1基設置	

〔位置図〕



〔標準横断面図〕




府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	257	路河川名	和江谷川	提案内容	堆積土砂の浚渫	対応案	一部実施	浚渫
審査番号	東 - 103	箇所名	舞鶴市 和江 地内	現在の状況	堆積土砂により流水阻害している箇所がある。	実施できない理由	堆積の著しい箇所のみ浚渫	

〔位置図〕



〔標準横断面図〕




府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	156	路河川名	舞鶴野原港高浜線	提案内容	コンクリート蓋のかかる側溝 延長30m	対応案	他事業実施 (不採択)	側溝整備
審査番号	東 - 104	箇所名	舞鶴市 田井 地内	現在の 状況	幅員が狭く、蓋がないので車両が脱輪する。	実施できな い理由		

〔位置図〕




〔標準横断面図〕





府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	168	路河川名	内宮地頭線	提案内容	側溝清掃 延長50m	対応案	他事業実施 (不採択)	側溝清掃
審査番号	東 - 105	箇所名	舞鶴市 大俣 地内	現在の 状況	枯れ葉が堆積して流れが悪くなっている。	実施できな い理由		

〔位置図〕




〔標準横断面図〕




府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	169	路河川名	内宮地頭線	提案内容	側溝清掃 法面の改善	対応案	他事業実施 (不採択)	側溝清掃、崩土撤去 L=30m
審査番号	東 - 106	箇所名	舞鶴市 大俣 地内	現在の 状況	堆積物で流れが悪くなっている。	実施できな い理由		

〔位置図〕



〔標準横断面図〕




府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	178	路河川名	犀川	提案内容	護岸の浸食防止	対応案	他事業実施 (不採択)	堆積土砂の一部撤去
審査番号	東 - 107	箇所名	綾部市 今田町 地内	現在の 状況	護岸は健全。既設護岸前に土砂が堆積 している。	実施できな い理由		



[標準横断面図]




府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	248	路河川名	舞鶴野原港高浜線	提案内容	舗装轍の補修	対応案	他事業実施 (不採択)	ひび割れ注入 轍オーバーレイ
審査番号	東 - 108	箇所名	舞鶴市 大波下 地内	現在の 状況	交差点部付近に轍があり、車両の縦揺れが ひどい	実施できな い理由		

〔位置図〕



〔標準横断面〕





府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	251	路河川名	西神崎上東線	提案内容	転落防止対策(欄干の設置)	対応案	他事業実施 (不採択)	ガードレールの再設置
審査番号	東 - 109	箇所名	舞鶴市 中山 地内	現在の 状況	橋梁の欄干が未完成で危険	実施できな い理由		

[位置図]



[標準横断面図]



府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	265	路河川名	舞鶴綾部福知山線	提案内容	カーブミラーの設置	対応案	他事業実施 (不採択)
審査番号	東 - 110	箇所名	綾部市 私市町 地内	現在の 状況	綾部方面から私市大江線に右折する際福知山方面からの車両が見えにくい。	実施できない理由	

〔位置図〕



〔標準横断面図〕

標準横断面図




府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	267	路河川名	舞鶴綾部福知山線	提案内容	路面に滑り止め加工する。	対応案	他事業実施 (不採択)
審査番号	東 - 111	箇所名	綾部市 位田町 地内	現在の 状況	橋面が常に濡れており、冬季は凍結し危険である。	実施できない理由	

〔位置図〕



〔標準横断面図〕




府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	268	路河川名	広野綾部線	提案内容	路肩の排水処理をする。舗装で傾斜をつける。	対応案	他事業実施 (不採択)
審査番号	東 - 112	箇所名	綾部市 和木町 地内	現在の 状況	路肩に水溜りができ危険である。	実施できない理由	

〔位置図〕



〔標準横断面図〕




府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	157	路河川名	小浜綾部線	提案内容	農道の拡幅	対応案	実施しない (不採択)
審査番号	東 - 113	箇所名	綾部市 陸寄町 地内	現在の 状況	農業機械が大型化し農道への出入りがしにくい。	実施できない理由	農道利用者に利益が限られるため

〔位置図〕





〔標準横断面図〕



府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	166	路河川名	吉野川	提案内容	コンクリートによる嵩上げ	対応案	実施しない (不採択)
審査番号	東 - 114	箇所名	舞鶴市 吉野 地内	現在の 状況	石積＋土羽護岸である。過年度に土羽を補修済み。石積、土羽護岸共に比較的安定しており、大きな破損等は見られない。	実施できない理由	護岸は比較的安定しており、早期の対策を要しないため




府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	175	路河川名	福知山綾部線	提案内容	道路照明の設置	対応案	実施しない (不採択)
審査番号	東 - 115	箇所名	綾部市 大島町 地内	現在の 状況	夜間暗い。	実施できない 理由	横断歩道のある交差点は交差点照明設置済み。(防犯灯は道路管理施設に該当しない)

〔位置図〕



〔標準横断面図〕




府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	197	路河川名	池ノ内下川	提案内容	落差工(取水堰である)からの漏水対策及び水叩き部の補修	対応案	実施しない (不採択)
審査番号	東 - 116	箇所名	舞鶴市 池ノ内下 地内	現在の 状況	取水堰の袖及び基礎部からの漏水。水叩き部の洗掘による河床低下が見られる。	実施できない理由	農業用の施設であり、舞鶴市農林課に補修依頼済

〔位置図〕




〔標準横断面図〕




府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	208	路河川名	上林川	提案内容	階段の踏面幅を広くとり、消防用小型ポンプの置き場所を整備	対応案	実施しない (不採択)
審査番号	東 - 117	箇所名	綾部市 忠町 地内	現在の 状況	既設階段護岸工は健全な状況にあるが、階段にポンプを置くためのスペースは無い。また踏面幅を確保すると河積を侵す。	実施できない理由	消防水利の施設であるステップを拡げると河川断面が縮小する




府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	254	路河川名	舞鶴野原港高浜線	提案内容	フェンスの設置	対応案	実施しない (不採択)
審査番号	東 - 118	箇所名	舞鶴市 平地内	現在の 状況	山側フェンス(落石防護柵)の空き箇所がクマの通路となっている。	実施できない理由	獣害防止施設は道路の管理施設には該当しないため



府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	270	路河川名	谷山川砂防	提案内容	堆積土砂の撤去	対応案	実施しない (不採択)
審査番号	東 - 119	箇所名	綾部市 老富町 地内	現在の 状況	水通し部に土砂堆積が見られるが、少量である。背後地についても満砂といえない。	実施できない理由	土砂堆積量が比較的少ないため



[標準横断面図]

