

H29府民公募型整備事業【安心・安全整備】



府民提案型

受付番号	96	路河川名	国道429号	提案内容	路肩補修・舗装修繕	対応案	実施(採択・路肩補修、舗装修繕)
審査番号	西-1	箇所名	福知山市 法用 地内	現在の 状況	道路中央付近より路肩にかけて路面が沈下している。	実施できない理由	

〔位置図〕



〔標準横断面図〕



【ひび割れ状況】




【沈下状況】

H29府民公募型整備事業【安心・安全整備】

府民提案型


受付番号	99	路河川名	綾部大江宮津線	提案内容	法面補強	対応案	実施(採択・盛土転圧締固、法面補修)
審査番号	西-2	箇所名	福知山市 大江町佛性寺 地内	現在の 状況	雨水などの影響により、既設の空石積が崩落している。	実施できない理由	



H29府民公募型整備事業【安心・安全整備】

府民提案型

受付番号	62	路河川名	下野条上川口停車場線	提案内容	落石対策	対応案	実施(採択・板柵の設置)
審査番号	西-3	箇所名	福知山市 大呂 地内	現在の 状況	厚層基材が剥落しており、一部落石の散在が見受けられるが、法面は安定している。	実施できない理由	



H29府民公募型整備事業【安心・安全整備】



府民提案型

受付番号	222	路河川名	小坂青垣線	提案内容	落石防止柵の設置	対応案	実施(採択・落石防護柵)
審査番号	西-4	箇所名	福知山市 夜久野町今西中	現在の 状況	道路幅も狭く、通学路になっているが、落石 があって危険である。	実施できな い理由	

〔位置図〕



〔標準横断面図〕



H29府民公募型整備事業【安心・安全整備】




府民提案型

受付番号	216	路河川名	小坂青垣線	提案内容	横断管、集水樹の改良	対応案	実施(採択・道路側溝の改修)
審査番号	西-5	箇所名	福知山市 夜久野町井田 地内	現在の 状況	大雨の際に集水樹及び横断溝が排水能力を越えて溢れ出す。	実施できない理由	

〔位置図〕至 豊岡



至 青垣 〔標準断面図〕



H29府民公募型整備事業【安心・安全整備】

府民提案型

受付番号	133	路河川名	舞鶴綾部福知山線	提案内容	舗装修繕	対応案	一部実施(採択・舗装修繕①②)
審査番号	西-6	箇所名	福知山市 川北 地内	現在の 状況	路面の状態が悪いため、大型車の走行時に騒音が発生している。	実施できない理由	損傷の著しい箇所のみ実施


〔位置図〕




〔標準横断面図〕



①





②



H29府民公募型整備事業【安心・安全整備】

府民提案型



受付番号	234	路河川名	舞鶴福知山線	提案内容	側溝、溝蓋設置	対応案	一部実施(採択・グレーチング設置①、側溝設置②)
審査番号	西-7	箇所名	福知山市 大江町南有路	現在の状況	降雨時に溝蓋がコンクリート製であるためその上を水が流れる。また側溝がない部分は敷地内に水が流れる。	実施できない理由	③歩行スペースは十分確保されている。



H29府民公募型整備事業【安心・安全整備】

府民提案型

受付番号	239	路河川名	山東大江線	提案内容	道路排水改修	対応案	一部実施(採択・樹の新設、管径の改修①)
審査番号	西-8	箇所名	福知山市 雲原市場	現在の状況	大雨の際に道路脇の側溝に草木が流れ込む。そのためすぐに詰り道路に氾濫して交通に危険を及ぼしている。	実施できない理由	② ①の対策を実施することにより排水能力は確保されるため。



H29府民公募型整備事業【安心・安全整備】




府民提案型

受付番号	242	路河川名	但東夜久野線	提案内容	溝蓋設置	対応案	不採択
審査番号	西-10	箇所名	福知山市 夜久野町平野	現在の 状況	府道側への出入りが府道改修工事後にできなくなり、市道側へ出入りしている。(個人が簡易グレーチングを敷設しているが、変形している)	実施できない理由	府が管理する施設ではないため

〔位置図〕



〔標準横断面図〕





H29府民公募型整備事業【安心・安全整備】

府民提案型

受付番号	35	路河川名	但東夜久野線	提案内容	落石対策	対応案	不採択
審査番号	西-11	箇所名	福知山市 夜久野町板生現世 地内	現在の 状況	落石対策として、仮設防護柵や大型土嚢で 応急対応している。	実施できな い理由	緊急性を要しないため。



〔位置図〕



H29府民公募型整備事業【安心・安全整備】

府民提案型


受付番号	232	路河川名	綾部大江宮津線	提案内容	橋面舗装修繕	対応案	不採択
審査番号	西-12	箇所名	福知山市 大江町南有路	現在の 状況	H26年橋梁点検実施済み。(H21年度点検と 変化なし)	実施できな い理由	舗装修繕については、緊急性に 応じ対応するため




H29府民公募型整備事業(府民提案型)

安心・安全整備

受付番号	123	路河川名	加用川	提案内容	護岸補修	対応案	実施(採択:護岸工)
審査番号	西 - 13	箇所名	福知山市三和町 加用地内	現在の 状況	空積及び土羽護岸が崩壊し増水時危険な 状態になっている	実施できな い理由	



標準断面図



①



②



H29府民公募型整備事業(府民提案型)

安心・安全整備

受付番号	65	路河川名	大呂川	提案内容	石積護岸下部が洗掘されている	対応案	実施(採択:護岸工)
審査番号	西 - 14	箇所名	福知山市 字大呂 地内	現在の 状況	石積護岸下部が洗掘されている状 態。	実施できな い理由	

〔位置図〕




至 喜多



至 大江町

標準断面図



①



②




H29府民公募型整備事業(府民提案型)


安心・安全整備

受付番号	38	路河川名	小畑川	提案内容	護岸補修	対応案	実施(採択:根継ぎ工)
審査番号	西 - 15	箇所名	福知山市 夜久野町畑桑村 地内	現在の 状況	石積護岸下部が崩落している状態。	実施できない 理由	

〔位置図〕




標準断面図



②



③



①




H29府民公募型整備事業(府民提案型)


安心・安全整備

受付番号	228	路河川名	小畑川	提案内容	護岸補修	対応案	実施(採択:護岸工)
審査番号	西 - 16	箇所名	福知山市 夜久野町畑(小畑) 地内	現在の 状況	田の法面が崩れている。 石が河床に散乱している状況。	実施できな い理由	

〔位置図〕



標準断面図



①



②



H29府民公募型整備事業(府民提案型)

安心・安全整備


受付番号	56	路河川名	佐々木川	提案内容	護岸補修	対応案	実施(採択:根継ぎ工)
審査番号	西 - 17	箇所名	福知山市 一ノ宮 地内	現在の 状況	護岸下部崩壊	実施できな い理由	

〔位置図〕



至 野花

標準断面図



①



②




H29府民公募型整備事業(府民提案型)


安心・安全整備

受付番号	52	路河川名	佐々木川	提案内容	護岸改修、根固による補強	対応案	実施(採択:護岸工、根継ぎ工)
審査番号	西 - 18	箇所名	福知山市 一ノ宮 地内	現在の 状況	空積み護岸欠損、空洞化	実施できない理由	

〔位置図〕



標準断面図



①



②



H29府民公募型整備事業(府民提案型)

安心・安全整備


受付番号	67	路河川名	鳴谷川	提案内容	護岸補修	対応案	実施(採択:護岸工)
審査番号	西 - 19	箇所名	福知山市 新庄地内	現在の 状況	石積護岸が崩壊しかけており、危険な状態 になっている。	実施できな い理由	

〔位置図〕

至 国道429号



〔標準横断面図〕




H29府民公募型整備事業(府民提案型)

安心・安全整備


受付番号	229	路河川名	畑川	提案内容	護岸の崩落箇所の復旧	対応案	実施(採択:護岸工)
審査番号	西 - 20	箇所名	福知山市 夜久野町畑 地内	現在の 状況	石積護岸下部が崩落している状態。	実施できない理由	

〔位置図〕



標準断面図

至 夜久野町



①



②

