

H29府民公募型整備事業【安心・安全整備】

府民提案型

受付番号	6	路河川名	舞鶴福知山線	提案内容	標識設置	対応案	一部実施(採択・路面表示)
審査番号	西-101	箇所名	福知山市 池部 地内	現在の 状況	減速マーク等の路面表示及びガードレール等の安全施設が設置されている。	実施できない理由	路面表示(減速マーク)及び安全施設の設置により安全対策は実施されている。

〔位置図〕



平面図



H29府民公募型整備事業【安心・安全整備】

府民提案型

受付番号	225	路河川名	但東夜久野線	提案内容	フェンス設置	対応案	一部実施(採択・転落防止柵工)
審査番号	西-102	箇所名	福知山市 夜久野町平野 地内	現在の 状況	フェンスで囲まれていない水路。	実施できない理由	道路区域でないため。 (道路区域内で転落防止柵を設置)





H29府民公募型整備事業【安心・安全整備】

府民提案型

受付番号	13	路河川名	福知山綾部線, 石原停車場戸田線	提案内容	①道路改良②歩道整備③舗装補修	対応案	一部実施(採択)・③橋梁取付部舗装修繕)
審査番号	西-103	箇所名	福知山市 東野町 地内	現在の 状況	JR軌道敷と道路が近接し道路余地が 無く、歩道空間がない。	実施できな い理由	①②:大規模な改築工事

〔位置図〕



H29府民公募型整備事業【安心・安全整備】

府民提案型

受付番号	49	路河川名	国道426号	提案内容	道路沈下解消	対応案	一部実施 (採択・変状の著しい箇所の舗装修繕)
審査番号	西-104	箇所名	福知山市 夷地内	現在の 状況	舗装にクラック, 沈下がみられる。	実施できない理由	道路の沈下は部分的 (変状の著しい箇所の舗装修繕を実施)



H29府民公募型整備事業【安心・安全整備】

府民提案型

受付番号	235	路河川名	綾部大江宮津線 (大雲橋)	提案内容	橋梁部の突起除去, 視線誘導	対応案	不採択(他事業実施)
審査番号	西-105	箇所名	福知山市 大江町南有路 地内	現在の状況	橋梁地覆の一部破損及びガードレールが未設置となっている。	実施できない理由	



H29府民公募型整備事業【安心・安全整備】

府民提案型

受付番号	98	路河川名	綾部大江宮津線	提案内容	路面舗装の段差の解消	対応案	不採択(他事業実施)
審査番号	西-106	箇所名	福知山市 大江町佛性寺 地内	現在の 状況	補修済み箇所。	実施できない理由	



写真2

H29府民公募型整備事業【安心・安全整備】

府民提案型

受付番号	185	路河川名	国道429号	提案内容	グレーチング蓋設置	対応案	不採択
審査番号	西-107	箇所名	福知山市 拝師 地内	現在の 状況	溝蓋がところどころ設置されていない。	実施できない理由	京都府の管理施設ではない。

〔位置図〕



H29府民公募型整備事業【安心・安全整備】

府民提案型

受付番号	64	路河川名	大呂川	提案内容	合流管つまり解消	対応案	不採択
審査番号	西-108	箇所名	福知山市 大呂 地内	現在の 状況	排水管上流部で土砂堆積。	実施できない理由	水路管理者では無いため。

〔位置図〕



H29府民公募型整備事業【安心・安全整備】

府民提案型

受付番号	5	路河川名	舞鶴福知山線	提案内容	側溝蓋設置	対応案	不採択
審査番号	西-109	箇所名	福知山市 池部 地内	現在の 状況	幅員3.5mの歩道空間が確保されてお り、側溝蓋設置の必要性が無い。	実施できな い理由	歩行スペースは十分確保されてい る。

〔位置図〕



平面図



H29府民公募型整備事業【安心・安全整備】

府民提案型

受付番号	162	路河川名	土師川	提案内容	河川敷の立木伐採	対応案	不採択
審査番号	西-110	箇所名	福知山市 岩間 地内	現在の 状況	河川高水敷に雑木雑草が繁茂している	実施できない理由	緊急性を要しないため。 (特に河積を阻害しているとは言えない)

〔位置図〕



H29府民公募型整備事業【安心・安全整備】

府民提案型

受付番号	161	路河川名	土師川	提案内容	立木の伐採	対応案	不採択
審査番号	西-111	箇所名	福知山市 岩間 地内	現在の 状況	河川高水敷に雑木雑草が繁茂している	実施できない理由	緊急性を要しないため。 (特に河積を阻害しているとは言えない)

〔位置図〕



H29府民公募型整備事業【安心・安全整備】

府民提案型


受付番号	236	路河川名	但東夜久野線	提案内容	伐採除草	対応案	不採択
審査番号	西-112	箇所名	福知山市 夜久野町 板生田谷垣 地内	現在の状況	草が繁茂している。	実施できない理由	緊急を要しないため。

〔位置図〕



©京都府自治体情報化推進協議会
©PASCO ©INCREMENT

標準断面図



H29府民公募型整備事業【安心・安全整備】

府民提案型

受付番号	88	路河川名	綾部大江宮津線	提案内容	伐採	対応案	不採択
審査番号	西-113	箇所名	福知山市 大江町南有路 地内	現在の状況	歩道に木が覆いかぶさっている。	実施できない理由	歩道空間は確保されている。



H29府民公募型整備事業【安心・安全整備】

府民提案型

受付番号	85	路河川名	市島和知線	提案内容	カーブミラーの設置	対応案	不採択
審査番号	西-114	箇所名	福知山市 三和町大原 地内	現在の 状況	カーブミラー鏡面部が亡失	実施できない理由	管理施設ではないため。

〔位置図〕



H29府民公募型整備事業【安心・安全整備】

府民提案型

受付番号	172	路河川名	—	提案内容	カーブミラーの設置	対応案	不採択
審査番号	西-115	箇所名	福知山市 大呂 地内	現在の 状況	視距が確保されているカーブ。	実施できない理由	管理道路ではないため。

〔位置図〕



H29府民公募型整備事業【安心・安全整備】

府民提案型

受付番号	82	路河川名	国道173号	提案内容	カーブミラーの設置	対応案	不採択
審査番号	西-116	箇所名	福知山市 三和町台頭下地 地内	現在の状況	国道の視距は、十分に確保されている。	実施できない理由	国道の視距は十分に確保されている。

〔位置図〕



©京都府自治体情報化推進協議会
©PASCO ©INCREMENTP



©京都府自治体情報化推進協議会



H29府民公募型整備事業【安心・安全整備】

府民提案型

受付番号	83	路河川名	国道173号	提案内容	カーブミラーの設置	対応案	不採択
審査番号	西-117	箇所名	福知山市 三和町台頭小峠 地内	現在の 状況	国道の視距対策としてカーブミラーが設置され、注意喚起表示もなされている。	実施できない理由	国道の視距対策は実施されている。

〔位置図〕



H29府民公募型整備事業【安心・安全整備】

府民提案型

受付番号	226	路河川名	牧川	提案内容	階段撤去	対応案	不採択
審査番号	西-118	箇所名	福知山市 夜久野町平野 地内	現在の 状況	老朽化した階段が存在。	実施できない理由	京都府の管理施設ではないため。


〔位置図〕



©京都府自治体情報化推進協議会
©PASCO ©INCREMENT



©京都府自治体情報化推進協議会




H29府民公募型整備事業【安心・安全整備】

府民提案型

受付番号	244	路河川名	和久川	提案内容	階段の撤去、ガードレールの設置	対応案	不採択
審査番号	西-119	箇所名	福知山市荒河地内	現在の状況	階段が法面に設置されている。	実施できない理由	府が実施するものでないため

〔位置図〕



ガードレールの連結

階段の撤去



水路

H29府民公募型整備事業【安心・安全整備】

府民提案型

受付番号	246	路河川名	石原停車場戸田線	提案内容	安全施設の設置	対応案	不採択
審査番号	西-120	箇所名	福知山市石原～戸田地内	現在の状況	外灯が無い、歩道空間の確保されている区間。	実施できない理由	道路利用者の安全は確保されている。

〔位置図〕

