


H29府民公募型整備事業(府民提案型)


安心・安全整備

受付番号	129	路河川名	畑川	提案内容	護岸下部に流入しない様な対策	対応案	実施(採択:根継ぎ工)
審査番号	西 - 21	箇所名	福知山市 夜久野町今西中 地内	現在の 状況	護岸下部が流水により洗掘されている ため、道路が陥没する可能性がある。	実施できな い理由	

〔位置図〕



標準断面図



①



②



③



H29府民公募型整備事業(府民提案型)


安心・安全整備

受付番号	3	路河川名	牧川	提案内容	護岸補修	対応案	実施(採択:護岸工)
審査番号	西 - 22	箇所名	福知山市 梅谷 地内	現在の 状況	護岸が崩壊したため道路に亀裂が入っている。	実施できない理由	

〔位置図〕



標準断面図



①



②




H29府民公募型整備事業(府民提案型)


安心・安全整備

受付番号	7	路河川名	牧川	提案内容	護岸補修	対応案	実施(採択:護岸工)
審査番号	西 - 23	箇所名	福知山市 梅谷 地内	現在の 状況	石積護岸で復旧されている状態。	実施できない 理由	

〔位置図〕



標準断面図



①



②




H29府民公募型整備事業(府民提案型)

安心・安全整備


受付番号	36	路河川名	牧川	提案内容	護岸補修	対応案	実施(採択:護岸工)
審査番号	西 - 24	箇所名	福知山市 夜久野町板生 地内	現在の 状況	土囊で崩落を留めてる状態。	実施できな い理由	

〔位置図〕



至 夜久野町板生

標準断面図



①



②



H29府民公募型整備事業(府民提案型)


安心・安全整備

受付番号	224	路河川名	牧川	提案内容	護岸補修	対応案	実施(採択:根継ぎ工)
審査番号	西 - 25	箇所名	福知山市 夜久野町平野 地内	現在の 状況	石積み護岸浸食	実施できな い理由	

〔位置図〕



標準断面図



①



②



③




H29府民公募型整備事業(府民提案型)


安心・安全整備

受付番号	159	路河川名	畑川	提案内容	護岸補修	対応案	実施(採択:根継ぎ工)
審査番号	西 - 26	箇所名	福知山市 夜久野町畑 地内	現在の 状況	石積護岸基礎部分が崩れている状 況。	実施できな い理由	

〔位置図〕



標準断面図



①





②



H29府民公募型整備事業(府民提案型)

安心・安全整備

受付番号	179	路河川名	田野川	提案内容	護床補修	対応案	実施(採択:河床張り工)
審査番号	西 - 27	箇所名	福知山市 田野地内	現在の 状況	天神社東側の田野川井堰の下流部の護床 が崩壊している。	実施できな い理由	




H29府民公募型整備事業(府民提案型)


安心・安全整備

受付番号	144	路河川名	田野川	提案内容	河床低下補修	対応案	実施(採択:河床張り工)
審査番号	西 - 28	箇所名	福知山市 田野山田地内	現在の 状況	河床が洗掘されて深くなっている	実施できな い理由	

〔位置図〕




〔標準横断面図〕



①



②




H29府民公募型整備事業(府民提案型)


安心・安全整備

受付番号	145	路河川名	田野川	提案内容	河床低下補修(井堰下流部)	対応案	実施(採択:根継ぎ工、河床張り工)
審査番号	西 - 29	箇所名	福知山市 田野山田地内	現在の 状況	井堰の下流部が洗掘されて深くなっている	実施できな い理由	

〔位置図〕



〔標準横断面図〕



①



②




H29府民公募型整備事業(府民提案型)


安心・安全整備

受付番号	220	路河川名	畑川	提案内容	護岸裏の陥没箇所の復旧	対応案	実施(採択:埋戻し工)
審査番号	西 - 30	箇所名	福知山市 夜久野町井田 地内	現在の 状況	護岸の基礎が洗掘され、背面の砂が洗い流され陥没している状態.	実施できない理由	

〔位置図〕



標準断面図



①



②



H29府民公募型整備事業(府民提案型)


安心・安全整備

受付番号	117	路河川名	田野川	提案内容	護岸補修	対応案	実施(採択:盛り土工)
審査番号	西 - 31	箇所名	福知山市 田野山田地内	現在の 状況	堤防に猪により掘られた穴が多数あり崩れている	実施できない理由	

[位置図]



[標準横断面図]



①



②




H29府民公募型整備事業(府民提案型)


安心・安全整備

受付番号	115	路河川名	大谷川	提案内容	浚渫	対応案	一部実施(採択:浚渫工)
審査番号	西 - 32	箇所名	福知山市 石原地内	現在の 状況	土砂の堆積あり(深さ30cm程度)。	実施できない理由	著しい堆積が見られない。 (堆積の著しい箇所のみ実施)

[位置図]



[標準横断面図]




新市場橋

H29府民公募型整備事業(府民提案型)


安心・安全整備

受付番号	238	路河川名	長曾谷川(砂防)	提案内容	浚渫	対応案	一部実施(採択:浚渫工)
審査番号	西 - 33	箇所名	福知山市 宇雲原 地内	現在の 状況	下流へ下がるにつれてかなり堆積物 が見受けられる。	実施できな い理由	著しい堆積が見られない。 (堆積の著しい箇所のみ実施)

〔位置図〕



標準断面図



①



②




H29府民公募型整備事業(府民提案型)


安心・安全整備

受付番号	143	路河川名	田野川	提案内容	浚渫	対応案	一部実施(採択:浚渫工)
審査番号	西 - 34	箇所名	福知山市 田野山田地内	現在の 状況	河川に大量の土砂が堆積しており、氾濫の 恐れがある。	実施できな い理由	著しい堆積が見られない。 (堆積の著しい箇所のみ実施)


[位置図]




[標準横断面図]



①



②




H29府民公募型整備事業(府民提案型)

安心・安全整備

受付番号	218	路河川名	畑川	提案内容	浚渫	対応案	一部実施(採択:浚渫工)
審査番号	西 - 35	箇所名	福知山市 夜久野町井田 地内	現在の 状況	土砂が堆積している状態。	実施できない理由	著しい堆積が見られない。 (堆積の著しい箇所のみ実施)

〔位置図〕




標準断面図



①



②




H29府民公募型整備事業(府民提案型)

安心・安全整備

受付番号	186	路河川名	牧川	提案内容	浚渫	対応案	一部実施(採択:浚渫工)
審査番号	西 - 36	箇所名	福知山市 字猪野々 地内	現在の 状況	土砂が堆積している状態	実施できない理由	著しい堆積が見られない。 (堆積の著しい箇所のみ実施)

〔位置図〕



標準断面図



②



③




H29府民公募型整備事業(府民提案型)






安心・安全整備

受付番号	240	路河川名	牧川	提案内容	浚渫	対応案	一部実施(採択:浚渫工)
審査番号	西 - 37	箇所名	福知山市 夜久野町板生 地内	現在の 状況	土砂が堆積している状態。	実施できない理由	著しい堆積が見られない。 (堆積の著しい箇所のみ実施)

〔位置図〕



標準断面図




H29府民公募型整備事業(府民提案型)


安心・安全整備

受付番号	61	路河川名	和久川	提案内容	浚渫	対応案	一部実施(採択:浚渫工)
審査番号	西 - 38	箇所名	福知山市 口榎原地内	現在の 状況	河川内全体的に土砂が堆積している。	実施できない理由	著しい堆積が見られない。 (堆積の著しい箇所のみ実施)

[位置図]



[標準横断面図]



①



②




H29府民公募型整備事業(府民提案型)

安心・安全整備


受付番号	160	路河川名	細見川	提案内容	浚渫	対応案	一部実施(採択:浚渫工)
審査番号	西 - 39	箇所名	福知山市 三和町中出地内	現在の 状況	河川に大量の土砂が堆積しており、氾濫の 恐れがある。	実施できな い理由	著しい堆積が見られない。 (堆積の著しい箇所のみ実施)

〔位置図〕



至 三和町田ノ谷

〔標準横断面図〕



①



②



H29府民公募型整備事業(府民提案型)

安心・安全整備

受付番号	163	路河川名	加津良川	提案内容	①砂防堰堤堆積土砂の浚渫 ②浚渫	対応案	一部実施(採択:①浚渫工)
審査番号	西 - 40	箇所名	福知山市 拝師地内	現在の 状況	①砂防堰堤の堆砂数が満砂状態。 ②土砂の堆積あり(深さ50cm程度)。	実施できない理由	②:緊急性が低い(不採択)



①



②(不採択)



〔標準横断面図〕

