


# H29府民公募型整備事業(府民提案型)


# 安心・安全整備

受付番号	57	路河川名	西ノ谷川(砂防)	提案内容	流路工浚渫	対応案	一部実施(採択:浚渫工)
審査番号	西 - 41	箇所名	福知山市 岩崎地内	現在の 状況	砂防堰堤より下流へ約30mで流路工が狭く なっており、土砂が堆積している。	実施できな い理由	著しい堆積が見られない。 (堆積の著しい箇所のみ実施)

[位置図]



[標準横断面図]



至 京丹波町

①



②




# H29府民公募型整備事業(府民提案型)



# 安心・安全整備

受付番号	53	路河川名	佐々木川	提案内容	護岸改修、根固による補強	対応案	一部実施(採択:護岸工、根継ぎ工)
審査番号	西 - 42	箇所名	福知山市 日尾 地内	現在の 状況	空積み護岸欠損、空洞化	実施できない理由	③④は緊急性が低い

〔位置図〕



標準断面図




# H29府民公募型整備事業(府民提案型)

# 安心・安全整備

受付番号	127	路河川名	平石川	提案内容	護岸補修(2箇所)	対応案	一部実施(採択:護岸工)
審査番号	西 - 43	箇所名	福知山市 三俣地内	現在の 状況	浸食により護岸が崩れている。	実施できない理由	②は緊急性が低い



至 綾部市  
[標準横断面図]



①



②(不採択)




# H29府民公募型整備事業(府民提案型)


## 安心・安全整備

受付番号	19	路河川名	黒木谷川(砂防)	提案内容	流路工底部補修	対応案	不採択(他事業実施)
審査番号	西 - 44	箇所名	福知山市 字池部地内	現在の 状況	豪雨により流路工底部が洗掘されている。	実施できない理由	

[位置図]



[標準横断面図]



①



②




# H29府民公募型整備事業(府民提案型)


# 安心・安全整備

受付番号	219	路河川名	牧川	提案内容	浚渫 消防中継管の足場の改善	対応案	不採択(他事業実施)
審査番号	西 - 45	箇所名	福知山市 夜久野町井田 地内	現在の 状況	河川と消防用中継管があるトンネル の中に土砂が堆積している状態	実施できな い理由	③④トンネルは管理施設では無いため実 施しない

〔位置図〕




標準断面図




# H29府民公募型整備事業(府民提案型)

# 安心・安全整備

受付番号	132	路河川名	竹田川	提案内容	護岸補修	対応案	不採択(他事業実施)
審査番号	西 - 46	箇所名	福知山市 笹場地内	現在の 状況	異常な箇所は見受けられなかった。	実施できない理由	現時点で水位が高いため状況の確認ができない。



[標準横断面図]



# H29府民公募型整備事業(府民提案型)


# 安心・安全整備

受付番号	23	路河川名	大谷川	提案内容	浚渫	対応案	不採択
審査番号	西 - 47	箇所名	福知山市 字土地内	現在の 状況	土砂の堆積あり(深さ30cm程度)	実施できない理由	緊急性が低い

[位置図]




[標準横断面図]



①



②




# H29府民公募型整備事業(府民提案型)


# 安心・安全整備

受付番号	39	路河川名	榎原川	提案内容	浚渫	対応案	不採択
審査番号	西 - 48	箇所名	福知山市 口榎原地内	現在の 状況	土砂の堆積あり(深さ30cm程度)	実施できない 理由	緊急性が低い

〔位置図〕



〔標準横断面図〕




# H29府民公募型整備事業(府民提案型)



# 安心・安全整備

受付番号	55	路河川名	堺川	提案内容	浚渫	対応案	不採択
審査番号	西 - 49	箇所名	福知山市 字畑中芋垣地内	現在の 状況	植生は繁茂しているが土砂の堆積は少量とみられ断面阻害としては少ないと思われる。	実施できない理由	緊急性が低い

[位置図]



[標準横断面図]




# H29府民公募型整備事業(府民提案型)


# 安心・安全整備

受付番号	66	路河川名	堺川	提案内容	浚渫	対応案	不採択
審査番号	西 - 50	箇所名	福知山市 畑中、樽水地内	現在の 状況	植生は繁茂しているが土砂の堆積は少量とみられ断面阻害としては少ないと思われる。	実施できない理由	緊急性が低い

〔位置図〕



〔標準横断面図〕



①



②




# H29府民公募型整備事業(府民提案型)

# 安心・安全整備

受付番号	147	路河川名	牧川	提案内容	旧堰の撤去及び天然岩の除去 浚渫	対応案	不採択
審査番号	西 - 51	箇所名	福知山市 大見長祖 地内	現在の 状況	天然の岩や堰の一部が河川の洪水時流れの妨げになっている。また、土砂が堆積している。	実施できない理由	緊急性が低い

[位置図]



至 野花

①



②



②



③




# H29府民公募型整備事業(府民提案型)

## 安心・安全整備


受付番号	59	路河川名	土師川	提案内容	除草	対応案	不採択
審査番号	西 - 52	箇所名	福知山市 堀越地内	現在の 状況	雑木や雑草が茂っており、出水時に流れを 阻害する可能性がある。	実施できな い理由	緊急性が低い

〔位置図〕



至 京丹波町

〔標準横断面図〕



①



②




# H29府民公募型整備事業(府民提案型)

# 安心・安全整備

受付番号	227	路河川名	小畑川	提案内容	護岸補修	対応案	不採択
審査番号	西 - 53	箇所名	福知山市 夜久野町畑(小畑) 地内	現在の 状況	石積みが崩れ、法面が下がってきている様子が見られる。	実施できない理由	緊急性が低い

〔位置図〕



①



②




# H29府民公募型整備事業(府民提案型)

# 安心・安全整備

受付番号	54	路河川名	佐々木川	提案内容	護岸補修	対応案	不採択
審査番号	西 - 54	箇所名	福知山市 常願寺 地内	現在の 状況	法面が崩落している状況。	実施できない理由	緊急性が低い

〔位置図〕



①



②



# H29府民公募型整備事業(府民提案型)

# 安心・安全整備

受付番号	103	路河川名	牧川	提案内容	護岸補修	対応案	不採択
審査番号	西 - 55	箇所名	福知山市 夜久野町平野 地内	現在の 状況	土羽護岸浸食	実施できない理由	緊急性が低い

〔位置図〕



①



②



③




至 夜久野町 高内

# H29府民公募型整備事業(府民提案型)

## 安心・安全整備

受付番号	14	路河川名	畑川	提案内容	畑川の川岸の補修と農道の補修	対応案	不採択
審査番号	西 - 56	箇所名	福知山市 夜久野町畑 地内	現在の 状況	土羽が崩落しているため、農道のアスファルトが割れている状態	実施できない理由	①緊急性が低い ②管理施設で無い

〔位置図〕



至 夜久野町

①



②



# H29府民公募型整備事業(府民提案型)

# 安心・安全整備

受付番号	100	路河川名	-	提案内容	張コンクリートによる補強	対応案	不採択
審査番号	西 - 57	箇所名	福知山市 大江町佛性寺 地内	現在の 状況	コンクリートが割れ、洗堀されている状態	実施できない理由	府管理施設で無い

〔位置図〕



①



②




# H29府民公募型整備事業(府民提案型)

# 安心・安全整備

受付番号	130	路河川名	水無川	提案内容	土砂流出防止	対応案	不採択
審査番号	西 - 58	箇所名	福知山市 三和町草山地内	現在の 状況	大雨の時、大量の土砂が道路まで流れてくる。	実施できない理由	府管理施設で無い

〔位置図〕 至 国道9号



①



②




# H29府民公募型整備事業(府民提案型)


## 安心・安全整備

受付番号	167	路河川名	和久川	提案内容	護岸設置	対応案	不採択
審査番号	西 - 59	箇所名	福知山市 口榎原地内	現在の 状況	護岸法面が雨水により浸食されている。	実施できない理由	府管理施設で無い

〔位置図〕



〔標準横断面図〕



①



②




# H29府民公募型整備事業(府民提案型)

## 安心・安全整備

受付番号	164	路河川名	田野川	提案内容	浚渫	対応案	不採択
審査番号	西 - 60	箇所名	福知山市 田野地内	現在の 状況	田野口池流入部に大量の土砂が堆積し、治水対策及び農業用水の確保に支障が生じている。	実施できない理由	府管理施設で無い


〔位置図〕

至  
田野山田



至  
国道9号

〔標準横断面図〕



①



②

