

被害状況

○桜棚の被害

設置箇所数47基のうち、損壊数36基



復旧工法(案)

○使用材料

- ・枠組 単管パイプ(竹と類似色で統一)
- ・棚部 擬竹(アルミパイプに竹の化粧を施したもの)

○構造(裏面参照)


- ・補強金具を各コーナーに設置し、安定性を強化
- ・腐食しない材料を使用しトータルコストを削減

○試行的に設置した状況 (新旧比較)

旧棚



新棚



注) 試行的に設置したため、単管の色はブラウンとなっています。

桜棚の構造図

半木の道 枝垂桜棚 標準仕様図 S≒1/50

