

| 番号 | 18 | 写真 |
|-----------------|--|---|
| 路線・河川名等 | 鞍馬川 | |
| 所在地 | <small>キョウトシ サキョウク クラマニ セ チョウ</small> 京都市左京区鞍馬二ノ瀬町 |  写真① |
| 提案内容 | 損傷した床止工を補修する。 <構造物(横断方向)の延長:約15m> | |
| 現在の状況 | 本施設は、昭和20年代に築造されたものと推測され、老朽化により本体にはコンクリートの割れや欠け等の損傷がみられる。また、水叩部は深掘れしており、特に左岸側でその傾向が著しい。 施設そのものの機能は損なっていないが、施設の延命化を兼ねて補修することが望ましい。 | |
| 対応案及び実施不可の場合の理由 | 施設の健全度を点検、調査の上、本体及び水叩部の補修を行う。 |  写真② |
| 位置図 |  |  写真③ |
| 備考 | |  写真④ |


| 番号 | 19 | 写真 | | |
|-----------------|---|--|--|-----|
| 路線・河川名等 | 筒江川 | | | |
| 所在地 | <small>キョウトシ ウキョウク ケイホクカミュゲ チョウ</small> 京都市右京区京北上弓削町 | | | |
| 提案内容 | 堆積土砂の除去 (延長:約2,500m) ※平成24年度の市協働型提案内容と同じ内容 |  |  | |
| 現在の状況 | 全区間にわたり、土砂の堆積と草木の繁茂により疎通能力が低下している。 | 写真① | 写真② | |
| 対応案及び実施不可の場合の理由 | 堆積状況が顕著な箇所において堆積土砂等の除去を行い、治水安全度の向上を図る。 ※本件、平成24年度に市協働型で実施する旨報告済み。 |  |  | |
| 位置図 |  | | 写真③ | 写真④ |
| 備考 | | | | |

| 番号 | 21 | 写真 |
|-----------------|---|---|
| 路線・河川名等 | 明石川 | |
| 所在地 | <small>キョウトシ ウキョウク ケイホクアサエ チョウ</small> 京都市右京区京北浅江町 | |
| 提案内容 | 堆積土砂の除去と護岸の補修 (延長:約1,000m) |   |
| 現在の状況 | 河底の堆積土が流水の妨げになっている箇所が点在する。また、部分的に護岸の損傷もみられる。 | <p>写真①</p> <p>写真②</p> |
| 対応案及び実施不可の場合の理由 | 堆積の著しい箇所の土砂を除去し、本来の河積を確保するとともに、損傷した護岸は補修する。 | |
| 位置図 |  |   <p>写真③</p> <p>写真④</p> |
| 備考 | | |

| 番号 | 22 | 写真 |
|-----------------|---|---|
| 路線・河川名等 | 熊田川 | |
| 所在地 | キョウトシ ウキョウク ケイホクシモクマタ チョウ 京都市右京区京北下熊田町 | |
| 提案内容 | 堆積土砂の除去 (全体延長:約700m) |   |
| 現在の状況 | 全体に土砂が堆積傾向にあり、疎通能力が低下している。 | <p style="text-align: center;">写真①</p> <p style="text-align: center;">写真②</p> |
| 対応案及び実施不可の場合の理由 | 堆積の著しい箇所の土砂を除去し、本来の河積を確保する。 | |
| 位置図 |  |   <p style="text-align: center;">写真③</p> <p style="text-align: center;">写真④</p> |
| 備考 | | |

| | | |
|-----------------|---|---|
| 番号 | 23 | 写真 |
| 路線・河川名等 | 熊田川 |  <p>用水路</p> |
| 所在地 | キョウトシ ウキョウク ケイホクシモクマタ チョウ 京都市右京区京北下熊田町 | |
| 提案内容 | 堆積土砂の除去 | <p>写真①</p> |
| 現在の状況 | 井堰の上流に堆積した土砂が用水路を閉塞させ、取水に支障が出ているため、堆積土砂の除去を要望されているもの。 | |
| 対応案及び実施不可の場合の理由 | 取水堰等の維持行為は、当該管理者が行うべき内容であり、本事業の対象外。 |  <p>写真②</p> |
| 位置図 |  | |
| 備考 | | |

| | | |
|-----------------|---|---|
| 番号 | 24 | 写真 |
| 路線・河川名等 | 細野川 |  <p>写真①</p>  <p>写真②</p> |
| 所在地 | キョウトシ ウキョウク ホソノチョウ ヨノ 京都市右京区細野町余野 | |
| 提案内容 | 護岸の修繕 (延長:約5m) | |
| 現在の状況 | 本川は全体的に河床低下の傾向にあり、周辺の護岸には根継ぎが施されている。 提案箇所の護岸も根が洗われており、さらなる増破を防ぐ必要がある。 | |
| 対応案及び実施不可の場合の理由 | 提案どおり、護岸修繕を行う。 | |
| 位置図 |  | |
| 備考 | | |

| 番号 | 25 | 写真 | |
|-----------------|---|--|--|
| 路線・河川名等 | 桂川(上)・栃本河川公園 |  <p>写真①</p> |  <p>写真②</p> |
| 所在地 | <small>キョウトシ ウキョウク ケイホクトチモト チョウ</small> 京都市右京区京北栃本町 | | |
| 提案内容 | ①東屋の修繕(柱の補修、屋根の葺替え) ②遊歩道の補修又は撤去 |  <p>写真③</p> |  <p>写真④</p> |
| 現在の状況 | 当該地は、広い高水敷を活用して河川公園として整備した場所である。 東屋は茅葺屋根の傷みがはげしく、柱は1本の根本が朽ちた状態にある。 遊歩道として整備したボードウォークも老朽化が著しく、使用に耐えない状態になっている。 | | |
| 対応案及び実施不可の場合の理由 | ①東屋は、屋根の修復(方法は要検討)を行い、全ての柱を含めて施設の安全性を点検の上、補強する。 ②ボードウォークは、利用者の安全と周辺施設の利用実態を考え、管理者として既に撤去する方針である。 |  <p>写真⑤</p> |  <p>写真⑥</p> |
| 位置図 |  | | |
| 備考 | | | |