

府民公募型整備事業（府民提案型）技術審査一覧【京都市域】

受付番号	提案施設			提案概要	用地買収の有無	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果						技術審査結果	審査委員会意見等	備考		
	種別	名称	所在地			対象	→対象工事とならない理由 (欄外:対象番号を記入)	公共事業としての必要性	地域づくり等との整合性	地域要望等との整合性	技術上の適合性	速効性						
												関係法令、構造基準等との適合性	早期対応の必要性				他の管理者等との調整の難易	
9	河川	御室川	京都市右京区 鳴滝宅間町	護岸の整備と 床止撤去・河床掘削	無	○		○	○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	実施する ①	護岸高は、既 設高とする。
10	河川	桂川	京都市左京区 花背八樹町 (横差し橋下流)	護岸の整備と 堆積土砂の除去	無	○		○	○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	実施する ①	
11	河川	桂川	京都市左京区 花背八樹町 (八樹橋上流部)	堆積土砂の除去	無	○		○	○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	実施する ①	
12	河川	桂川	京都市左京区 花背八樹町 (八樹橋下流部)	堆積土砂の除去	無	○		○	○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	実施する ①	
13	河川	弓削川	京都市右京区 京北周山町 東・西丁田	排水ポンプの設置	無	×	①京都市の検討する内容 であるため									実施 しない	実施 しない	
15	河川	鴨川	京都市北区 上賀茂毛穴井町～ 大柳町	護岸の調査と補修	無	○		○	○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	実施する ①	
16	河川	鴨川	京都市北区 朝露ヶ原町～西賀 茂東柿ノ本町	飛び石の設置	無	×	②利便性向上・環境整備で ある									実施 しない	実施 しない	
17	河川	鴨川	京都市北区 小山北玄以町～ 左京区 下鴨宮崎町	照明灯の設置	無	×	②利便性向上・環境整備で ある									実施 しない	実施 しない	

◆【第1段階チェック：対象とならない工事】

- ①国や市町村が管理する施設に関する工事
- ②利便性向上や環境整備に関する工事
- ③特定の個人や団体等の利益に限られる工事
- ④道路改良工事や河川整備工事など相当の事業期間を要する大規模な工事、建物の新築・大規模な改築工事

☆《他事業での実施》

- ⑤他の事業で既に着手している又は計画区間等に含まれている工事

◆【第2段階チェック：技術審査】

6項目について○、×の評価を記入

◆【技術審査結果】

- ・実施する①…緊急性大
- ・実施する②…緊急性中
- ・実施する③…緊急性小
- ・他事業で実施
- ・実施しない

番号	17	写真	
路線・河川名等	鴨川	 <p>写真①</p>	 <p>写真②</p>
所在地	キョウトシ キタク コヤマ キタゲンイチョウ サキョウク シモガモミヤザキチョウ 京都市北区小山北玄以町～左京区下鴨宮崎町		
提案内容	照明灯の設置(上賀茂橋～葵橋)	 <p>写真③</p>	 <p>写真④</p>
現在の状況	鴨川公園は河川内にある公園であるため、高水敷での夜間照明が少ない。(橋の部分のみ照明あり)		
第1・2段チェック	第1段階 × (②利便性向上や環境整備に関すること)	 <p>写真⑤</p>	 <p>写真⑥</p>
対応案及び実施不可の場合の理由	対象外のため、実施しない		
位置図			

番号	10	写 真	
路線・河川名等	桂川		
所在地	<small>キョウトシ サキョウク ハナセ ヤマスチョウ ヨコサ ハシカリユウ</small> 京都市左京区花脊八桝町(横差し橋下流)	写真① 	
提案内容	①既設かごマットの上に護岸を設置する ②河床部の堆積土砂を除去する (全体延長:約150m、護岸延長:約30m)		
現在の状況	湾曲部内側の下流にあるかごマットが、台風18号の影響により埋まっている。一方、湾曲部内側の上流では河床に土砂が幅広く堆積し、河積の縮小による流下能力の低下している。 護岸未設置区間に隣接して家屋があり、浸水被害が懸念される。	写真② 	
第1・2段チェック	対象施設であり技術審査結果もすべて評価は○である。		
対応案及び実施不可の場合の理由	護岸の整備については、家屋への浸水被害を防ぐため設置し、必要延長は、現地調査の上確認する。 堆積の著しい箇所において堆積土砂を除去し、河川管理上の治水安全度の向上を図る。		
位置図	 <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div data-bbox="1120 1070 1635 1452">  <p>写真③</p> </div> <div data-bbox="1635 1070 2168 1452">  <p>写真④</p> </div> </div>		

番号	11	写真
路線・河川名等	桂川	<p>写真① </p> <p>写真② </p> <p>写真③ </p>
所在地	キョウトシ サキョウク ハナセ ヤマスチョウ ヤマス ハシジョウリョウ 京都市左京区花脊八桝町(八桝橋上流部)	
提案内容	河床部の堆積土砂を除去する (延長:約180m)	
現在の状況	河道内の左岸側に土砂が幅広く堆積しており、河積の縮小による流下能力の低下が懸念される。	
第1・2段チェック	対象施設であり技術審査結果もすべて評価は○である。	
対応案及び実施不可の場合の理由	堆積の著しい箇所において堆積土砂を除去し、河川管理上の治水安全度の向上を図る。	
位置図		

番号	12	写真
路線・河川名等	桂川	写真①
所在地	<small>キョウトシ サキョウク ハナセ ヤマスチョウ ヤマス ハシカリユブ</small> 京都市左京区花脊八桝町(八桝橋下流部)	
提案内容	河床部の堆積土砂を除去する (延長:約150m)	写真② 
現在の状況	河道内の右岸側(湾曲部内側)に土砂が堆積しており、堤防天端高に迫るほどの高さとなっている。このため、大幅な河積の縮小による流下能力の低下が懸念される。	写真③ 
第1・2段チェック	対象施設であり技術審査結果もすべて評価は○である。	
対応案及び実施不可の場合の理由	堆積の著しい箇所において堆積土砂を除去し、河川管理上の治水安全度の向上を図る。	
位置図		

番号	13	写真	
路線・河川名等	弓削川	 	
所在地	キョウト シ ウキョウク ケイホクシュウザンチョウ 京都市右京区京北周山町		
提案内容	内水排除ポンプ等の排水施設の設置		
現在の状況	弓削川の桂川合流部付近には、樋門が設置されているが、内水排除用のポンプが設置されていない。当箇所については、築堤区間となっており樋門閉鎖後の排水が容易でないが、内水処理の問題であり、京都市が検討することである。	 	
第1・2段チェック	第1段階 × (①京都市の検討する内容であるため)		
対応案及び実施不可の場合の理由	対象外のため、実施しない	 	
位置図			

番号	15	写真	
路線・河川名等	鴨川	 <p>写真①</p>	 <p>写真②</p>
所在地	キョウトシ キタク カミガモ ケアナイチョウ オオヤナギチョウ 京都市北区上賀茂毛穴井町～大柳町		
提案内容	護岸の現状調査と護岸の補修 (全体延長:約900m)	 <p>写真③</p>	 <p>写真④</p>
現在の状況	庄田橋から通学橋までの区間(左岸)には高水敷がない。 石積の堤防は雑草が繁茂し、年に数回刈り取られている。 これは、護岸の劣化によるものとみられる。		
第1・2段チェック	対象施設であり技術審査結果もすべて評価は○である。	 <p>写真③</p>	 <p>写真④</p>
対応案及び実施不可の場合の理由	護岸の現況調査の上、必要な箇所において護岸補修及び雑木の伐採を実施する。		
位置図			

番号	16	写真	
路線・河川名等	鴨川	 <p>写真①</p>	 <p>写真②</p>
所在地	キョウトシ キタク カミガモ アサツユガハラチョウ ニシガモ カキ キチョウ 京都市北区上賀茂朝露ヶ原町～西賀茂柿ノ木町		
提案内容	飛び石の設置 ・アメニティ、景観面から兩岸をつなぐ大きな飛び石設置	 <p>写真③</p>	
現在の状況	西賀茂橋と御園橋の間では、西賀茂橋付近に杭製の飛び石が設置されている。		
第1・2段チェック	第1段階 × (②利便性向上や環境整備に関すること)		
対応案及び実施不可の場合の理由	対象外のため、実施しない	 <p>写真④</p>	
位置図			

番号	17	写真	
路線・河川名等	鴨川	 <p>写真①</p>	 <p>写真②</p>
所在地	キョウトシ キタク コヤマ キタゲンイチョウ サキョウク シモガモミヤザキチョウ 京都市北区小山北玄以町～左京区下鴨宮崎町		
提案内容	照明灯の設置(上賀茂橋～葵橋)	 <p>写真③</p>	 <p>写真④</p>
現在の状況	鴨川公園は河川内にある公園であるため、高水敷での夜間照明が少ない。(橋の部分のみ照明あり)		
第1・2段チェック	第1段階 × (②利便性向上や環境整備に関すること)	 <p>写真⑤</p>	 <p>写真⑥</p>
対応案及び実施不可の場合の理由	対象外のため、実施しない		
位置図			