

施設名	横尾川(砂防)
提案区分	小規模な改修・修繕等
提案箇所	南丹市園部町船岡
提案内容	護岸復旧
現在の状況	護岸が部分的に破損している

現況写真



位置図



平面図



審査結果

実施①

施設名	国道372号
提案区分	修繕
提案箇所	南丹市園部町若森地内
提案内容	歩道部の舗装改良
現在の状況	植樹樹及び歩道面の沈下による舗装のクラックから、雑草が繁茂し、幅員の減少及び段差の発生等、通行上非常に危険な状態となっている。また、沈下に伴い路面排水の不良も発生している。

現況写真



← 舗装のクラック、雑草による段差


↓ 路面排水施設、植栽樹の状況



位置図



平面図



審査結果

実施①

施設名	園部川
提案区分	小規模な改修・修繕等
提案箇所	南丹市園部町黒田
提案内容	護岸修繕
現在の状況	護岸基礎部が洗掘している。 護岸の崩壊が予想されるため根固め等の処置が必要。

現況写真



位置図



平面図




審査結果

実施①

施設名	園部川
提案区分	小規模な改修・修繕等
提案箇所	南丹市八木町室河原
提案内容	護岸修繕
現在の状況	護岸にクラックが発生している。

現況写真



位置図



審査結果

実施①

施設名	田原川
提案区分	小規模な改修・修繕等
提案箇所	南丹市日吉町四ツ谷
提案内容	護岸工
現在の状況	土羽が浸食され、石積みが崩壊している。


現況写真



位置図



平面図



審査結果

実施②

施設名	田原川
提案区分	小規模な改修・修繕等
提案箇所	南丹市日吉町四ッ谷
提案内容	浚渫
現在の状況	土砂の堆積は見られる。上流については、堆積量も多くH24に実施済み


現況写真



位置図



平面図



審査結果

実施①

施設名	中地日吉線
提案区分	小規模な改修・修繕等
提案箇所	南丹市日吉町中
提案内容	落石防止
現在の状況	落石が発生している。

現況写真



位置図



平面図



審査結果

実施② (簡易的な落石防止柵を実施)

施設名	佐々江下中線
提案区分	小規模な改修・修繕等
提案箇所	南丹市日吉町佐々江
提案内容	道路側溝の勾配修正
現在の状況	道路側溝の勾配がないため、路面排水が不良となっている。


現況写真



位置図



平面図



審査結果


実施②

施設名	園部平屋線
提案区分	小規模な改修・修繕等
提案箇所	南丹市日吉町木住地内
提案内容	横断工の設置及び草刈の実施
現在の状況	田への進入路から府道路面水が流れ込み耕作の支障となっている。 府道沿線の草刈が実施されていない。

位置図



平面図



現況写真



審査結果

実施② (横断工の設置のみ)

施設名	佐々里川
提案区分	改修・修繕等
提案箇所	南丹市美山町白石
提案内容	護岸修繕
現在の状況	過年度に被災した箇所で現在、応急仮復旧で大型土のうを設置している。



現況写真

L=120m SL=3.4m

審査結果

実施①