


|       |                                      |
|-------|--------------------------------------|
| 施設名   | 高屋川                                  |
| 提案区分  | 河川(小規模)                              |
| 提案箇所  | 京丹波町橋爪(田中橋~檜山橋付近)                    |
| 提案内容  | 堆積土砂の除去                              |
| 現在の状況 | 広範囲に土砂が堆積しており、大雨時には土砂が隣接地に流出する危険がある。 |



現況写真



審査結果

実施①

|       |                                   |
|-------|-----------------------------------|
| 施設名   | 水呑川                               |
| 提案区分  | 河川(小規模)                           |
| 提案箇所  | 京丹波町妙楽寺                           |
| 提案内容  | 護岸の改修                             |
| 現在の状況 | 護岸が流出しており、大雨時には隣接田畑へ流出・浸水する恐れがある。 |


現況写真



位置図




平面図



審査結果

実施①

|       |  |
|-------|--|
| 施設名   | 国道173号                                       |
| 提案区分  | 道路(小規模)                                      |
| 提案箇所  | 京丹波町井脇(別所橋付近)                                |
| 提案内容  | 舗装修繕   |
| 現在の状況 | 別所橋交差点部において、たわみが発生しており、歩行者、通行車両にとって危険な状態である。 |



現況写真



審査結果

実施①

|       |   |
|-------|---|
| 施設名   | 市島和知線                                     |
| 提案区分  | 道路(小規模)                                   |
| 提案箇所  | 京丹波町安栖里(和知川橋付近)                           |
| 提案内容  | 舗装修繕                                      |
| 現在の状況 | 和知川橋の取り付け部付近において道路が沈下しており、降雨時に大きな水溜まりとなる。 |

位置図



平面図



現況写真




|      |     |
|------|-----|
| 審査結果 | 実施① |
|------|-----|

|       |  |
|-------|--|
| 施設名   | 大朴川  |
| 提案区分  | 河川(小規模)  |
| 提案箇所  | 京丹波町大朴(行者橋～広昌寺橋)                               |
| 提案内容  | 護岸の築造  |
| 現在の状況 | 護岸の築造がないため、たび重なる降雨により隣接地(田)が洗掘され面積が少しずつ減少している。 |

現況写真



位置図



平面図



審査結果


実施②

|       |   |
|-------|---|
| 施設名   | 市島和知線   |
| 提案区分  | 道路(小規模)   |
| 提案箇所  | 京丹波町大簾  |
| 提案内容  | 道路拡幅  |
| 現在の状況 | 府道市島和知線は、地域に密着した欠かせない生活道路である。現況は歩行者、自転車と自動車交通が輻輳し、特に狭小区間においては通行の安全が脅かされている。 |

現況写真



位置図



平面図



審査結果

実施①

|       |  |
|-------|--|
| 施設名   | 遠方瑞穂線  |
| 提案区分  | 道路(小規模)  |
| 提案箇所  | 京丹波町鎌谷奥  |
| 提案内容  | 道路築造(迂回路)  |
| 現在の状況 | 山腹の岩盤が崩落し、府道まで転石が到達した。崩落防止工事を施工中であるが、復旧までに相当の時間を要し、現道は片側通行となっているため地元住民の生活に支障をきたしている。 |

現況写真



位置図



平面図



審査結果

実施①

|       |                                    |
|-------|------------------------------------|
| 施設名   | 須知川                                |
| 提案区分  | 河川(小規模)                            |
| 提案箇所  | 京丹波町須知                             |
| 提案内容  | 護岸改修                               |
| 現在の状況 | 河床低下により護岸が崩壊している。また、根継工にクラックが生じている |

現況写真



位置図



平面図



審査結果

実施①