


施設名	中世木川
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	南丹市日吉町中世木 大堰川合流地点から上流部
提案内容	流木撤去

現在の状況	河道断面内に左岸山林から、間伐材が流出している。
-------	--------------------------



審査結果

実施




施設名	東又川
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	京丹波町東又 東又公民館裏から上流
提案内容	護岸改修及び土砂浚渫
現在の状況	護岸の一部が破損している。(延長約5m) 部分的に土砂が堆積している。

位置図




平面図



(C) 京都府自治体情報化推進協議会  
(C) PASCO (C) INCREMENTP

現況写真



護岸基礎部の補修を行う。



審査結果

一部実施

(根継ぎ工を実施。堆積土砂は流水を著しく妨げるものではないため。引き続き、経過観察する。)



施設名	富田胡麻停車場線
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	南丹市日吉町上胡麻 広野
提案内容	転落防止柵設置
現在の状況	提案箇所には、府民公募の募集以降、緊急的に歩道柵設置と路肩補修が完了している。


現況写真



位置図



平面図



審査結果

他事業実施



施設名	桂川
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	南丹市八木町八木嶋 新町
提案内容	土砂浚渫及び護岸修繕
現在の状況	堤防敷のコンクリート護岸は経年変化が認められるが、構造上問題となる損傷は認められない。土砂が右岸側に堆積している。

現況写真



上流側




下流側

← ↓ 護岸老朽化状況




← 土砂堆積状況

位置図



平面図



審査結果

実施しない  
 (護岸は構造上問題となる損傷は認められず、堆積土砂は流水を著しく妨げるものではないため。引き続き、経過観察する。)



施設名	京都日吉美山線
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	南丹市日吉町胡麻
提案内容	側溝蓋設置
現在の状況	提案箇所の車道は2車線分が確保出来ない状況であり、さらに区画線で仕切った路側を通学路として使用している。また、蓋掛かりが有る箇所、無い箇所が混在している。

現況写真



位置図



審査結果

一部実施  
(歩行者の安全確保のため、部分的な蓋設置のみ実施)

施設名	日吉京丹波線
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	南丹市日吉町保野田 保野田踏切～市道八栄線口および市道八栄線口～広域農道口
提案内容	区画線復旧
現在の状況	区画線が摩耗して側線・通行区分線がほぼ消えている。

現況写真



位置図



審査結果

実施




施設名	東所川
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	南丹市八木町柴山
提案内容	土砂浚渫

現在の状況	部分的に土砂が堆積している。
-------	----------------

位置図



平面図



現況写真



下流側



上流側



審査結果

実施しない

(堆積土砂は流水を著しく妨げるものでないため。引き続き、経過観察する。)




施設名	桂川
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	南丹市八木町六丁目 大堰橋下流～本町6丁目
提案内容	桜木のわき芽除去
現在の状況	河川管理用通路に敷設されているインターロッキングブロックの隙間から雑草が繁茂している。


現況写真



位置図



平面図



審査結果	実施しない (散策路としての利用上、支障がないため。引き続き、経過観察する。)
------	--



施設名	年谷川
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	亀岡市篠町柏原
提案内容	水位計設置

現在の状況	既存量水標(水位計)は、年谷橋の上流側右岸護岸に設置されている。また、雑草が量水標を覆い視認性が悪くなっている。
-------	--

現況写真


左岸側から見た既存量水標  
(三宅町から篠町方向)



提案箇所  
(上記の対面)



位置図



平面図





審査結果

実施



施設名	王子並河線
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	亀岡市篠町柏原
提案内容	舗装修繕
現在の状況	舗装のひび割れが確認される。提案地は住宅が建ち並ぶ区間である。

現況写真



審査結果

実施