


| | |
|-------|--------------------------------------|
| 施設名 | 東所川 |
| 提案区分 | 安心・安全整備 |
| 提案箇所 | 南丹市八木町本町 6丁目鹿草橋付近よりJR鉄橋までの約100mの間 |
| 提案内容 | 土砂浚渫及び雑木伐採 |
| 現在の状況 | 土砂の堆積はほとんど見られない。 護岸上部法面に樹木が生えている。 |

位置図



平面図



現況写真

(雑木の状況)



(土砂堆積・繁茂状況)



審査結果

実施しない
(堆積土砂や雑木は流水を著しく妨げるものではないため。引き続き、経過観察する。)


| | |
|------|-----------------------|
| 施設名 | 桧山須知線 |
| 提案区分 | 安心・安全整備 |
| 提案箇所 | 京丹波町豊田 町営バス上豊田保育所前停留所 |
| 提案内容 | ポストコーン設置 |

| | |
|-------|-----------------------------------|
| 現在の状況 | 当時設置されていたポストコーン1本が何らかの原因で無くなっていた。 |
|-------|-----------------------------------|

位置図



平面図



現況写真



審査結果


他事業実施

| | |
|-------|----------------|
| 施設名 | 半田川 |
| 提案区分 | 安心・安全整備 |
| 提案箇所 | 南丹市園部町口人 約2km |
| 提案内容 | 土砂浚渫 |
| 現在の状況 | 河川内に土砂が堆積している。 |


現況写真



位置図



平面図



審査結果

一部実施 (堆積土砂が著しい箇所のみ実施)

| | |
|------|------------------------|
| 施設名 | 京都日吉美山線 |
| 提案区分 | 安心・安全整備 |
| 提案箇所 | 南丹市八木町神吉西垣内 広域農道との交差点部 |
| 提案内容 | ポストコーン設置 |

| | |
|-------|-------------------------------|
| 現在の状況 | 広域農道(南丹市)から府道に侵入するT字路に停止線がない。 |
|-------|-------------------------------|

位置図



現況写真



審査結果


他事業実施

| | |
|-------|--|
| 施設名 | 京都日吉美山線 |
| 提案区分 | 安心・安全整備 |
| 提案箇所 | 南丹市八木町神吉 歩道の側溝角部 |
| 提案内容 | グレーチング蓋設置 |
| 現在の状況 | 側溝に設置されているグレーチングの枚数が不足しており、側溝の折れ点にグレーチングが無い。 |

現況写真



位置図



平面図

審査結果


他事業実施

| | |
|-------|----------------------|
| 施設名 | 砂防・奥の谷川 |
| 提案区分 | 安心・安全整備 |
| 提案箇所 | 南丹市園部町穴人奥ノ谷75番地 水田西側 |
| 提案内容 | 土砂浚渫(約30m) |
| 現在の状況 | 3面張の流路工で土砂堆積が見られる。 |

現況写真



位置図



平面図



審査結果

実施しない
 (日常の維持管理は本来、該当河川又は水路の管理者で行うため。)

| | |
|-------|--|
| 施設名 | 京都広河原美山線 |
| 提案区分 | 安心・安全整備 |
| 提案箇所 | 南丹市美山町上々城 ブルーベリー加工所前～ |
| 提案内容 | 側溝清掃及び側溝蓋設置 |
| 現在の状況 | <ul style="list-style-type: none"> ・側溝内土砂堆積 ・雑草の繁茂 ・路肩非常に狭い(歩道なし) |

現況写真



側溝内状況




路肩状況

至 園部

位置図



平面図



審査結果


実施

| | |
|-------|-------------------------------|
| 施設名 | 京都広河原美山線 |
| 提案区分 | 安心・安全整備 |
| 提案箇所 | 南丹市美山町安掛 安掛交差点より広河原方面、寺井商店前まで |
| 提案内容 | 道路法面除草 |
| 現在の状況 | 長い法面に雑草が繁茂 |


現況写真



位置図



平面図



審査結果

実施しない
 (通行上の視距確保のため、法肩約1m分を道路維持管理業務で実施。それ以外の実施は困難)

| | |
|-------|------------------------------|
| 施設名 | 急傾斜地 |
| 提案区分 | 安心・安全整備 |
| 提案箇所 | 南丹市美山町盛郷 松尾19番地 田上農業作業準備休養施設 |
| 提案内容 | 落石防止 |
| 現在の状況 | 急傾斜防止施設等の公共施設はない |

現況写真




全景

位置図



平面図



斜面荒廃状況



落石土砂

審査結果

実施しない (京都府の管理施設ではないため。)

| | |
|-------|---------------------|
| 施設名 | 西川 |
| 提案区分 | 安心・安全整備 |
| 提案箇所 | 南丹市美山町松尾 琴平橋下 |
| 提案内容 | 堤防法面復旧(獣害被害) |
| 現在の状況 | 河道法肩が獣害により掘り返されている。 |


現況写真



位置図



平面図



審査結果

実施しない (特に危険な状態にないため。)