

施設名	国道162号
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	南丹市美山町高野 栢原バス停～
提案内容	歩道設置及び側溝蓋設置
現在の状況	歩道なし 路肩狭い

現況写真



位置図



平面図





審査結果

一部実施  
(横断歩道周辺の側溝蓋設置のみ実施)



施設名	王子並河線
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	亀岡市大井町土田 2丁目14付近
提案内容	舗装修繕
現在の状況	部分的ではあるが、舗装が損傷しているところがある。

現況写真



審査結果

他事業実施




施設名	王子並河線
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	亀岡市大井町土田 王子並河線JR踏切
提案内容	道路拡幅
現在の状況	並河駅付近の踏切で、道路幅員は狭く、路肩も十分に確保されていない。


現況写真



位置図



平面図



審査結果

実施しない  
(複数年を要する大規模な工事であるため。)




施設名	東掛小林線
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	亀岡市大井町土田 3丁目付近
提案内容	道路照明設置
現在の状況	歩道部には道路植栽があり、歩行空間上部にも枝葉が伸びている箇所も多い。

現況写真



位置図



平面図



審査結果

実施しない  
(道路照明施設設置基準に満たないため。)



施設名	天王亀岡線
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	亀岡市畑野町土ヶ畑 沢の上付近
提案内容	舗装修繕及びガードレール設置
現在の状況	路肩の土砂が一部流出して、路面の一部が沈下している。それに伴って、ガードレールも変形している。



位置図

(C) 京都府自治体情報化推進協議会  
 (C) PASCO (C) INCREMENTP




審査結果

実施



施設名	天王亀岡線
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	亀岡市畑野町土ヶ畑 沢の上付近
提案内容	路肩修繕
現在の状況	現地には道路側溝が施工されていない。路面を流れる水は、アスカーブ沿いを流れ、アスカーブが破損した箇所から道路法面を伝って流下している。



審査結果


実施

施設名	天王亀岡線(園部能勢線)
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	亀岡市畑野町土ヶ畑
提案内容	側溝かさ上げ、幅員狭小部の側溝蓋設置及び出入口・防火水槽廻りのコンクリート舗装
現在の状況	複数回のオーバーレイによる舗装補修を行ったことにより、側溝天端が舗装天端よりも低い状況となり、段差が生じており、歩行者が路肩を通行した場合に危険な状況。


現況写真



位置図



平面図



審査結果


一部実施  
 (側溝のかさ上げ、部分的な側溝蓋設置のみ実施)



施設名	大路次川
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	亀岡市畑野町土ヶ畑 布子谷4～大タワ1 200m
提案内容	岩塊除去

現在の状況	河道内に大きな転石が多数ある。
-------	-----------------

現況写真



審査結果

一部実施 (流水の妨げとなる転石等を除去)



施設名	大路次川
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	亀岡市畑野町千ヶ畑 高橋
提案内容	河床整正

現在の状況	河道内に転石が堆積している。
-------	----------------

位置図



平面図



現況写真

流水部に転石等が堆積。



右岸側が浸食を受けている。



左岸の状況




審査結果

一部実施 (流水の妨げとなる転石等を除去)




施設名	東掛小林線
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	亀岡市曾我部町春日 部東垣内
提案内容	舗装修繕
現在の状況	舗装の打ち継ぎ目において段差が生じており、空荷の大型車両通行時において、音、振動が著しい。提案箇所は、人家の横である。

現況写真



位置図



審査結果

実施