

施設名	王子並河線
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	亀岡市旅籠町57地先から内丸町4-3地先まで
提案内容	側溝設置
現在の状況	道路敷と民地との境界が未確定であり、また、内水処理の方法についても、亀岡市との調整が必要。



現況写真



審査結果

実施しない（道路敷と民地との境界の整理が必要のため）

施設名	古川
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	亀岡市馬路町 上流八木町境界～下流河原林町境界
提案内容	雑木伐採及び雑草の草刈り
現在の状況	護岸、河道の一部に雑木が繁茂している。

位置図

現況写真



審査結果


実施② (雑木の伐採のみ実施)

施設名	桂川
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	亀岡市河原林町 八木畜産から勝林島地まで約1600m
提案内容	雑草対策
現在の状況	堤防に雑草が繁茂している。

現況写真



位置図




審査結果

実施しない（環境整備に関する工事であるため）

施設名	桂川
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	亀岡市河原林町河原尻 下正善防南側埋立地
提案内容	雑草・雑木対策
現在の状況	高水敷に雑草等が繁茂している。

位置図



現況写真



審査結果

実施しない（河川内民地であり個人での対応のため）

施設名	犬飼川
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	亀岡市曾我部町穴太地内 犬飼川右岸堤体の法面の整備
提案内容	護岸修繕
現在の状況	河川堤防と宅地の境界に空石積がある。

現況写真



位置図



審査結果

実施しない (特定の個人に関する工事であるため)

施設名	王子並河線
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	亀岡市大井町並河
提案内容	横断管の改良
現在の状況	道路排水ではなく、背後地の宅盤排水が処理できていないことと横断管が変則的に屈曲しているため、大雨時に溢水する。



現況写真




審査結果	実施しない（亀岡市のまちづくり計画の対応のため）
------	--------------------------

施設名	葉婦川(砂防)
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	亀岡市曾我部町寺 桧尾 東掛小林線と旧府道角から下流約60m
提案内容	堤防修繕
現在の状況	落差工下流部で河床洗掘を原因として護岸の破損が見られる。下流部は根継工が実施されている。(提案 110と隣接)

現況写真



位置図




平面図



審査結果

実施①

施設名	王子並河線
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	亀岡市大井町並河～土田
提案内容	ブルーライン標示の設置
現在の状況	並河駅から土田交差点に向かい要望区間(約300m)が幅員が狭くなり歩行者の通行に支障がある。また、直線区間であり車両の速度も速い。



審査結果	実施しない (関係機関との調整に時間が必要)
------	------------------------

施設名	東掛小林線
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	亀岡市大井町南金岐
提案内容	ブルーライン標示の設置
現在の状況	大井IC付近の交差点より北側の市道までブルーラインが設置されている状況で、この交差点から南約800m区間も幅員狭小の区間が続く。

現況写真



審査結果

実施しない (関係機関との調整に時間が必要)

施設名	宮前千歳線
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	亀岡市宮前町神前
提案内容	街路樹の撤去及びガードレールの設置
現在の状況	歩道の有効幅員は2.2mであるが植栽箇所では約半分の1m強まで狭くなっている。また、雑草も植栽樹及び路肩から生えており、除草前の状態ではほとんど通行できる幅が無い。除草の回数は年1~2回程度を実施。千々川より千代川側では木の根による舗装の痛みが著しい。



現況写真



審査結果

実施① (街路樹の根による歩道舗装の著しい箇所のみ撤去を実施)