


施設名	園部能勢線
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	亀岡市畑野町千ヶ畑高橋歩道
提案内容	落石防止網の設置

現在の状況	一部、ネットが未施工の箇所があり、幅員が1.0m程の歩道に落石が多く見られ、歩行者の妨げになっている。
-------	---

現況写真




審査結果

実施② (用地買収が必要)

施設名	亀岡能勢線
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	亀岡市西別院犬甘野
提案内容	カーブミラーの設置
現在の状況	急カーブが連続している区間で、対向車が見にくくなっている。

現況写真



審査結果

実施① (路面表示又は標識の設置を実施)

施設名	枚方亀岡線
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	亀岡市下矢田2丁目
提案内容	交差点部のカラー舗装及び啓発看板の設置
現在の状況	府道から国道に出るための信号待ちで、市道交差点部まで渋滞を起こしている。

現況写真



位置図



平面図






審査結果

実施①

(交差点表示を実施)

施設名	郷ノ口余部線
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	亀岡市馬路町池尻 中池護岸
提案内容	護岸改修

現在の状況	石積みに隙間があいており、また、その隙間から木が生えていることから、石積みが崩壊する可能性がある。
-------	---




審査結果

実施①

施設名	国道372号
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	亀岡市曾我部町穴太 亀岡運動公園横
提案内容	ガードレールの設置

現在の状況	運動公園の生垣が道路と背後地の運動公園を区分している。
-------	-----------------------------

現況写真



審査結果

実施① (車止め及び反射板の設置を実施)

施設名	亀岡園部線
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	亀岡市千歳町千歳大辻 道路法面
提案内容	防草シートの設置

現在の状況	要望箇所において、交差点部は防草シートが施されているが、直線区間は未施工である。
-------	--


現況写真



位置図



平面図




審査結果

実施しない (直線区間であるため。)

施設名	郷ノ口余部線
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	亀岡市千歳町千歳 JA京都亀岡第一カントリーエレベーターへ行く道への交差点
提案内容	交差点の明示

現在の状況 府道を走行する車から、交差点が認識しにくい。ライスセンターへ出入りする車が多く見られる。

現況写真



審査結果

実施①

施設名	亀岡園部線
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	亀岡市千歳町国分地内 毘沙門との境～桜グラウンド間法面
提案内容	防草シートの設置
現在の状況	盛土法面に多くの雑草がみられ、交差点部においては視界の妨げになっている。

現況写真



位置図



審査結果

実施① (雑草繁茂により視界を妨げる区間のみ実施)

施設名	亀岡園部線
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	亀岡市千歳町国分西垣内15番地内 国分区公民館・国分バス停 公民館の駐車場と府道との段差(見切りコンクリート) 約10m
提案内容	ポストコーンの設置

現在の状況	公民館敷地と道路との間に最大で20cmほどの段差がある。
-------	------------------------------

現況写真



位置図



平面図




審査結果

実施①

施設名	東掛小林線
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	亀岡市曾我部町春日部 寺蛇谷(与能神社)～春日部五蔵通 約1000m
提案内容	道路鋸(青色反射)の設置

現在の状況	カーブの部分には誘導鋸が設置されているが、直線区間は未設置である。
-------	-----------------------------------



技術審査結果

実施①