



施設名	西条風ノ口線
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	亀岡市曾我部町穴太 東ノ辻
提案内容	道路拡幅(水路の蓋掛け)
現在の状況	道路幅員2.3mで、車の離合が困難な状況。横には幅80cm程度の水路があるが、道路台帳上は道路区域外となっている。

位置図



平面図



現況写真



↑ 風ノ口
↓ 西条



↑ 風ノ口
↓ 西条

審査結果

実施①


(水路管理者の同意が得られれば、待避所として一部区間実施)

施設名	西条風ノ口線
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	亀岡市曾我部町穴太 東ノ辻 ポンプ小屋東側 府道北側 農地路肩13m
提案内容	道路拡幅(路肩法立て)
現在の状況	幅員2.5m程度で、車の離合が困難な状況。道路右側の民地の出入り口を利用することで、なんとか離合が可能な状態である。

現況写真



位置図



平面図



審査結果

実施①

府民公募型整備事業(府民提案型)

受付番号

115

施設名	国道423号
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	亀岡市曾我部町犬飼 犬飼口バス停交差点
提案内容	交差点改良

現在の状況 国道と市道の十字交差点で、市道側の車両交通は、あまり見られない。交差点に信号機はなく、カーブ区間内にある。

位置図



平面図



現況写真



至る南条交差点、曾我部小学校

審査結果

実施しない

(接続する市道管理者の対応)

施設名	年谷川
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	亀岡市三宅町 年谷川左岸JR下流約40m区間
提案内容	護岸修繕

現在の状況	JR橋梁左岸下流 護岸の崩壊がなされているとして復旧要望 出水期前に応急復旧工事実施済
-------	---

位置図



平面図




現況写真



JR橋梁から下流を望む



応急復旧後



応急復旧前



審査結果

他事業で実施

施設名	東掛小林線
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	亀岡市曾我部町西条
提案内容	道路横水路の蓋掛け、電柱移設及び道路拡幅

現在の状況	小学生、中学生、高校生の通学路となっているが、路肩が狭く水路に蓋がないため歩行空間が無い状況。
-------	---

位置図



平面図



現況写真



審査結果


実施①

(道路横水路への蓋掛けのみ実施)


施設名	東掛小林線
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	亀岡市曾我部町 寺～春日部間
提案内容	ガードレールの設置

現在の状況 平坦な道で幅員が広く、車のスピードが出やすい状況となっている。

位置図



平面図



現況写真



審査結果


実施しない

(防護柵設置基準に適合しないため。)


施設名	茨木亀岡線
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	亀岡市東別院町栢原地内 各碎石事業所への出入口の側溝及び周辺道路
提案内容	側溝蓋の改修、側溝・路面清掃及び舗装改良

現在の状況	側溝は開渠となっているが、採石工場付近は土砂が堆積し、降雨時に水が流れない状況となっている。
-------	--

位置図



平面図



現況写真



審査結果

実施① (舗装修繕(破損の著しい箇所)のみ実施)

府民公募型整備事業(府民提案型)


受付番号

145


施設名	王子並河線
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	亀岡市大井町土田2丁目14付近
提案内容	舗装改良

現在の状況 部分的ではあるが、舗装が損傷しているところあり

位置図



平面図



現況写真



審査結果


実施①

(破損の著しい箇所のみ実施)

施設名	王子並河線
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	亀岡市大井町土田
提案内容	道路改良

現在の状況 通学路に指定されているが歩道がなく、交通量も比較的多い。

位置図



平面図



現況写真



審査結果

実施しない

(複数年を要する大規模な工事であるため。)




府民公募型整備事業(府民提案型)

受付番号

149

施設名	国道477号
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	亀岡市本梅町中野 育親中学校前交差点付近(北川橋から南) 市道との交差点(中野垣内)から南
提案内容	舗装改良

現在の状況	舗装が損傷し、走行しにくい状況
-------	-----------------



審査結果

実施① (破損の著しい箇所のみ実施)