




府民公募型整備事業

(府民提案型 <既要望>)



整理番号	11	写真
交通安全施設	信号機（新設・押ボタン式）	① ② ③
所在地	船井郡京丹波町豊田谷58番地先 豊田富田線	④ ⑤ ⑥
現在の状況	<ul style="list-style-type: none"> 交通規制 交差点図面に記入のとおり 付近の環境 国道9号から国道27号へ通ずる道路で、周辺は、旧来からの住宅と田畠である。南東方に須知高等学校、蒲生野中学校がある。 	交差点図面
要望内容	<p>バス通学の児童が道路を横断しなければならないが、通学時間と通勤時間帯が重なり、交通量が多く、スピードも速い。歩行者がいても停止しないため、信号機の設置要望</p> <p>受付番号78（6月10日受理）</p>	
位置図		 <p>府道豊田富田線</p> <p>町道豊田中央線</p> <p>町道中河原東線</p> <p>押ボタン式信号機 要望箇所</p> <p>至 国道9号 ①→ 3.9m 1.0m 1.3m</p> <p>至 国道27号 ② 3.9m 1.5m</p> <p>③ 6.0m</p> <p>④ 3.0m</p> <p>⑤ 0.8m</p> <p>⑥</p> <p>豊田 B S</p>
対応案	交通量的に信号機の必要性は低いと判断する。また、路肩の構造上、信号柱を建柱する場所がないため、実施しない。	

府民公募型整備事業 (府民提案型) <既要望>)

整理番号	12	写真
交通安全施設	信号機(新設・定期周期式)	
所在地	南丹市園部町小山西町打越7番地8先 横田小山東町線城南町渕陽学校二本松線交差点	
現在の状況	<ul style="list-style-type: none"> 交通規制 交差点図面に記入のとおり 付近の環境 交差点周辺は、住宅、学生マンション等があり、北東側は京都建築大学校となっている。 	 
要望内容	<p>住民及び学生が市道に出る交差点であるが、下り勾配で、通勤、通学時間帯の交通量は多く、スピードも出ており危険。事故多発地点であるため、信号機の設置を要望 受付番号102(6月17日受理)</p>	 
位置図		<p>交差点図面</p> 
対応案	南北道路が自動車が安全に離合できる幅員を有していないため、実施しない。	

府民公募型整備事業



(府民提案型 <既要望>)

整理番号	13	写真
交通安全施設	信号機（新設・定期式）	
所在地	亀岡市篠町柏原町頭10番地先 王子並川線、柏原線、柏原森線交差点	
現在の状況	<ul style="list-style-type: none"> 交通規制 交差点図面に記入のとおり 付近の環境 国道9号の北側を同国道と並行して走る道路で、周辺は住宅街、南方に詳徳小・中学校があり、 	  
要望内容	<p>時間帯の一方通行であるが、通り抜けのため違反をする車両が多い。通学時の安全を確保するため、信号機の設置と進入禁止等の交通規制の実施を要望 受付番号119（6月23日受理）</p>	  
位置図		<p>交差点図面</p> 
対応案	変則交差点で、待ち時間の延長等、信号機運用上の支障があり、また、写真⑤、⑥のとおり、路肩の構造上、信号柱が建柱できなかったため、実施しない。	

府民公募型整備事業 (府民提案型 <既要望>)





整理番号	14	写真
交通安全施設	信号機(新設・定期周期式)	
所在地	亀岡市保津町下中島地内 亀岡園部線保津橋南詰交差点	
現在の状況	<ul style="list-style-type: none"> 交通規制 交差点図面に記入のとおり 付近の環境 府道亀岡園部線の保津橋と保津追分高架橋の間にある交差点で、交差点下には、保津川下り乗船場がある。 	 
要望内容	<p>5月に府道亀岡園部線が延伸されたが、保津橋南詰の三叉路に信号機がなく、交差点に進入する際、大変危険であるため、信号機の設置要望</p> <p>受付番号123 (6月23日受理)</p>	 
位置図		
対応案	実施する。	

府民公募型整備事業 (府民提案型 <既要望>)



整理番号	15	写真
交通安全施設	信号機（新設・押ボタン式）	
所在地	南丹市美山町大野谷川5番地先 綾部宮島線	
現在の状況	<ul style="list-style-type: none"> 交通規制 交差点図面に記入のとおり 付近の環境 国道27号から国道162号へ通ずる道路で、南西方に大野小学校、大野ダム等がある。 	 
要望内容	<p>幼児の住む家があり、遊歩時、今後の通学時には、府道を横断しなければならないが、前後がカーブで見とおしが悪く、通行車両もスピードを出して走行しており、大変危険なため、信号機の設置要望 受付番号140（6月25日受理）</p>	 
位置図		<p>交差点図面</p> 
対応案	交通量は少なく、横断実態も限定されていることから、信号機の必要性は低いと判断する。また、道路南側に信号柱を建柱する場所がないため、実施しない。	

府民公募型整備事業

(府民提案型 <既要望>)

整理番号	16	写真
交通安全施設	信号機(新設・押ボタン式)	
所在地	南丹市美山町原古田11番地先 園部平屋線原B S前	
現在の状況	<ul style="list-style-type: none"> 交通規制 交差点図面に記入のとおり 付近の環境 周辺には旧来からの住宅と田畠があり、南側は神楽坂トンネル、北方向には宮島小学校、美山中学校がある。 	  
要望内容	<p>通勤・通学時間帯の交通量が多く、休日も大型車を含めた交通量が多い。バス停を利用する通学児童等の安全な横断を確保するため、信号機の設置要望</p> <p>受付番号206(6月30日受理)</p>	 
位置図		
対応案	交通量的に信号機の必要性は低いと判断するため、実施しない。	


府民公募型整備事業 (府民提案型 <既要望>)

整理番号	17	写真
交通安全施設	信号機(新設・半感応式)	
所在地	南丹市園部町小山西町油繩手2番地15先 本町平成台線高杭線交差点	
現在の状況	<ul style="list-style-type: none"> 交通規制 交差点図面に記入のとおり 付近の環境 交差点周辺は、住宅街で、南方に新世紀第一トンネルがあり、北東方にはJR園部駅がある。 	   
要望内容	<p>新世紀トンネルが出来た事により、南北道路の交通量が増加し、小山西町区民が区外に出る際、区内に入る際、非常に困難であるため、信号機の設置要望 受付番号207 (6月30日受理)</p>	交差点図面
位置図		
対応案	<p>交通量的に信号機の必要性は低いと判断する。また、変則交差点で、待ち時間の延長等、信号機運用上の支障があること、北側及び南東側の道路が、自動車が安全に離合できる幅員を有していないため、実施しない。</p>	

府民公募型整備事業 (府民提案型 <既要望>)

整理番号	18	写真
交通安全施設	信号機(新設・半感応式)	① ② ③
所在地	南丹市美山町盛郷余本10番地先 国道162号笛畑橋東詰交差点(田土BS付近)	④ ⑤ ⑥
現在の状況	<ul style="list-style-type: none"> 交通規制 交差点図面に記入のとおり 付近の環境 付近は旧来からの住宅が点在し、南方には鶴ヶ岡小学校がある。北方は堀越峠を越え福井県に至る。 	
要望内容	交差点の見とおしが悪く、堀越峠方面から猛スピードで走行する車両も多いため、信号機の設置要望 受付番号209(6月30日受理)	④ ⑤ ⑥
位置図		交差点図面
対応案	交通量的に信号機の必要性は低いと判断するため、実施しない。	

府民公募型整備事業 (府民提案型) <既要望>)

整理番号	19	写真
交通安全施設	信号機(新設・押ボタン式)	①  ②  ③ 
所在地	亀岡市篠町森下垣内66番地4先 中矢田篠線篠町森公民館前	④  ⑤  ⑥ 
現在の状況	<ul style="list-style-type: none"> 交通規制 交差点図面に記入のとおり 付近の環境 周辺は、住宅街で、南西方には東輝中学校があり、国道9号を挟んだ北方に安詳小学校、詳徳小・中学校がある。 	
要望内容	通学路であり、公民館を利用するため横断する方も多い場所であるが、交通量が多いため、信号機の設置要望 受付番号211(6月30日受理)	
位置図		交差点図面
対応案	見とおしは概ね良好で、交通量的に横断するタイミングもあるものの、中矢田篠線延伸後の交通実態等を総合的に勘案し、更に調査する必要があるため、今回は実施しないが、継続検討していくこととする。	

府民公募型整備事業 (府民提案型×既要望>)

整理番号	20	写真
交通安全施設	信号機(予告灯)	
所在地	亀岡市宮前町宮川 宮前千歳線宮川学校線	
現在の状況	<ul style="list-style-type: none"> 朝夕に交通量が多い府道に位置している。 青野小学校が隣接している。 押ボタン信号機が設置されている。 	 
要望内容	国道372号に向かって下り坂の左カーブとなっており、信号機の視認性が悪いため、予告灯の設置を要望 受付番号106（6月17日受理）	
位置図		
対応案	提案のとおり実施する。	
		