


施設名	舞鶴和知線
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	京丹波町下乙見 消防詰所横
提案内容	横断管の改修
現在の状況	300*300の側溝が両側から流入しており、φ 300の暗渠では断面が不足している状況。また、14m以上の暗渠のため維持管理面でもφ 600程度の管は必要と判断する。流末には用水路があり、十分な断面が確保できる。

位置図



平面図



現況写真

①



②




審査結果

実施① (流末となる用水路管理者の同意が得られれば実施)

施設名	西河内川
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	京丹波町下粟野
提案内容	護岸改修

現在の状況	石積、土羽護岸が崩壊している。
-------	-----------------

位置図



平面図



現況写真




審査結果

実施①

施設名	上和知川
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	京丹波町下粟野
提案内容	護岸補修

現在の状況	護岸の老朽化は見られ、一部崩壊や石が抜け落ちている。
-------	----------------------------


位置図



平面図



現況写真



審査結果

実施①


府民公募型整備事業(府民提案型)

受付番号

5

施設名	桧山須知線
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	京丹波町橋爪
提案内容	舗装修繕


現在の状況	交差点(新井土建生コン前)付近の舗装が沈下して排水施設との境に段差が発生し、雨水が舗装上に溜まる。
-------	---



位置図



平面図



審査結果

実施①


施設名	舞鶴和知線
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	京丹波町篠原から下乙見
提案内容	雑木の伐採

現在の状況	篠原から下乙見間でモルタル吹き付け部及び落石防止柵背面法面から雑木が張り出していて大型車両の通行に支障がある。川側法面(内カーブ)にも樹木が繁殖(官地)し見通しが悪い。
-------	--

位置図



平面図



現況写真

①起点



②終点



③モルタル吹付部樹木繁殖状況



④落石防止柵裏樹木繁殖状況



⑤内カーブ樹木繁殖状況



審査結果

実施①

府民公募型整備事業(府民提案型)

受付番号

11


施設名	市島和知線
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	京丹波町出野 町道稲次線交差点から中路交差点までの府道北法面100m
提案内容	防草シートの設置

現在の状況	出野から広野方面に向かう市道交差で雑草が繁殖すると見通しが悪い。提案箇所については法面全体にツツジ等が植樹されている。
-------	---


位置図



平面図



現況写真



審査結果

実施① (雑草繁茂により視界を妨げる区間のみ実施)


施設名	遠方瑞穂線
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	京丹波町鎌谷下 南垣内から上河原
提案内容	警戒標識の設置

現在の状況  
道幅が広く普段は交通量も少ないが行楽シーズンには交通量も増え、また農繁期には、民家から道路を挟んだ水田等へ向かう農耕機の横断が頻繁に行われている。


位置図



平面図



現況写真



審査結果

実施① (減速を促す路面標示を実施)

施設名	土師川
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	京丹波町鎌谷下 道ノ下 大町坪から宮ノ下
提案内容	堤防の嵩上げ工
現在の状況	土砂が堆積している区間がある。上下流には河床低下等の状況もある。



位置図



平面図



審査結果

実施しない（複数年を要する大規模な工事であるため。）


施設名	遠方瑞穂線
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	京丹波町鎌谷下 ウスギ
提案内容	側溝蓋のグレーチング化

現在の状況	道路縦断的に道路表面排水等が人家玄関前に集まる状況になっている。
-------	----------------------------------

位置図



平面図



現況写真



審査結果	他事業で実施 (実施済)
------	--------------

他事業で実施 (実施済)
--------------

府民公募型整備事業(府民提案型)

受付番号

36


施設名	遠方瑞穂線
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	京丹波町鎌谷下 道ノ下
提案内容	横断管の土砂撤去

現在の状況	道路下の横断管に土砂が堆積し、道路排水(農業用水)が流れにくい状態になっている。
-------	--

位置図



平面図



現況写真



審査結果

実施①