

施設名	井尻川
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	京丹波町坂井道峠
提案内容	護岸整備
現在の状況	土羽護岸が崩れている

現況写真



位置図



平面図



審査結果

実施②

施設名	猪鼻川
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	京丹波町猪鼻
提案内容	堰の修繕

現在の状況	床止め工が壊れている
-------	------------

現況写真



位置図



平面図



審査結果

実施②

施設名	京丹波三和線
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	京丹波町三ノ宮 小山 バス停山側の法面約100m
提案内容	法面の雑木繁茂対策
現在の状況	H25.10月に完成した法面対策工事箇所であるが、枠内吹付を施した箇所から雑木等が繁茂し、歩道に覆い被さってきている状況である。


現況写真



位置図



平面図



審査結果

実施① (歩行者の影響のある箇所について伐採工もしくは張コンクリート工を実施)

施設名	井尻川
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	京丹波町八田西安 173号八田橋より下流10mより35m間
提案内容	護岸改修

現在の状況	護岸に草やこけが生えている
-------	---------------

現況写真



位置図



平面図



審査結果

実施しない
(早期対応の必要性はない。経過観察を続ける。)



施設名	井尻川
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	京丹波町八田西安2
提案内容	護岸改修

現在の状況	基礎部のブロックが抜けている
-------	----------------

現況写真



位置図



平面図



審査結果

実施② (根継工を実施)

施設名	井尻川
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	京丹波町八田中溝ノ下
提案内容	護岸嵩上げ

現在の状況	①下流に取水用の固定堰がある ②河床に堆積土砂がある
-------	-------------------------------

現況写真



下流側 1



上流側 2

位置図



平面図



審査結果

実施② (土砂浚渫を実施)

施設名	水呑川
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	京丹波町妙楽寺 十倉 石原
提案内容	護岸修繕

現在の状況	護岸が崩れている
-------	----------

現況写真

上流側



位置図



平面図



下流側

審査結果

実施①

府民公募型整備事業(府民提案型)

受付番号

329

施設名	猪鼻川
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	京丹波町猪鼻 上川合猪鼻線との交差点御旅橋から佐曾良橋の間
提案内容	床止工の修繕

現在の状況	床止め工が壊れている
-------	------------

現況写真



下流から1
全壊箇所

位置図



平面図



2

審査結果

実施②



3



最上流4

施設名	猪鼻川
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	京丹波町猪鼻 都田
提案内容	護岸修繕
現在の状況	護岸が崩れている

現況写真



位置図



平面図



審査結果

実施②

施設名	猪鼻川
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	京丹波町猪鼻 都田 佐曾良橋下流
提案内容	護岸修繕
現在の状況	護岸が崩れている

現況写真



位置図



平面図



審査結果

実施②