

施設名	園部川
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	南丹市八木町室河原 園部川管理通路吉富交差点から神田橋までの内約50m
提案内容	防草対策
現在の状況	霞堤の土羽法面に雑草が繁茂している。

位置図



現況写真



審査結果


実施しない (環境整備に関する工事であるため)

施設名	京都日吉美山線
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	南丹市日吉町畑郷 後野～鈴屋久保の下約150m
提案内容	立木の枝切り
現在の状況	雑木が大きくせり出しており、大型車両の通行に支障がある。また、道路線形も曲線区間で視距確保は困難。


現況写真



位置図



平面図



審査結果

実施①

施設名	園部川
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	南丹市園部町横田 右岸
提案内容	竹林の伐採
現在の状況	堤防付近に竹が繁茂している。

位置図




現況写真



審査結果

実施しない（環境整備に関する工事であるため。また、治水安全上支障はなく、経過観察を続ける）

施設名	長谷八木線
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	南丹市八木町八木 古川橋(本郷東)から東所団地まで
提案内容	カーブミラーの設置
現在の状況	市道から府道に出るためのカーブミラー。市道から出る際、一旦停止し徐行すれば、左右の視距は十分に確保されている。




審査結果	実施しない（市道を管理する南丹市の対応であるため）
------	---------------------------

施設名	桂川
提案区分	景観整備
提案箇所	南丹市八木町 南広瀬～八木地区まで約1000m
提案内容	雑木の伐採
現在の状況	護岸及び土羽に雑草雑木などが繁茂している。

現況写真



位置図



審査結果

実施しない（治水安全上支障はなく、経過観察を続ける。）

施設名	園部平屋線
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	南丹市殿田地内
提案内容	案内標識の設置
現在の状況	旧日吉町市街地への表示は②の箇所の「南丹日吉市街」のみで、地理に不慣れな場合「胡麻方面」が少しわかりにくい状態。

位置図



現況写真



①の箇所

JR日吉駅、胡麻駅 →

②の箇所

← JR日吉駅、胡麻



審査結果

実施 (他事業で実施)

施設名	国道372号
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	南丹市園部町天引 天引大橋～亀岡よりの300m区間
提案内容	防草シートの設置
現在の状況	昨年度試行的に雑草対策が実施されている。現地状況は道路線形も良く、年1回路肩除草することで通行の安全は確保されている。

現況写真




審査結果

実施しない (交通安全上、支障がないため)

施設名	蛇ヶ谷川(砂防)
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	南丹市園部町埴生岡花付近
提案内容	雑木の伐採
現在の状況	法面付近の竹木が流過断面内に繁茂している。 状況によっては河道が閉塞する恐れあり。

現況写真



位置図




平面図



審査結果

実施② (著しく繁茂している箇所のみ実施)

施設名	国道372号
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	南丹市園部町植生赤尾地内 西植生ライスセンター横
提案内容	側溝蓋の設置
現在の状況	改良済みの道路で線形も良く路肩幅員も十分とれている。また、側溝蓋を掛けることで、道路排水機能が低下する。



現況写真





審査結果

実施しない (交通安全上、支障がないため)

施設名	国道372号
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	南丹市園部町埴生内 埴内埴生郵便局横
提案内容	防草シートの設置
現在の状況	昨年度、市道交差点部の一部を施行済み。篠山側に2箇所交差点が存在しており、国道へ出る際亀岡側の見通しがききにくい状況

現況写真



審査結果

実施① (②、③箇所のみ実施)