


府民公募型整備事業(府民提案型)

受付番号 110

施設名	園部川
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	南丹市園部町仁江神崎 神崎橋上流左岸側
提案内容	堤防嵩上げ

現在の状況	井堰から取水した余り水が園部川に戻るまでの護岸が低い状況。 なお、護岸背後の地山は高く、余水吐の部分にはゲート等も存在。
-------	---



現況写真



背後地の地山



ゲートと余水吐



審査結果

実施しない (護岸の低い区間は背後地が地山で高いため。)

府民公募型整備事業(府民提案型)

受付番号

111

施設名	園部川
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	南丹市園部町仁江神崎78-1 神屋橋上流左岸側
提案内容	堤防嵩上げ及び拡幅
現在の状況	護岸高の不整合がある。

位置図



平面図



現況写真

護岸高の不整合はあるが堤防高は整合



管理用通路も1~2m程度確保



審査結果

実施しない（現時点で治水上支障がない。）

府民公募型整備事業(府民提案型)

受付番号

113


施設名	園部能勢線
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	南丹市園部町仁江甲溝畑58付近 仁江バス停付近 市道との合流点
提案内容	反射板、矢印板、区画線及びUパイプの設置

現在の状況	道路幅が広く車両がスピードを出しやすい状況である、側破線はきれいな状態である。
-------	---

位置図



平面図



審査結果

実施しない（市道を管理する南丹市の対応であるため。）

施設名	棚野川
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	南丹市美山町鶴ヶ岡棚 相白堰堤の上流70m
提案内容	土砂浚渫

現在の状況	堰の影響で土砂の堆積は見られる。
-------	------------------

位置図



平面図



現況写真



審査結果

実施しない（早期対応の必要性はない。経過観察を続ける。）

施設名	京都広河原美山線
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	南丹市美山町江和～田歌区間約90m
提案内容	道路改幅及びカーブミラーの設置
現在の状況	センターラインの無い道路であり、幅員が狭く見通しの悪い箇所がある。車の離合の際に速度を落とす必要がある。

位置図




至: 安掛

現況写真



至: 安掛




至: 安掛

審査結果

実施② (カーブミラーの設置のみ実施)


施設名	中地日吉線
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	
提案内容	道路案内標識及び右折注意表示板の設置
現在の状況	園部平屋線を園部町方向へ走行する際に、右折待機している車輛の視認がしづらい。中地日吉線から日吉ダムへ向かう交差点に交差点標識がない。



位置図



平面図




審査結果

実施① (路面標示、警戒標識の設置のみ実施)

施設名	京都広河原美山線
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	南丹市美山町江和
提案内容	道路照明の設置

現在の状況	歩道が設置されている区間であるが、道路照明及び防犯灯といった照明機器は設置されていない。
-------	--



審査結果

実施しない（道路照明の設置要件に満たないため。）

施設名	京都広河原美山線
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	南丹市美山町江和～田歌区間約90m
提案内容	道路改幅及びカーブミラーの設置

現在の状況	センターラインの無い道路であり、幅員が狭く見通しの悪い箇所がある。車の離合の際に速度を落とす必要がある。
-------	--

位置図




至:安掛

現況写真



至:安掛



審査結果

実施② (カーブミラーの設置のみ実施)

府民公募型整備事業(府民提案型)

受付番号

121

施設名	京都広河原美山線
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	南丹市美山町江和～田歌区間約90m
提案内容	道路改幅及びカーブミラーの設置
現在の状況	センターラインの無い道路であり、幅員が狭く見通しの悪い箇所がある。車の離合の際に速度を落とす必要がある。

現況写真



至: 佐々里

位置図



至: 安掛

審査結果

実施② (カーブミラーの設置のみ実施)