

| | |
|-------|---|
| 施設名 | 和泉宮脇線 |
| 提案区分 | 安心・安全整備 |
| 提案箇所 | 南丹市美山町島 (島公民間付近) |
| 提案内容 | 道路照明灯の設置 |
| 現在の状況 | 周辺には、照明等が無い状況であり、夜間歩行者が横断している場合は、非常に危険な状況である。また、夜間時の小学校グラウンド使用時の通行や区集会場があり、利用が多い交差点である。昨年度に死亡事故が発生している。 |



現況写真



審査結果

実施①

| | |
|-------|--|
| 施設名 | 綾部宮島線 |
| 提案区分 | 安心・安全整備 |
| 提案箇所 | 南丹市美山町大野 |
| 提案内容 | 地下道の設置 |
| 現在の状況 | 安全対策要望の箇所はカーブ区間であり、横断する歩行者に注意する必要がある。カーブミラーが設置されており、また、歩行者数も少ない。 |

位置図



平面図



現況写真



カーブ区間であり、先が見えにくい。

審査結果

実施しない（複数年を要する大規模な改修工事があるため）

| | |
|-------|---|
| 施設名 | 国道162号 |
| 提案区分 | 安心・安全整備 |
| 提案箇所 | 南丹市美山町盛郷（堀越峠） |
| 提案内容 | 速度抑制対策工 |
| 現在の状況 | 国道162号の堀越峠から盛郷ロードパークからは、峠道となっており、カーブが多い箇所となっている。春から秋にかけては、ライダーが多く集まり、走行を楽しんでいる模様。今年5月には、バイクによる死亡事故が発生しており、府警からも早期の対策を要望されている。 |

位置図



現況写真



審査結果

実施①

| | |
|-------|-----------------------------------|
| 施設名 | 陣田川 |
| 提案区分 | 安心・安全整備 |
| 提案箇所 | 南丹市園部町熊崎地内(左岸) |
| 提案内容 | 護岸改修 |
| 現在の状況 | 左右岸での天端高さの差異は、提案箇所の下流(約40m)で見られる。 |

位置図



平面図



現況写真

下流端



左右岸での天端高に差異



提案箇所上流端

左岸側の天端が道路と同程度



審査結果

実施① (嵩上げコンクリートで実施)


| | |
|-------|---------------------------------------|
| 施設名 | 陣田川 |
| 提案区分 | 安心・安全整備 |
| 提案箇所 | 南丹市園部町熊崎 (地藏尊前の橋の上下流) |
| 提案内容 | 土砂浚渫 |
| 現在の状況 | 上流部は河床低下傾向が見受けられるが、下流部では土砂の堆積が見受けられる。 |



位置図



平面図



審査結果

実施① (下流部の堆積区間で実施)

| | |
|-------|--|
| 施設名 | 園部平屋線 |
| 提案区分 | 安心・安全整備 |
| 提案箇所 | 南丹市神楽坂トンネル |
| 提案内容 | 電光表示板の設置及び改良 |
| 現在の状況 | トンネル内を走行する自動車は、速度が出ており、路肩を走る自転車にとっては、非常に危険な状態である。また、トンネル内の照明が暗いことから、自転車等の把握が遅れることが考えられる。 |



現況写真



トンネル美山側の孔口

至: 安掛



トンネル内の照明は暗いため、自転車等の認知が遅れる。



トンネル内の電光表示板

審査結果

実施① (電光でない自転車走行注意等の看板を設置)

| | |
|-------|--|
| 施設名 | 園部平屋線 |
| 提案区分 | 安心・安全整備 |
| 提案箇所 | 南丹市 神坂トンネル |
| 提案内容 | 道路照明灯の設置 |
| 現在の状況 | ガードレール際の樹木は道路までは伸びておらず、見通し確保されており、危険な状況ではない。 |




| | |
|------|-------------------------|
| 審査結果 | 実施しない (設置基準に照らし不要であるため) |
|------|-------------------------|

| | |
|-------|---------------------------------|
| 施設名 | 奥山川 |
| 提案区分 | 安心・安全整備 |
| 提案箇所 | 南丹市園部町天引区 (水田新田上流側) |
| 提案内容 | 護岸改修 |
| 現在の状況 | 土羽護岸の一部洗掘は見られるが、治水上支障になるほどではない。 |

現況写真



位置図



平面図



審査結果

実施しない (河川管理上支障がないため)

| | |
|-------|------------------------------|
| 施設名 | 京都日吉美山線 |
| 提案区分 | 安心・安全整備 |
| 提案箇所 | 南丹市日吉町保野田 (JA京都日吉支店ライスセンター前) |
| 提案内容 | 歩道設置 |
| 現在の状況 | 中学生、高校生が通学で通るが、歩道がなく危険 |


現況写真



位置図



平面図



審査結果

実施② (車線をシフトし、ポストコーンにより簡易歩道を設置する)

| | |
|-------|--|
| 施設名 | 園部川 |
| 提案区分 | 安心・安全整備 |
| 提案箇所 | 南丹市園部町天引(河原) |
| 提案内容 | ふとんかごの設置 |
| 現在の状況 | 右岸支川(普通河川)との合流部の洗掘。 園部川との取り合い石積みへの影響が懸念される。 |

位置図



平面図



現況写真



審査結果

実施①