

施設名	山森川
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	南丹市美山町福居 熊壁
提案内容	土砂浚渫

現在の状況	一部に土砂の堆積は見られる
-------	---------------


現況写真



位置図



平面図



審査結果	実施しない
------	-------

(早期対応の必要性はない。経過観察を続ける。)

施設名	山森川
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	南丹市美山町福居 山森松河原橋下流
提案内容	堰堤の改修

現在の状況	落差工が破損している
-------	------------

現況写真



位置図



平面図



審査結果

実施②

施設名	山森川
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	南丹市美山町福居 山森川合流地点
提案内容	落差工及び護岸の改修

現在の状況	落差工及び護岸の一部が破損している
-------	-------------------

現況写真



位置図



平面図



審査結果

実施②

施設名	山森川
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	南丹市美山町福居 熊壁
提案内容	土砂浚渫

現在の状況	一部に土砂の堆積が見られる
-------	---------------

現況写真



位置図



平面図



審査結果

実施しない
 (早期対応の必要性はない。経過観察を続ける。)

施設名	原川
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	南丹市美山町宮脇
提案内容	護岸修繕

現在の状況	護岸の一部が崩れている
-------	-------------

現況写真




提案箇所 4

位置図



平面図



提案箇所 4

審査結果

実施② (提案箇所2~4は他事業で実施。)



提案箇所 3



提案箇所 2



提案箇所 1

施設名	由良川
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	南丹市美山町内久保 大内 大内橋下流
提案内容	河床整備
現在の状況	土砂の堆積はあまり見られない

現況写真



位置図



平面図



審査結果

実施しない
 (早期対応の必要性はない。経過観察を続ける。)

施設名	由良川
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	南丹市美山町内久保 大内 大内橋下流
提案内容	護岸整備

現在の状況	堤防法面が崩れかけている場所はない
-------	-------------------

現況写真



位置図



平面図



審査結果	実施しない (護岸に変状が見られないため。経過観察を続ける。)
------	------------------------------------

施設名	由良川
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	南丹市美山町内久保 大内 大内橋下流
提案内容	護岸修繕

現在の状況	護岸の一部が崩れている
-------	-------------

現況写真



位置図



平面図



審査結果

実施しない
 (早期対応の必要性はない。経過観察を続ける。)

施設名	由良川
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	南丹市美山町南 ~ 島田下
提案内容	堤防の改修及び嵩上げ

現在の状況	護岸(蛇籠)は壊れていない 護岸高は多少低めとなっている
-------	---------------------------------

現況写真



位置図



平面図



審査結果

実施しない
(堤防に変状が見られないため。経過観察を続ける。堤防嵩上げは上下流の調整が必要。)

施設名	由良川
提案区分	安心・安全整備
提案箇所	南丹市美山町南 南大橋
提案内容	堤防設置

現在の状況	河積は局部的に狭くない
-------	-------------

現況写真



位置図



平面図



審査結果	実施しない (複数年を要する大規模な工事であるため。)
------	--------------------------------