


# 府民公募型整備事業【景観整備】

( 市町協働型 ・ 府民提案型 )

番号	受付番号 8	写 真	
路線・河川名等	久僧海岸	 <p style="text-align: right;">水路出口</p>	
所在地	京丹後市丹後町久僧地内		
現在の状況 及 提 案 内 容	<p>現況 海岸侵食防止のために設置された消波ブロックが地区内水路の出口を塞いでいて、清掃作業が出来ない。</p> <p>提 案 消波ブロックの移動 水路出口をふさがないように</p>		
実 施 内 容	<p>工 種 実施しない</p> <p>規 模</p>		
位 置 図	 <p style="text-align: center;">京丹後市丹後町久僧</p>		説 明 図 面
備 考	 <p style="text-align: center;">水路出口の ブロック移動要望</p>		


府民公募型整備事業【安心・安全整備】

( 市町協働型 ・ 府民提案型 )

番号	受付番号9	写真
路線・河川名等	砂方漁港	
所在地	京丹後市丹後町間人（砂方）地内	
現在の状況及び提案内容	<p>現況 平成28年2月に法面の崩落が発生。近隣人家敷地にクラックが発生している</p> <p>提案 急傾斜地の根本的な対策を要望</p>	
実施内容	<p>工種 実施しない</p> <p>規模</p>	
位置図	 <p>京丹後市丹後町砂方</p>	<p>説明図面</p>  <p>崖地法面の崩落発生</p> <p>砂方漁港</p> <p>丹後町 間人</p>
備考		

府民公募型整備事業【安心・安全整備】

( 市町協働型 ・ 府民提案型 )

番号	受付番号330	写真	
路線・河川名等	久僧海岸		
所在地	京丹後市丹後町久僧地内		
現在の状況及び提案内容	現況 波しぶきが防波堤や消波ブロックを越えて民家まで届く砂も毎年流出している 提案 防波堤の改良又は消波ブロックの改良砂の侵食対策		
実施内容	工種 実施しない 規模		
位置図		説明図面 	
備考			