

府民公募型安心・安全整備事業（市町協働型・**府民提案型**）

番号	審査番号 521（受付番号 491）		写真	
路線・河川名等	成願寺川 砂防施設			
所在地	京丹後市丹後町成願寺 地内			
現在の状況 及 提案内容	<p>&lt;現況&gt; 第1～3砂防堰堤の土砂堆積及び排水溝の閉塞により危険である。</p> <p>&lt;提案&gt; 浚渫、排水溝の閉塞解消</p>			
実施内容	工種	実施しない	説明図面	
	規模			
位置図				
備考	<p>堰堤上流の堆砂勾配は維持管理上問題のない緩い勾配であり、緊急性が低い。また第一堰堤の排水溝は排水機能を有しており、緊急性が低い。 受付番号448と同一箇所</p>			


府民公募型整備事業【安心・安全整備】（市町協働型・**府民提案型**）

番号	審査番号 522（受付番号 183）		写 真	
路線・河川名等	吉野地区砂防堰堤			
所在地	京丹後市弥栄町須川（吉野）地内			
現在の状況 及 提案内容	現況	砂防堰堤が土砂で一杯の為、下流への土砂の流出が激しく、砂防堰堤の機能を果たしていない。		
	提案	土砂撤去		
実施内容	工種	実施しない		
	規模			
位置図			説明図面	
				
備考	堰堤上流の堆砂の勾配は、維持管理上問題のない緩い範囲であり、緊急性が低い。			

府民公募型整備事業【安心・安全整備】（市町協働型・**府民提案型**）

番号	審査番号 523 (受付番号 184)		写 真	
路線・河川名等	吉野地区砂防堰堤			
所在地	京丹後市弥栄町須川（吉野）地内			
現在の状況 及 提案内容	現況	砂防堰堤が土砂で一杯の為、下流への土砂の流出が激しく、砂防堰堤の機能を果たしていない。		
	提案	土砂撤去		
実施内容	工種	実施しない		
	規模			
位置図				
	<p>堰堤上流の堆砂の勾配は、維持管理上問題のない緩い範囲であり、緊急性が低い。</p>			
		説 明 図 面		
				

府民公募型整備事業【安心・安全整備】（市町協働型・**府民提案型**）

番号	審査番号 524（受付番号 185）		写真
路線・河川名等	吉野地区砂防堰堤		
所在地	京丹後市弥栄町須川（吉野）地内		
現在の状況 及 提案内容	現況	砂防堰堤が土砂で一杯の為、下流への土砂の流出が激しく、砂防堰堤の機能を果たしていない。	
	提案	土砂撤去	
実施内容	工種	実施しない	
	規模		
位置図			説明図面
			
備考	堰堤上流の堆砂の勾配は、維持管理上問題のない緩い範囲であり、緊急性が低い。		

府民公募型安心・安全整備事業（市町協働型・**府民提案型**）

番号	審査番号 525（受付番号 259）		写真	
路線・河川名等	奈良川 砂防堰堤(第3堰堤)			
所在地	京丹後市弥栄町船木 地内			
現在の状況及び提案内容	現況	砂防堰堤が土砂で一杯の為、下流へ土砂の流出が激しい		
	提案	砂防堰堤土砂撤去		
実施内容	工種	実施しない		
	規模			
位置図			<p data-bbox="1556 858 1736 890">説明図面</p> 	
備考	堰堤上流部の堆砂勾配は維持管理上問題のない緩い勾配であり、緊急性が低い			

府民公募型安心・安全整備事業（市町協働型・**府民提案型**）

番号	審査番号 526（受付番号 260）		写真	
路線・河川名等	奈良川 砂防堰堤(第1堰堤)			
所在地	京丹後市弥栄町船木 地内			
現在の状況及び提案内容	現況	砂防堰堤が土砂で一杯の為、下流への土砂の流出が激しい		
	提案	砂防堰堤土砂撤去		
実施内容	工種	実施しない		
	規模			
位置図			<p data-bbox="1556 858 1736 890">説明図面</p> 	
備考	堰堤上流部の堆砂勾配は維持管理上問題のない緩い勾配であり、緊急性が低い			

府民公募型安心・安全整備事業（市町協働型・**府民提案型**）

番号	審査番号 527（受付番号 261）		写真	
路線・河川名等	奈良川 砂防堰堤(第2堰堤)			
所在地	京丹後市弥栄町船木 地内			
現在の状況及び提案内容	現況	砂防堰堤が土砂で一杯の為、下流へ土砂の流出が激しい		
実施内容	提案	砂防堰堤土砂撤去	工種	実施しない
			規模	
位置図			<p data-bbox="1556 858 1736 885">説明図面</p> 	
備考	堰堤上流部の堆砂勾配は維持管理上問題のない緩い勾配であり、緊急性が低い			

府民公募型整備事業【安心・安全整備】（市町協働型・**府民提案型**）

番号	審査番号 528 (受付番号 380)		写 真	
路線・河川名等	砂防河川 小松川			
所在地	宮津市小松 地内			
現在の状況 及 提案内容	現況	砂防ダムの上流部に土砂が堆積しており、豪雨時に土砂が流れ、小松川の氾濫が懸念される。	<p style="text-align: center;">説 明 図 面</p> 	
	提案	砂防ダムの上流部に堆積している土砂の浚渫をしてほしい。		
実施内容	工種	実施しない		
	規模			
位置図				
備考	堰堤上流の堆砂の勾配は、維持管理上問題のない緩い範囲であり、緊急性が低い。			



府民公募型整備事業【安心・安全整備】（市町協働型・**府民提案型**）

番号	審査番号 529（受付番号 400）		写真	
路線・河川名等	砂防河川 大橋川			
所在地	宮津市国分 地内			
現在の状況 及 提案内容	現況	砂防ダムの上流部に土砂が堆積しており、豪雨時に土砂が流れ、大橋川の氾濫が懸念される。		
	提案	砂防ダムの上流部に堆積している土砂の浚渫してほしい		
実施内容	工種	実施しない	説明図面	
	規模			
位置図				
備考	堰堤上流の堆砂の勾配は、維持管理上問題のない緩い範囲であり、緊急性が低い。			

府民公募型安心・安全整備事業（市町協働型・**府民提案型**）

番号	審査番号 530（受付番号 448）	写真	
路線・河川名等	成願寺川 砂防施設		
所在地	京丹後市丹後町成願寺 地内		
現在の状況 及 提案内容	<p>&lt;現況&gt;第1～3砂防堰堤の土砂堆積及び排水溝の閉塞により危険である。</p> <p>&lt;提案&gt;浚渫、排水溝の閉塞解消</p>		
実施内容	工種	実施しない	
	規模		
位置図			
備考	<p>堰堤上流の堆砂勾配は維持管理上問題のない緩い勾配であり、緊急性が低い。また第一堰堤の排水溝は排水機能を有しており、緊急性が低い。 ※受付番号491と同一箇所</p>		

府民公募型安心・安全整備事業（市町協働型・**府民提案型**）

番号	審査番号 531（受付番号 526）		写真	
路線・河川名等	二級河川 大谷川			
所在地	京丹後市大宮町河辺 地内			
現在の状況 及 提案内容	<p>&lt;現況&gt; 砂防堰堤6箇所が満砂状態である。</p> <p>&lt;提案&gt; 砂防堰堤の計画的な浚渫。</p>			
実施内容	工種	浚渫工		
	規模	6箇所（一部実施）		
位置図			説明図面	
備考	<p>浚渫工は河川として断面阻害している堆積土砂のみ実施する。砂防施設としては維持管理機能上問題のない堆積状況であり、緊急性は低い。</p>			

府民公募型整備事業【安心・安全整備】（市町協働型・**府民提案型**）

番号	審査番号 532 (受付番号 105)		写真	
路線・河川名等				
所在地	与謝野町石川地内 西禅寺の西側			
現在の状況 及 提案内容	現況	40年程前に実施された急傾斜事業の法面が、平成25年7月の豪雨により崩れかけている。割れ目に水が入らないようブルーシート等を被せているが崩壊が懸念される。		
	提案	法面が崩れないように擁壁工か法枠工で法面を保護してほしい。		
実施内容	工種	実施しない		
	規模			
位置図			<p>説明図面</p> 	
備考	京都府の管理施設でないため実施しない。			

府民公募型整備事業【安心・安全整備】（市町協働型・**府民提案型**）

番号	審査番号 533 (受付番号 136)		写 真	
路線・河川名等	国久 急傾斜地			
所在地	京丹後市弥栄町国久地内			
現在の状況 及 提案内容	現況	台風、大雨時に住宅の裏山が崩壊する。法面に亀裂が入り、水道となり水を含み、年々崩れている。		
実施内容	工種	実施しない。		
	規模			
位置図			説明図面	
備考	京都府管理施設がないため実施しない。			

府民公募型安心・安全整備事業（市町協働型・**府民提案型**）

番号	審査番号 534（受付番号 257）		写 真	
路線・河川名等	和田野 急傾斜			
所在地	京丹後市弥栄町和田野 地内			
現在の状況 及 提案内容	<状況> 道路沿いの斜面で、斜面に一部崩落跡あり危険である。 <提案> 伐採、斜面崩壊防止			
実施内容	工種	実施しない		
	規模			
位置図				
備考	京都府管理施設がないため実施しない。			

府民公募型安心・安全整備事業（市町協働型・**府民提案型**）

番号	審査番号 535（受付番号 267）		写真	
路線・河川名等	芋野土砂災害特別警戒区域A			
所在地	京丹後市弥栄町芋野 地内			
現在の状況 及 提案内容	現況	土砂の流出が発生している		
実施内容	提案	急傾斜地に防災対策		
	工種	実施しない		
位置図	規模		説明図面	
				
備考	京都府管理施設がないため実施しない。			

府民公募型安心・安全整備事業（市町協働型・**府民提案型**）

番号	審査番号 536（受付番号 268）		写真	
路線・河川名等	芋野土砂災害特別警戒区域B			
所在地	京丹後市弥栄町芋野 地内			
現在の状況 及 提案内容	現況	土砂の崩れが発生している		
実施内容	提案	急傾斜地に防災対策		
	工種	実施しない		
位置図			説明図面	
		備考		
備考	京都府管理施設がないため実施しない。			



府民公募型安心・安全整備事業（市町協働型・**府民提案型**）

番号	審査番号 537（受付番号 269）		写真	
路線・河川名等	芋野土砂災害特別警戒区域C			
所在地	京丹後市弥栄町芋野 地内			
現在の状況 及 提案内容	現況	土砂崩れの危険性が非常に高い		
	提案	急傾斜地に防災対策		
実施内容	工種	実施しない		
	規模			
位置図			説明図面	
備考	京都府管理施設がないため実施しない。			

府民公募型安心・安全整備事業（市町協働型・**府民提案型**）

番号	審査番号 538（受付番号 484）		写真	
路線・河川名等	間人急傾斜施設			
所在地	京丹後市丹後町間人地内 三柱神社付近			
現在の状況 及 提案内容	<p>&lt; 現況 &gt; 急傾斜対策事業として擁壁と落石防護柵を設置したが、施設が老朽化し、防護柵の支柱が著しく腐食し、またネットにおいては穴が空いてる箇所があり危険を感じる。</p> <p>&lt; 提案 &gt; 急傾斜施設の改修</p>			
実施内容	工種	急傾斜施設補修工	説明図面	
	規模	延長70m		
位置図	<p>(C) 京都府自治体情報化推進協議会 (C) PASCO (C) INCREMENTP</p>			
備考	受付番号258と同一箇所			

府民公募型安心・安全整備事業（市町協働型・**府民提案型**）

番号	審査番号 539（受付番号 258）		写 真	
路線・河川名等	間人急傾斜施設			
所在地	京丹後市丹後町間人地内 三柱神社付近			
現在の状況 及 提案内容	<p>&lt;現況&gt;間人急傾斜対策事業で施工した落石防護柵の変状が著しい状況である。支柱に腐食、孔食が見受けられ、鋼材は減厚、欠損が生じている。また、ネットの一部に開口が生じている。</p> <p>&lt;提案&gt;急傾斜施設の改修</p>			
実施内容	工種	急傾斜施設補修工	説明図面	
	規模	延長70m		
位置図	 <p>(C) 京都府自治体情報化推進協議会 (C) PASCO (C) INCREMENTP</p>			
備考	※受付番号484と同一箇所			

府民公募型安心・安全整備事業（市町協働型・**府民提案型**）

番号	審査番号 540（受付番号 447）		写 真	
路線・河川名等	平 急傾斜施設			
所在地	京丹後市丹後町平 地内			
現在の状況 及 提案内容	<p>&lt;現況&gt;防護柵支柱、ネットが経年劣化により腐食、破損している。</p> <p>&lt;提案&gt;支柱、ネットの補修、交換</p>			
実施内容	工種	急傾斜施設修繕工		
	規模	延長100m	説明図面	
位置図	 <p>(C) 京都府自治体情報化推進協議会 (C) PASCO (C) INCREMENTP</p>		 <p>延長 100m</p> <p>平急傾斜地</p> <p>宇川</p> <p>井上</p> <p>橋</p> <p>30m</p> <p>(C) 京都府自治体情報化推進協議会</p>	
備考				