

整理番号	25	受付番号	169
路線・河川名等	下植野長岡京線		
所在地	長岡京市 神足2丁目		
現在の状況	犬川側道橋が、縞鋼板であるため降雨時には滑りやすく危険な状況になっている。		
提案内容	犬川橋側道橋 滑り止め		
技術審査の結果	実施する①		
事業委員会意見等	技術審査のとおりとする		

写真・詳細図等



位置図



備考