






受付番号	19	所在地	城陽市市辺
路線・河川名等	上粕城陽線	写真・詳細図等 <現況路側(側溝)の状況>  蓋無し  鋼板蓋  老朽化した コンクリート蓋 歩行スペース確保のためコンクリート蓋に修繕  参考例	
提案内容等	側溝修繕		
技術審査の結果	実施する①		
事業委員会意見等	技術審査のとおりとする		
位置図			
			
備考		<標準横断面図> 