




受付番号	91	所在地	八幡市八幡
路線・河川名等	八幡木津線	写真・詳細図等	
提案内容等	舗装の補修		
技術審査の結果	実施する②	<p>＜舗装の劣化状況＞</p>  <p>亀裂・わだち掘 h=2cm</p> <p>舗装のたわみによる損傷</p>	
事業委員会意見等	技術審査のとおりとする		
位置図			
		<p>＜標準横断面図＞</p>  <p>区画線復旧工</p> <p>区画線復旧工</p> <p>区画線復旧工</p> <p>As</p> <p>Co</p> <p>As</p> <p>Co</p> <p>As</p> <p>Co</p> <p>車道舗装修繕工</p> <p>切削オーバーレイ</p> <p>密粒アスコン t=5cm</p>	
備考			