

|          |   |  |   |
|----------|---|--|---|
| 受付番号     | 76  | 所在地  | 久御山町北川顔～東一口 地内  |
| 路線・河川名等  | 古川  | 写真・詳細図等  |   |
| 提案内容等    | 河川内に樹木等が繁茂し、土砂が堆積しているため、樹木の伐採と浚渫を提案                     |  |   |
| 技術審査の結果  | 一部実施する  |  |   |
| 事業委員会意見等 | 技術審査のとおりとする   |  |   |
| 32       | 位置図   |  |   |
|          |   | <p>&lt;起点→終点方面&gt;</p> <p>&lt;中間点→終点方面&gt;</p> <p>&lt;終点→起点方面&gt;</p> <p>&lt;立木・代表写真&gt;</p> |   |
| 備考       | 伐木を実施する。浚渫については、堆積土砂が河川断面の10%に満たないため実施しないが、引き続き経過観察を行う。 |  | <p>浚渫 <math>A=0.3\text{m}^2</math><br/>                 (河川断面<math>A'=7.3\text{m}^2*10\%=0.7\text{m}^2 &gt; A</math>)</p> |