




府民公募型整備事業

【山城南土木事務所】

安心・安全整備			
受付番号	56	所在地	木津川市加茂町尻枝川向
路線・河川名等	新川	写真・詳細図等	
提案内容等	浚渫、堰補修(延長L=20m) 河道内に土砂が堆積していることから出水時の阻害となる。また、既設堰に損傷が見られるため補修が必要		
技術審査の結果	実施しない		
審査委員会意見等	技術審査のとおりとする		
位置図			
			
備考	・土砂の堆積箇所は堰上流部であるから、堰の維持管理のなかで対処されるべきものである。	<p>横断面図 (取水堰付近)</p>  <p>堆積面積 A=1.5m² 浚渫面積 A=1.1m²</p> <p>土砂堆積率 $1.1 \div 4.3 \times 100 = 25.6\% (>10\%)$</p>	