



府民公募型安心・安全整備事業 (**府民提案型** < 既要望 >)

<p>整理番号</p>	<p>7</p>	<p>写真</p>	
<p>交通安全施設</p>	<p>信号機（新設・定周期式）</p>		
<p>所在地</p>	<p>木津川市梅美台2丁目28-1先 府道奈良加茂線梅谷線交差点</p>		
<p>現在の状況</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ 交通規制 交差点図面に記入のとおり。 ・ 付近の環境 南側周辺は住宅が密集しており、南西方向には梅美台小学校がある。 		
<p>要望内容</p>	<p>交通量が多く、安全に通行できるように信号機と横断歩道設置の要望。（受付番号283 7月21日受理）</p>		
<p>位置図</p>			
<p>備考</p>			


府民公募型安心・安全整備事業

(府民提案型 < 既要望 >)

<p>整理番号</p>	<p>8</p>	<p>写真</p>	
<p>交通安全施設</p>	<p>信号機（新設・定周期式）</p>	<p>①</p> 	<p>②</p> 
<p>所在地</p>	<p>木津川市加茂町駅東二丁目5-3先 市道3105号・3106号（JR加茂駅東口）交差点</p>	<p>③</p> 	<p>④</p> 
<p>現在の状況</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ 交通規制 交差点図面に記入のとおり ・ 付近の環境 周辺は住宅が密集しており、北西角には高層マンション、東側は井尻公園、西側はJR加茂駅がある。 	<p>交差点図面</p>	
<p>要望内容</p>	<p>府道への抜け道として多くの車両が通過しているが、通学児童が横断するのに危険であるため、信号機設置を要望。 (受付番号290 7月21日受理)</p>		
<p>位置図</p>			
<p>備考</p>			


府民公募型安心・安全整備事業

(府民提案型 < 既要望 >)

<p>整理番号</p>	<p>9</p>	<p>写真</p>	
<p>交通安全施設</p>	<p>信号機（新設・定周期式）</p>	<p>①</p> 	<p>②</p> 
<p>所在地</p>	<p>木津川市梅美台1丁目6-3先 木津東西線梅谷線交差点</p>	<p>③</p> 	<p>④</p> 
<p>現在の状況</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ 交通規制 交差点図面に記入のとおり ・ 付近の環境 周辺は振興住宅地として独立行政法人都市再生機構株式会社URが開発を行っている木津南地区の最東部に位置する。北方向には梅美台小学校がある。 		
<p>要望内容</p>	<p>年々、人口も交通量も増えていることから、安全に通行できるように信号機設置を要望。 (受付番号300 7月21日受理)</p>		
<p>位置図</p>			
<p>備考</p>	<p style="text-align: center;">交差点図面</p> 		

府民公募型安心・安全整備事業

(府民提案型 < 既要望 >)

<p>整理番号</p>	<p>10</p>	<p>写真</p>	
<p>交通安全施設</p>	<p>信号機（新設・定周期式）</p>	<p>①</p> 	<p>②</p> 
<p>所在地</p>	<p>木津川市梅美台2丁目7先 木津中ノ川線東中央線交差点</p>	<p>③</p> 	
<p>現在の状況</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ 交通規制 交差点図面に記入のとおり ・ 付近の環境 周辺は新興住宅地として開発を行っている地域の道路で、南東方向には梅美台小学校があり、朝の通勤時間には車両が集中している。 	<p>交差点図面</p>	
<p>要望内容</p>	<p>現在開発中の地域であり、年々人口も交通量も増えていることから、安全対策として信号機設置を要望。 (受付番号302 7月21日受理)</p>		
<p>位置図</p>			
<p>備考</p>	<p></p>		