

府民公募型安心・安全整備事業（府民提案型）技術審査一覧【中丹地域】

受付 番号	提案施設			提案概要	用地買収 の有無	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果						技術審査 結果	審査委員会 意見等	備考			
	種別	名 称	所在地			対象	公共事業としての必要性、地域づくりとの整合性 （安心・安全な学校づくりとの整合性）	技術上の適合性	速効性			関係法令、構 造基準等との 適合性	早期対応の必 要性				他の管理者等と の調整の難易		
									→対象工事とならない理由 （欄外：対象番号を記入）	公共事業とし ての必要性	地域づくり等と の整合性							地域要望等との 整合性	
257	学校 施設	府立工業高校	福知山市字石原小字上野	グラウンド西側フェンス の改修	無	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	実施する ②		

◆【第1段階チェック：対象とならない工事】

- ①国や市町村が管理する施設に関する工事
- ②利便性向上や環境整備に関する工事
- ③特定の個人や団体等の利益に限られる工事
- ④道路バイパス工事や河川整備工事など相当の事業期間を要する大規模な工事、建物の新築・大規模な改築工事

☆《他事業での実施》

- ⑤他の事業で既に着手している又は計画区間等に含まれている工事





◆【第2段階チェック：技術審査】

6項目について○、×の評価を記入

◆【技術審査結果】

- ・実施する①…緊急性大
- ・実施する②…緊急性中
- ・実施する③…緊急性小
- ・他事業で実施
- ・実施しない

府民公募型安心・安全整備事業（市町村協働型 ・ 府民提案型）

番号	1	写真
路線・河川名等	府立工業高校	<p data-bbox="1126 225 1256 256">【写真①】</p>  <p data-bbox="1126 890 1256 922">【写真②】</p>  <p data-bbox="1653 890 1783 922">【写真③】</p> 
所在地	福知山市字石原小字上野	
現在の状況	グラウンド西側に位置するアーチェリー場周辺の6mの鋼製フェンスについて、支柱等の腐食が進んでいる箇所がある。	
提案内容	災害時等に倒壊する危険性があるので、改修してほしい。	
対応案及び実施不可の場合の理由	腐食の進んだ鋼製フェンスを撤去新設する。また、アーチェリーの安全性を確保するため防矢ネットを取り付けることにより学校施設の安心・安全な環境づくりを行う。	
位置図	 <p data-bbox="421 983 506 1015">写真①</p> <p data-bbox="622 1015 808 1046">アーチェリー場</p> <p data-bbox="562 1126 651 1158">写真③</p> <p data-bbox="685 1094 819 1158">工業高校 グラウンド</p> <p data-bbox="555 1198 645 1230">写真②</p>	
備考		