

# 府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	109	路河川名	舞鶴綾部福知山線	提案内容	柵蓋の取り替え	対応案	舗装補修をする。
審査番号	東 - 61	箇所名	舞鶴市 池ノ内下 地内	現在の 状況	柵蓋そのものは取り替えの必要はないが 周辺の舗装(下水横断部)がやや沈み込んで いる。	実施できない 理由	柵蓋そのものは補修の必要はない。


(位置図)



## 府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	117	路河川名	池辺京田線	提案内容	山側樹木の伐採(3箇所)	対応案	地権者の了解を得た上で道路支障枝伐採する。(ただし建築限界内)
審査番号	東 - 62	箇所名	舞鶴市 字上根 地内	現在の状況	山側の木枝が道路にはみ出し支障	実施できない理由	

〔位置図〕







# 府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	122	路河川名	西神崎上東線	提案内容	側溝蓋の設置	対応案	側溝改良・蓋設置する。
審査番号	東 - 63	箇所名	舞鶴市 西神崎 地内	現在の 状況	前後の側溝は蓋設置されているが該当箇所は古い側溝形状で蓋が設置されていない。	実施できない理由	

〔位置図〕



## 府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	103	路河川名	三俣綾部線	提案内容	カーブミラーの交換、道路標示が薄い。	対応案	他事業で実施
審査番号	東 - 64	箇所名	綾部市 安場 地内	現在の状況	別事業にて区画線計画中で施工予定。	実施できない理由	

〔位置図〕



〔標準横断面図〕





# 府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	163	路河川名	上杉和知線	提案内容	デリネータ(ガードレール)の設置	対応案	他事業で実施 (デリネータ23基を設置済み)
審査番号	東 - 65	箇所名	綾部市 上杉町施福寺 地内	現在の 状況	峠の急なカーブで路肩が判りにくい	実施できない理由	

〔位置図〕



② 着手前

② 実施済



① 着手前

① 実施済



③ 着手前

③ 実施済



## 府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)


受付番号	4	路河川名	舞鶴綾部福知山線	提案内容	速度減速ゾーンの設置	対応案	路面標示を行う。(福知山方面)
審査番号	東 - 66	箇所名	綾部市 栗町北ノ前 地内	現在の 状況	福知山方面からの見通しが悪く交差点時に 通過車両が減速しない。	実施できな い理由	舞鶴・綾部方面は見通しが良いため実施 しない。




# 府民公募型安心・安全整備事業(府民提案型)

受付番号	8	路河川名	池辺京田線	提案内容	冠水対策 I 横断側溝新設が無理なら側溝清掃、樹設置2個 II 開口部大きく樹設置	対応案	I 側溝清掃及び閉鎖箇所解消を実施する。 II 引き続き経過観察を実施。
審査番号	東 - 67	箇所名	舞鶴市 上根 地内	現在の状況	谷山からの出水が道路排水柵から溢れている	実施できない理由	I 閉鎖箇所解消で効果がある。 II 経過観測中であるが被害報告なし。


〔位置図〕



(C) 京都府自治体情報化推進協議会  
(C) PASCO (C) INCREMENTP



(I) 写真位置







〈 現 況 写 真 〉

路線名	池辺京田線	箇所	舞鶴市	上根	地内		
①					②		
③					④		
<p>側溝閉鎖(2の写真 横断部の先)</p>					⑤		





# 府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	197	路河川名	舞鶴宮津線	提案内容	カーブミラー2箇所設置	対応案	①は路面表示、注意看板を設置する。 ②は実施できない。
審査番号	東 - 68	箇所名	舞鶴市 上漆原 地内	現在の状況	道路幅員は広いが急カーブで 道路横断状況の見通しが悪い。	実施できない理由	②は制限速度の40km/hで視距は確保されている。(2車線、センターライン有り)



〈 現 況 写 真 〉



路線名	舞鶴宮津線	箇所	舞鶴市	上漆原	地内
 <p>幅員8.7m R=60m</p>	 <p>舞鶴宮津線線(宮津から舞鶴方面)</p>				



# 府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	201	路河川名	小浜綾部線	提案内容	①横断歩道及び標識の設置 ②街灯の設置 ③植栽の剪定	対応案	①横断歩道及び標識の実施は出来ない。 ②道路照明は光害等周辺環境への影響についての地元の理解を得たうえで実施。 ③植栽剪定は実施済。
審査番号	東 - 69	箇所名	綾部市 十倉志茂町 地内	現在の状況	植栽は刈り込み済みであり、視距は確保されている	実施できない理由	①横断歩道及び標識設置は公安委員会。


〔位置図〕





# 府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	203	路河川名	地頭四所停車場線	提案内容	①安全ミラー設置、②横断歩道設置	対応案	①路面表示、注意看板を設置をする。 ②実施できない。
審査番号	東 - 70	箇所名	舞鶴市 下漆原 地内	現在の状況	道路幅員は広くセンターラインもあり、カーブ中ではあるが、見通しは確保できている。	実施できない理由	①視距は確保されている。 ②公安委員会が設置するもの






〈 現 況 写 真 〉

路線名	地頭四所停車場線	箇所	舞鶴市	下漆原	地内
 <p>至 地頭</p> <p>岡田小学校バス利用児童 バス乗降場所</p> <p>至 四所</p>				 <p>至 地頭</p> <p>岡田小学校バス利用児童バス乗降場所</p> <p>至 四所</p>	

## 府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	23	路河川名	地頭四所停車場線	提案内容	カーブミラーの設置	対応案	実施出来ない。
審査番号	東 - 71	箇所名	舞鶴市 西方寺 地内	現在の 状況	カーブミラーに代わる物として路面表示・警戒標識の設置	実施できない理由	視距は確保されており、実施出来ない。 (H24不採択箇所、代替えとして路面表示を実施済み)

〔位置図〕



路面標示実施済み  
(四所から岡田由里)



四所

60m先まで確認OK




## 府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	040	路河川名	福知山綾部線	提案内容	交差点の発光鏡設置	対応案	実施できない。
審査番号	東 - 72	箇所名	綾部市 高津町 地内	現在の 状況	交差点部であることは、夜間でも十分にわかる。	実施できない理由	現状で十分に交差点を認知できる状況にある。





〔位置図〕



位 罫 図



〈 現 況 写 真 〉

路線名	福知山綾部線	箇所	綾部市	高津町	地内
					
					



## 府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	55	路河川名	舞鶴野原港高浜線	提案内容	カーブミラーを設置	対応案	実施できない
審査番号	東 - 73	箇所名	舞鶴市 大波下 地内	現在の 状況	大波トンネルへ向かって左側に歩道があり 直線の道路で府道から見て見通し良好	実施できない 理由	市道から出る際に必要となるカーブミラー は市道管理者の検討事項である。






# 府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	208	路河川名	福知山綾部線	提案内容	道路側溝会所柵の改良	対応案	実施できない
審査番号	東 - 74	箇所名	綾部市 大島町二反田～大江 地内	現在の状況	会所柵は東西方向の道路側溝のみならず、府道南側の市道方面流域の排水をするボックスカルバートが府道を横断して接続されており、柵に流入した排水は、今度は北側の市道側溝に流下する	実施できない理由	柵の下流にあたる北側市管理の側溝の大型化以外に、改善は困難である。(当該柵を大きくしても、技術上のメリットはない)

〔位置図〕







# 府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	202	路河川名	府営朝来西団地	提案内容	街灯のLED化	対応案	実施できない
審査番号	東 - 75	箇所名	舞鶴市 朝来西町 地内	現在の 状況	一部の水銀灯に軽度の腐食がみられるが、直ちに危険を生じるものでない。点灯は維持されている。	実施できない理由	現在設置の外灯において、「明るさ」は維持されていると判断されるため

【位置図】








# 府民公募型整備事業【景観整備】(府民提案型)

受付番号	198	路河川名	金河内地頭線	提案内容	由良川橋高欄の塗装補修	対応案	高欄の塗装補修
審査番号	東 - 76	箇所名	舞鶴市 地頭 地内	現在の 状況	塗装が剥げ落ちている(天端)、1箇所激突等により破損している。	実施できない理由	

〔位置図〕







## 府民公募型整備事業【景観整備】(府民提案型)

受付番号	93	路河川名	山内川	提案内容	魚道の設置	対応案	実施できない。
審査番号	東 - 77	箇所名	綾部市 睦寄町 地内	現在の状況	既存施設は健全である。 落差工には魚道が設置されていない	実施できない理由	景観整備に適合しない。

〔位置図〕



〔標準横断面図〕



提案落差工



上流落差工

## 府民公募型整備事業【景観整備】(府民提案型)

受付番号	185	路河川名	祖母谷川	提案内容	魚道設置	対応案	実施できない。
審査番号	東 - 78	箇所名	舞鶴市 矢之助町 地内	現在の 状況	既存施設(落差工)は健全である。 落差工には魚道が設置されていない	実施できない 理由	景観整備に該当しない。

〔位置図〕

