

# H26府民公募型整備事業(府民提案型)


## 安心・安全整備

受付番号	312	路河川名	二俣三河線	提案内容	山側から土砂の流入を防ぐ。 側溝にたまった土砂を撤去。	対応案	実施する
審査番号	西1 - 21	箇所名	福知山市 大江町三河 地内	現在の状況	谷部から土砂が流出し、側溝に堆積し車道まで影響する。	実施できない理由	

〔位置図〕



標準断面図




# H26府民公募型整備事業(府民提案型)

# 安心・安全整備


受付番号	37	路河川名	管内の府管理道路	提案内容	府道・国道・市道を問わず信号機のある交差点全箇所到现在地標識を取り付ける。	対応案	一部実施。信号機があり、二車線以上の幹線市道との交差点に設置する。
審査番号	西1 - 22	箇所名	福知山市 管内一円 地内	現在の状況	府道以上の同士の交差点について、交差点明示標識を設置(市道との交差点には未設置)	実施できない理由	

〔位置図〕



提案区間  
福知山市全般


標準断面図



# 〈 現 況 写 真 〉

路河川名	箇所	福知山市	市内
------	----	------	----

## 中丹西土木事務所管内図



▽ 一般国道	9	9	号
	173	173	号
	175	175	号
	176	176	号
	426	426	号
	429	429	号
○ 主要地方道			
8	福知山綾部線		
9	綾部大江宮津線		
24	福知山停車場線	523	福知山停車場藤尾線
26	京丹波三和線	524	石原停車場戸田線
55	舞鶴福知山線	525	石原多保市線
56	丹東夜久野線	526	談夜久野線
59	市島和知線	527	新巻牧線
63	山東大江線	528	下野条上川口停車場線
74	舞鶴綾部福知山線	530	桑村寒原線
97	篠山三和線	531	上夜久野停車場線
		532	二俣三河線
		533	内宮地頭線
		707	小坂青垣線
109	福知山山南線	708	岩崎市島線
492	私市大江線	709	中山綾部線
493	西坂藤原線	710	本郷辻線
484	綾部大江線		
521	上川合猪鼻線		
522	三俣綾部線		

平成25年 1:125,000 1km



# H26府民公募型整備事業(府民提案型)


# 安心・安全整備

受付番号	227	路河川名	福知山停車場線 舞鶴福知山線	提案内容	自転車について歩道通行から車道通行に区別し明示する。	対応案	一部実施(公安委員会、地元等で合意できた箇所の一部実施)
審査番号	西1 - 23	箇所名	福知山市 駅前～堀 地内	現在の状況	自転車通行可の歩道であり歩行者と自転車の接触が懸念される。	実施できない理由	

〔位置図〕



標準断面図



# H26府民公募型整備事業(府民提案型)


## 安心・安全整備

受付番号	283	路河川名	国道429号	提案内容	歩道の全面改修	対応案	一部実施
審査番号	西1 - 24	箇所名	福知山市 拝師 地内	現在の 状況	水路にコンクリート蓋を設置し歩道空間をか くほしたものの経年変化で不陸が発生。	実施できな い理由	

〔位置図〕



標準断面図




# H26府民公募型整備事業(府民提案型)


## 安心・安全整備

受付番号	305	路河川名	舞鶴福知山線	提案内容	歩道の側溝に勾配を持たせる。 蓋付き側溝とする。	対応案	一部実施(既存側溝の流末までの約200mの土砂撤去を行い、側溝の流末を確保する)
審査番号	西1 - 25	箇所名	福知山市 池部 地内	現在の状況	側溝が埋設する程度の土砂が堆積し、側溝が機能していない	実施できない理由	

〔位置図〕



標準断面図





# H26府民公募型整備事業(府民提案型)

## 安心・安全整備

受付番号	55	路河川名	舞鶴福知山線	提案内容	水害時に府道が冠水しないよう、道路の嵩上げ	対応案	実施出来ない
審査番号	西1 - 26	箇所名	福知山市 安井 地内	現在の状況	堤防は整備されたが、内水により冠水する。	実施できない理由	事業規模が大きく、府民公募事業では困難



標準断面図




# H26府民公募型整備事業(府民提案型)


# 安心・安全整備

受付番号	77	路河川名	福知山綾部線	提案内容	自転車歩行車道を両側に整備	対応案	実施出来ない
審査番号	西1 - 27	箇所名	福知山市 土～石原 地内	現在の 状況	歩道無し、側溝に蓋掛けし歩行空間整備済み。	実施できない理由	事業規模が大きく、府民公募事業では実施できない。

〔位置図〕



標準断面図




# H26府民公募型整備事業(府民提案型)

# 安心・安全整備


受付番号	177	路河川名	舞鶴福知山線	提案内容	歩道橋設置	対応案	実施出来ない
審査番号	西1 - 28	箇所名	福知山市 大江町町二箇下 地内	現在の状況	橋梁部より福知山側は、歩道が未整備	実施できない理由	事業規模が大きく府民公募型事業では実施できない

[位置図]



(C) 京都府自治体情報化推進協議会  
(C) PASCO (C) INCREMENTP

標準断面図



至 福知山市街

至 舞鶴市



# H26府民公募型整備事業(府民提案型)


# 安心・安全整備

受付番号	178	路河川名	舞鶴福知山線	提案内容	舞鶴市浄水場の未利用地を買収して歩道整備	対応案	実施出来ない
審査番号	西1 - 29	箇所名	福知山市 大江町二箇下 地内	現在の状況	歩道が途切れている。	実施できない理由	事業規模大。

〔位置図〕




標準断面図



# H26府民公募型整備事業(府民提案型)

# 安心・安全整備


受付番号	30	路河川名	弘法川	提案内容	河床の浚渫・土石等の除去	対応案	実施する
審査番号	西1 - 30	箇所名	福知山市 下篠尾 地内	現在の 状況	弘法川橋下流付近堆積土砂多く河積阻害 が見られる。	実施できな い理由	



# H26府民公募型整備事業(府民提案型)

# 安心・安全整備


受付番号	50	路河川名	土師川	提案内容	河床の浚渫	対応案	実施する。
審査番号	西1 - 31	箇所名	福知山市 三俣 地内	現在の 状況	右岸側への土砂の堆積が見られ河積阻害 を起こしている。左岸側は護床ブロックによ るもので著しい河積阻害は見られない。	実施できな い理由	



## H26府民公募型整備事業(府民提案型)

## 安心・安全整備

受付番号	82	路河川名	西松川	提案内容	河床浚渫の実施	対応案	実施する。
審査番号	西1 - 32	箇所名	福知山市三和町 西松・西ノ谷 地内	現在の 状況	河川内全体に土砂が堆積し河積を阻害して いる	実施できな い理由	





# H26府民公募型整備事業(府民提案型)

## 安心・安全整備

受付番号	88	路河川名	法川	提案内容	河道掘削及び除草(浚渫)	対応案	実施する。
審査番号	西1 - 33	箇所名	福知山市 堀(小谷ヶ丘橋～昇龍橋)	現在の 状況	福知橋下流から児童相談所裏にかけて堆積土砂が見られる。	実施できない理由	

[位置図]




蛇ヶ端



# H26府民公募型整備事業(府民提案型)

# 安心・安全整備

受付番号	165	路河川名	友瀨川	提案内容	河床の浚渫	対応案	実施する。
審査番号	西1 - 34	箇所名	福知山市 三和町菟原中 地内	現在の 状況	河道に土砂が堆積し河積阻害が見られる。	実施できない理由	




## H26府民公募型整備事業(府民提案型)


## 安心・安全整備

受付番号	166	路河川名	友渕川	提案内容	河床の浚渫	対応案	実施する。(河床整正)
審査番号	西1 - 35	箇所名	福知山市 三和町菟原中 地内	現在の 状況	河道に土砂が堆積し河積阻害が見られる。	実施できない理由	

[位置図]



標準断面図



# H26府民公募型整備事業(府民提案型)


# 安心・安全整備

受付番号	170	路河川名	土師川	提案内容	河床の浚渫	対応案	実施する(河床整正)
審査番号	西1 - 36	箇所名	福知山市 三和町菟原下 地内	現在の状況	河道に土砂が堆積し河積阻害が見られる。	実施できない理由	


[位置図]



標準断面図



寺橋より上流



柳瀬橋下流




## H26府民公募型整備事業(府民提案型)


## 安心・安全整備

受付番号	173	路河川名	川合川	提案内容	河床の浚渫	対応案	実施する。
審査番号	西1 - 37	箇所名	福知山市 三和町大原 地内	現在の 状況	土砂の堆積により河床が全体的に上昇。	実施できない理由	

〔位置図〕



標準断面図




# H26府民公募型整備事業(府民提案型)


# 安心・安全整備

受付番号	206	路河川名	尾藤川	提案内容	河床の浚渫	対応案	実施する。
審査番号	西1 - 38	箇所名	福知山市 大江町尾藤 地内	現在の 状況	草類が多量に繁茂するが土砂の堆積による 河積阻害が認められる。	実施できな い理由	

〔位置図〕





標準断面図



# H26府民公募型整備事業(府民提案型)

# 安心・安全整備

受付番号	215	路河川名	土師川	提案内容	浚渫	対応案	実施する。
審査番号	西1 - 39	箇所名	福知山市 三和町大身 地内	現在の 状況	河床に土砂の堆積が見られる。	実施できない理由	




# H26府民公募型整備事業(府民提案型)

# 安心・安全整備

受付番号	222	路河川名	榎原川	提案内容	河床の浚渫	対応案	実施する。
審査番号	西1 - 40	箇所名	福知山市 奥榎原 地内	現在の 状況	河床に土砂が堆積し河積阻害を生じている。	実施できない理由	

〔位置図〕



標準断面図

青垣町

提案箇所

