

		写 真
番 号	95	
路線・河川名等	吉原入江	① 吉原入江
所在地	舞鶴市字東吉原、西吉原	
提案内容	<p>【提案者】 吉原入江にヘドロや山からの土砂が堆積し水質が悪く、昨年6月には沢山の小魚酸欠で死にました。特に夏場は、悪臭が発生し、窓を開けて生活できない日もあります。海底が浅くなり、入江に流入している側溝から水があふれることもあります。</p> <p>吉原入江のヘドロや土砂を浚渫して安心安全な暮らしを確保してほしい。</p>	
現在の状況	<p>【現地確認】 簡易な深浅測量を実施したところ、平成10年度と比較して著しく浅くなったという状況ではありませんでした。一部で吉原入江に流入する特定の側溝(舞鶴市管理)の流末に土砂が堆積していました。臭いは気にならず、透明度も隣接する漁港港内の海面と変わらないように見えました。</p> <p>平成10年度に吉原入江を浚渫し、今年2月には、側溝の流末の土砂を撤去して対応しているところです。</p>	
対応案及び実施不可の場合の理由	<p>【実施しない】</p> <p>平成10年度と比較して、水深がそれほど浅くなっていない状況の中、今すぐ浚渫しなければならないとは考えにくく、浚渫は現時点においては実施しません。</p> <p>しかしながら、ご提案を踏まえ、臭気対策等を検討するためには、更に現地の状況を把握する必要がありますので、臭気発生状況やヘドロの堆積状況など現地調査を進めていきます。</p> <p>吉原入江に流入する側溝の流末に堆積する土砂については、側溝の管理者である舞鶴市と相談しながら必要に応じて撤去作業を実施していきます。</p>	② 水路の流末
位置図		