

H26府民公募型整備事業(府民提案型)

安心・安全整備

| | | | | | | | |
|------|---------|------|---------------|-----------|--|----------|-------|
| 受付番号 | 47 | 路河川名 | 土師川 | 提案内容 | 土羽の腹付けによる復旧 | 対応案 | 実施する。 |
| 審査番号 | 西1 - 45 | 箇所名 | 福知山市 萩原 地内 | 現在の 状況 | 堆積土砂が洗掘され、自然堤防が流出している。農業用水路が堤防上にあり早急な復旧を要する。 | 実施できない理由 | |

[位置図]

