

H26府民公募型整備事業(府民提案型)

安心・安全整備

受付番号	299	路河川名	牧川	提案内容	護床工の実施	対応案	実施する。(根継工の再設置)
審査番号	西1 - 56	箇所名	福知山市 夜久野町板生(三谷) 地内	現在の 状況	土砂の堆積による、流水の集中により、河床が洗堀され根継工が破損している。	実施できない理由	

〔位置図〕

