



府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	2	路河川名	綾部大江宮津線	提案内容	側溝改良 側溝蓋掛け(歩行者空間確保)	対応案	流末改善を行った上で、側溝(横断管含む。)改良、側溝蓋掛けを実施
審査番号	東 - 1	箇所名	綾部市 新庄町 地内	現在の状況	豪雨時、雨水が道路に溢れ、通行の支障となる。道路側溝の老朽化等や無蓋区間を確認できる。	実施できない理由	


[位置図]




府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	15	路河川名	舞鶴宮津線	提案内容	側溝の蓋掛け	対応案	側溝の蓋掛け
審査番号	東 - 2	箇所名	舞鶴市 上漆原鎌倉 地内	現在の 状況	道路隣接地の出入り口以外は側溝蓋無し。 近接のバス停への歩行者動線上、蓋掛け により安全性の向上が認められる。	実施できな い理由	

〔位置図〕




〔標準横断面図〕





府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	37	路河川名	内宮地頭線	提案内容	側溝の蓋掛け	対応案	側溝の蓋掛け又は蓋付き側溝整備
審査番号	東 - 3	箇所名	舞鶴市 字地頭 地内	現在の 状況	通学路であるが歩道が無く路肩も狭い。 提案区間前後は過年度の府民提案にて側 溝蓋掛けが施されている。	実施できな い理由	

〔位置図〕




〔標準横断面図〕




府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	38	路河川名	舞鶴綾部福知山線	提案内容	側溝設置	対応案	側溝(円形)設置
審査番号	東 - 4	箇所名	舞鶴市 字今田 地内	現在の状況	L型街渠型式で各戸乗入れ部で10cm程度の段差。縦断勾配が緩いため滞水し、水溜まりのはねが歩行者等に飛散する状況。	実施できない理由	

〔位置図〕




〔標準横断面図〕



府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	57	路河川名	安場田野線	提案内容	柵の新設又は車道部から歩道部への水抜き	対応案	流末(田野川)まで路側沿いに側溝新設
審査番号	東 - 5	箇所名	綾部市 田野町 地内	現在の状況	豪雨時に路面流下し、沿道の宅地へ流入し、浸水被害が生じている。土のうが宅地前に敷設されている。	実施できない理由	

〔位置図〕




府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	120	路河川名	由良金ヶ岬上福井線	提案内容	蓋付き側溝設置	対応案	蓋付き側溝設置
審査番号	東 - 6	箇所名	舞鶴市 喜多 地内	現在の 状況	通学路でありながら、歩道も側溝もなく、車とすれ違う際に極めて危険である。	実施できない理由	

【位置図】





【標準横断面図】



府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)


受付番号	155	路河川名	淵垣上八田線	提案内容	側溝の改良	対応案	横断管の改良
審査番号	東 - 7	箇所名	綾部市 岡安町 地内	現在の 状況	道路側溝は所定の断面を有し、健全。 豪雨時排水施設から溢れ、歩道上が浸水し、通学時に危険である。	実施できない理由	





府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	213	路河川名	篠田七百石線	提案内容	①道路拡幅及び側溝蓋掛け ②センターライン敷設	対応案	①側溝改善 ②センターライン敷設(他事業実施済み)
審査番号	東 - 8	箇所名	綾部市 七百石町大蔵畑 地内	現在の状況	篠田七百石線は、幅員4.0mから3.85mの道路で、中学校の通学路になっているが、大型ダンプの通行が1日50回以上あり、車両の離合も困難で危険な状態である。	実施できない理由	道路拡幅は連続的に用地買収が伴い単年度で工事が完了しない。

〔位置図〕



〔標準横断面図〕



府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	285	路河川名	国道175号	提案内容	歩道傾斜を緩く(側溝嵩上げ、インターロッキング据付替え)	対応案	側溝嵩上げ、インターロッキング据付替え
審査番号	東 - 9	箇所名	舞鶴市 松陰 地内	現在の状況	歩道の勾配がきつく通行しづらい、また冬期は凍てついて滑りやすくなり転倒者が続出。	実施できない理由	

【位置図】



【標準横断面図】




写真-1





写真-2



府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	287	路河川名	物部西舞鶴線	提案内容	道路滞水解消の道路補修	対応案	舗装補修(横断勾配の修正) 側溝蓋の取替(コンクリート蓋から鋼製蓋(グレーチング)へ)
審査番号	東 - 10	箇所名	舞鶴市 上福井 地内	現在の状況	側溝が整備されているにもかかわらず排水状況が悪い。結果、水たまりとなり車両の水はねで歩行者が危険にさらされる状況。	実施できない理由	

【位置図】




【標準横断面図】






府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	301	路河川名	物部西舞鶴線	提案内容	側溝の掃除、排水溝の新設など、水捌けの解消。	対応案	舗装補修(横断勾配の修正) 側溝蓋の取替(コンクリート蓋から鋼製蓋(グレーチング)へ)
審査番号	東 - 11	箇所名	舞鶴市 上福井 地内	現在の状況	降雨、降雪時に水たまりができる。車が通るたび、住宅や通りかかる府民にはねがかる。	実施できない理由	

〔位置図〕




〔標準横断面図〕




府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	304	路河川名	小浜綾部線	提案内容	側溝改修	対応案	側溝改修
審査番号	東 - 12	箇所名	綾部市 陸寄町長野 地内	現在の状況	側溝が極めて老朽化しており、ひび割れ箇所からの漏水が確認できる。	実施できない理由	

〔位置図〕




〔標準横断面図〕




府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	305	路河川名	小浜綾部線	提案内容	側溝改修	対応案	側溝改修
審査番号	東 - 13	箇所名	綾部市 睦寄町長野 地内	現在の状況	前後と比べて極めて路肩が狭く、雑草の繁茂で、路外(側溝)が確認しにくい。土砂堆積。	実施できない理由	-

〔位置図〕




〔標準横断面図〕




府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	306	路河川名	小浜綾部線	提案内容	側溝等の改修	対応案	側溝蓋掛け及び集水柵改良
審査番号	東 - 14	箇所名	綾部市 睦寄町長野 地内	現在の状況	側溝に流末なく排水機能が発揮されていない 一部側溝に蓋がない	実施できない理由	-

〔位置図〕




〔標準横断面図〕




府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	313	路河川名	広野綾部線	提案内容	道路横断管の拡大	対応案	横断管改修、集水柵設置
審査番号	東 - 15	箇所名	綾部市 上原町(オノ谷) 地内	現在の状況	現況横断管φ300mm。当該下流は綾部市で排水路整備済み。	実施できない理由	

〔位置図〕




〔標準横断面図〕






府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	331	路河川名	舞鶴綾部福知山線	提案内容	道路横断管の口径拡大等改修	対応案	横断管改修(管径拡大と直線化)
審査番号	東 - 16	箇所名	綾部市私市町立石2地内	現在の状況	用排水兼用施設。道路横断管の管径は呑口側がφ600、吐口側がφ350になり、かつ途中で屈曲が管詰まりの原因と考えられる。また、前後に樹も無い。	実施できない理由	

〔位置図〕




〔標準横断面図〕






府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	365	路河川名	余部下舞鶴港線	提案内容	側溝蓋改修	対応案	側溝蓋改修
審査番号	東 - 17	箇所名	舞鶴市 余部下 地内	現在の 状況	既設側溝に蓋掛かりがないため、蓋にズレ・ガタツキが生じ、歩行上危険である。	実施できない理由	

〔位置図〕




〔標準横断面図〕




府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	372	路河川名	物部西舞鶴線	提案内容	①舗装の打替え ②ボックスカルバートによる横断水路改修	対応案	①舗装修繕 ②ボックスカルバートによる横断水路(橋梁)改修
審査番号	東 - 18	箇所名	綾部市内久井町奥山口地先	現在の状況	舗装路面のひび割れ等で不陸が著しく、ハンドルが取られる。横断水路(橋梁)は仮設物で地元で路面補強され、通行されている。	実施できない理由	

[位置図]




※補修範囲及び工法は現地詳細調査及び損傷程度により、打替え又はオーバーレイ(切削)を検討する。





府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	16	路河川名	舞鶴宮津線	提案内容	道路の拡幅(起点側の大型ブロックの延伸)	対応案	道路拡幅(大型ブロック積、路肩舗装)
審査番号	東 - 19	箇所名	舞鶴市 上漆原 地内	現在の 状況	道路幅が狭く、カーブも大きい道路となっているため反対車線の車を視認するのが困難。	実施できない理由	

〔位置図〕




〔標準横断面図〕



府民公募型整備事業【安心・安全整備】(府民提案型)

受付番号	146	路河川名	西方寺岡田由里線	提案内容	路肩拡幅	対応案	路肩拡幅
審査番号	東 - 20	箇所名	舞鶴市 岡田由里 地内	現在の 状況	歩道が無く、路肩も狭いことから、歩行者が車と接触する恐れがあり。大変危険な状態。	実施できない理由	

〔位置図〕



〔標準横断面図〕

