

H27府民公募型整備事業(府民提案型)

安心・安全整備

受付番号	271	路線名	篠山三和線	提案内容	集水桝設置、側溝修繕	対応案	一部実施(集水桝)
審査番号	西 - 141	箇所名	福知山市 三和町菟原中 地内	現在の 状況	大雨時、排水が側溝を飛び越える	実施できな い理由	-

[位置図]



H27府民公募型整備事業(府民提案型)

安心・安全整備

受付番号	296	路線名	本郷辻線	提案内容	地盤改良、舗装修繕、柵修繕	対応案	一部実施(柵修繕のみ)
審査番号	西 - 142	箇所名	福知山市 三和町菟原下 地内	現在の 状況	舗装、柵の劣化	実施できな い理由	—

〔位置図〕

三和町菟原下

鹿合運動公園

福林寺

地盤改良、舗装修繕
柵修繕

(C) 京都府自治体情報化推進協議会
(C) PASCO (C) INCREMENTP

柵修繕

H27府民公募型整備事業(府民提案型)

安心・安全整備

受付番号	379	路河川名	畑川	提案内容	樹木の剪定、河川土砂撤去	対応案	一部実施(樹木の剪定は除く)
審査番号	西 - 143	箇所名	福知山市 夜久野町井田 地内	現在の 状況	河川中州付近に石が堆積している	実施できな い理由	

〔位置図〕



H27府民公募型整備事業(府民提案型)

安心・安全整備

受付番号	356	路河川名	談夜久野線	提案内容	カーブミラー設置	対応案	実施出来ない
審査番号	西 - 144	箇所名	福知山市 大江町上千原 地内	現在の 状況	市道と府道のT字路。	実施できない理由	京都府管理施設ではない

〔位置図〕



H27府民公募型整備事業(府民提案型)

安心・安全整備

受付番号	116	路河川名	西坂蓼原線	提案内容	大雨時に側溝をあふれ府道に土砂が堆積するので側溝の改良	対応案	実施出来ない
審査番号	西 - 145	箇所名	福知山市 大江町尾藤奥 地内	現在の状況	横断管の詰まり土砂堆積は確認できない	実施できない理由	緊急性を要しない

〔位置図〕



H27府民公募型整備事業(府民提案型)

安心・安全整備

受付番号	126	路河川名	国道429号	提案内容	見通しの悪いT字路にカーブミラー設置	対応案	実施出来ない
審査番号	西 - 146	箇所名	福知山市 石場 地内	現在の 状況	市道と国道とのT字路	実施できない理由	京都府管理施設ではない

〔位置図〕



(C) 京都府自治体情報化推進協議会
(C) PASCO (C) INCREMENTP



H27府民公募型整備事業(府民提案型)

安心・安全整備

受付番号	150	路線名	舞鶴福知山線	提案内容	舗装修繕	対応案	実施出来ない
審査番号	西 - 147	箇所名	福知山市 中 地内	現在の 状況	舗装の不陸はわずかなものである	実施できない理由	緊急を要しない

〔位置図〕



H27府民公募型整備事業(府民提案型)

安心・安全整備

受付番号	151	路線名	舞鶴福知山線	提案内容	法面補修	対応案	実施出来ない
審査番号	西 - 148	箇所名	福知山市 中 地内	現在の 状況	一部の法面が洗われている	実施できない理由	緊急を要しない

〔位置図〕



H27府民公募型整備事業(府民提案型)

安心・安全整備

受付番号	164	路河川名	西坂蓼原線	提案内容	側溝の土砂撤去	対応案	実施出来ない
審査番号	西 - 149	箇所名	福知山市 大江町尾藤 地内	現在の 状況	堆積なし	実施できない理由	除去済み

〔位置図〕




H27府民公募型整備事業(府民提案型)

安心・安全整備

受付番号	192	路河川名	但東夜久野線	提案内容	カーブミラー設置	対応案	実施出来ない
審査番号	西 - 150	箇所名	福知山市 夜久野町板生 地内	現在の 状況	市道及び個人宅と府道のT字路	実施できない理由	京都府管理施設ではない

[位置図]



②



①

H27府民公募型整備事業(府民提案型)

安心・安全整備

受付番号	193	路河川名	雲原川	提案内容	浚渫	対応案	実施出来ない
審査番号	西 - 151	箇所名	福知山市 天座 地内	現在の 状況	河床に若干の岩の路頭が確認される	実施できない 理由	緊急を要しない

〔位置図〕



国道176号

至 福知山

北陸総合センター
 (C) 京都府自治体情報化推進協議会
 (C) PASCO (C) INCREMENTP



H27府民公募型整備事業(府民提案型)

安心・安全整備

受付番号	207	路河川名	牧川	提案内容	樹木の伐採	対応案	実施できない
審査番号	西 - 152	箇所名	福知山市 下小田 地内	現在の 状況	樹木が自生しているが、交通安全上支障はない	実施できない理由	安心・安全の視点より危険な状況でない

〔位置図〕



H27府民公募型整備事業(府民提案型)

安心・安全整備

受付番号	239	路線名	中山綾部線	提案内容	側溝壁嵩上げ	対応案	実施出来ない
審査番号	西 - 153	箇所名	福知山市 三和町中出 地内	現在の 状況	豪雨時側溝からあふれる	実施できない理由	府管理区域外

〔位置図〕



H27府民公募型整備事業(府民提案型)

安心・安全整備

受付番号	240	路線名	土師川	提案内容	伐採	対応案	実施出来ない
審査番号	西 - 154	箇所名	福知山市 宮 地内	現在の 状況	堤防天端に竹、木が生えている	実施できない 理由	緊急を要しない

〔位置図〕



H27府民公募型整備事業(府民提案型)

安心・安全整備

受付番号	244	路線名	談夜久野線	提案内容	照明設置	対応案	実施出来ない
審査番号	西 - 155	箇所名	福知山市 小牧 地内	現在の 状況	カーブ中ではあるが、交差道路、横断歩道 が無く照明は設置されていない	実施できな い理由	設置基準に該当しない

〔位置図〕



H27府民公募型整備事業(府民提案型)

安心・安全整備

受付番号	270	路河川名	宮川	提案内容	水路上の堆積した土砂の除去	対応案	実施できない
審査番号	西 - 156	箇所名	福知山市 大江町佛性寺 地内	現在の 状況	堆積土砂は概ね除去されていた	実施できない 理由	京都府の管理施設ではないため

〔位置図〕



〔C〕京都府自治体情報化推進協議会
〔C〕PASCO 〔C〕INCREMENTP




H27府民公募型整備事業(府民提案型)

安心・安全整備

受付番号	293	路河川名	国道429号	提案内容	暗渠の新設または柵の新設	対応案	実施出来ない
審査番号	西 - 157	箇所名	福知山市 畑中 地内	現在の 状況	既設の水路は排水断面が確保されている	実施できない 理由	緊急を要しない

〔位置図〕




H27府民公募型整備事業(府民提案型)

安心・安全整備

受付番号	294	路線名	石原多保市線	提案内容	防犯灯設置	対応案	実施出来ない
審査番号	西 - 158	箇所名	福知山市 石原～駒場新町 地内	現在の 状況	道路直線部。照明等が設置されていない	実施できない理由	設置基準に該当しない

〔位置図〕

防犯灯設置



H27府民公募型整備事業(府民提案型)

安心・安全整備

受付番号	376	路線名	石原多保市線	提案内容	防犯灯設置	対応案	実施出来ない
審査番号	西 - 159	箇所名	福知山市 石原～駒場新町 地内	現在の 状況	照明等が設置されていない	実施できない理由	設置基準に該当しない

〔位置図〕

防犯灯設置

防犯灯設置

防犯灯設置

H27府民公募型整備事業(府民提案型)

安心・安全整備

受付番号	307	路線名	市島和知線	提案内容	伐採	対応案	実施出来ない
審査番号	西 - 160	箇所名	福知山市 三和町下川合 地内	現在の 状況	横断時対向車が見づらい	実施できない理由	緊急を要しない(視距は確保されている)

〔位置図〕

