


H28府民公募型整備事業【もうひとつの京都】


府民提案型

受付番号	110	路河川名	綾部大江宮津線	提案内容	ガードパイプの更新	対応案	実施する①（ガードパイプの更新）
審査番号	西-106	箇所名	福知山市 佛性寺 地内	現在の 状況	防護柵が老朽化しており、危険である。また 景観を損ねている。	実施できな い理由	

〔位置図〕



標準断面図



老朽化・破損箇所



H28府民公募型整備事業【もうひとつの京都】


府民提案型

受付番号	255	路河川名	岩崎市島線	提案内容	ガードパイプの再塗装	対応案	実施する① (転落防止柵取替)
審査番号	西-107	箇所名	福知山市 宮 地内	現在の 状況	転落防止柵が錆びてきて周囲の景観を損ねている。	実施できない理由	

〔位置図〕



標準断面図




H28府民公募型整備事業【もうひとつの京都】

府民提案型

受付番号	256	路河川名	岩崎市島線	提案内容	六人部大橋側道橋欄干再塗装	対応案	実施する①(高欄の再塗装)
審査番号	西-108	箇所名	福知山市 岩崎・宮 地内	現在の 状況	塗装が錆びてきているので、周囲の景観を損ねている。	実施できない理由	



標準断面図



H28府民公募型整備事業【もうひとつの京都】


府民提案型

受付番号	257	路河川名	岩崎市島線	提案内容	六人部大橋側道橋欄干再塗装	対応案	実施する①(高欄の再塗装)
審査番号	西-109	箇所名	福知山市 岩崎・宮 地内	現在の 状況	塗装が錆びてきて、周囲の景観を損ねている。	実施できない理由	

〔位置図〕



標準断面図



H28府民公募型整備事業【もうひとつの京都】

府民提案型

受付番号	181	路河川名	舞鶴福知山線	提案内容	道路照明の取替、LED化	対応案	実施する①（取替、LED化）
審査番号	西-110	箇所名	福知山市 字内記 地内	現在の 状況	道路照明施設が老朽化し、景観を損ねている	実施できない理由	

〔位置図〕



配置図

