

番 号	203
路線・河川名等	京都府立西舞鶴高等学校
所在地	マイツルシ ヒキツチ 舞鶴市引土145
提案内容	窓・建具改修及び床面の全面改修
現在の状況	第2体育館の木製窓枠が劣化している。 また床板も浮き上がり撓んでいるところがある。
対応案及び 実施不可の場合 の理由	他事業での実施を検討
位置図	
備 考	

写真1



写真2

