

土砂災害特別警戒区域


告示年月日 平成 21 年 2 月 6 日
告示番号 京都府告示第 52 号

土砂災害警戒区域

告示年月日 平成 21 年 2 月 6 日
告示番号 京都府告示第 51 号


土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域 区域図

土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域 位置図



この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図 25000(地図画像)を複製したものである。(承認番号 平19総複、第1082号)

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
区域番号	31032
区域名	内垣
所在地	京丹後市丹後町吉永



土砂災害警戒区域		
土砂災害 特別警戒区域	土石等の(移動)高さが1m以下の場合、 土石等の移動による力が100kN/m ² を超える区域	
	土石等の堆積の高さが3mを超える区域	
	それ以外の区域	

移動による力の最大値(kN/m ²)	151.2
移動高の最大(m)	1.0
堆積による力の最大値(kN/m ²)	15.6
堆積高の最大(m)	3.1