

府民公募型整備事業（府民提案型）技術審査一覧【京都市域】

受付 番号	提案施設			提案概要	用地買収 の有無	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果						技術審査 結果	事業委員会 意見等	備考	
	種別	名称	所在地			対象	→対象工事とならない理由 (欄外:対象番号を記入)	公共事業としての必要性、地域づくりとの整合性			技術上の適合性	速効性					
								公共事業とし ての必要性	地域づくり等と の整合性	地域要望等と の整合性	関係法令、構 造基準等との 適合性	早期対応の必 要性	他の管理者等 との調整の難 易				
14	河川	鴨川	京都市北区 西賀茂樋ノ口町	柵野堰提案内板の更新	無	○		○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	実施する ①	

- ◆【第1段階チェック：対象とならない工事】
 - ①京都市の建設交通部、教育委員会、警察本部以外が管理する施設施設に関する工事
 - ②美化の向上につながらないもの
 - ③用地の取得が必要なもの
 - ④施設の形状やデザイン等を変更するもの
 - ⑤美化の効果が一時的なものや不法に投棄・占拠された物などの撤去
 - ⑥公共性のないもの、地域の要望と整合していないもの（特定の個人や団体等の利益に限られる工事は対象外）
 - ⑦一定の事業期間を要する大規模な工事及び建物の新築・大規模な改築工事
- ◆【第2段階チェック：技術審査】
 - 6項目について○、×の評価を記入

番号	14	写真	
路線・河川名等	鴨川		
所在地	キョウトシ キタク ニシガモ ヒ クチチョウ 京都市北区西賀茂樋ノ口町		
提案内容	柵野堰堤案内板の再整備・大型化	 	
現在の状況	柵野堰堤右岸袖部に木製の案内板が設置されているが、盤面の文字等が薄くなり読みづらい状況である。木製の支柱等も徐々に腐朽が進んでいることが伺える。案内板の設置箇所も、適切な位置とはいえない。	 	
第1・2段チェック	対象施設であり技術審査結果もすべて評価は○である。		
対応案及び実施不可の場合の理由	案内板については、盤面の文字等が薄く読みづらいため、取り替える。 木製の支柱についても腐朽が著しく、設置箇所が適切でないため、取り替える。		
位置図			