







府民公募型安心・安全整備事業

(府民提案型 < 既要望 >)

<p>整理番号</p>	<p>6</p>	<p>写真</p>	
<p>交通安全施設</p>	<p>信号機 (新設・押ボタン式)</p>		
<p>所在地</p>	<p>船井郡京丹波町中山下35先 国道27号中山小畑線交差点</p>		
<p>現在の状況</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ 交通規制 交差点図面に記入のとおり ・ 付近の環境 周辺は民家と田畑が混在しており、南方にはJR下山駅、下山小学校がある。 		
<p>要望内容</p>	<p>国道を横断する歩行者の安全を確保するため、横断歩道と信号機の設置要望。 受付番号125 (6月18日受理)</p>		
<p>位置図</p>			
<p>対応案</p>	<p>西側路肩が狭路で歩行者滞留スペースや建柱位置が確保できず実施できない。また、見通しも良好であり、現在の交通環境を勘案すると必要性は低い。</p>	<p style="text-align: center;">交差点図面</p>	

府民公募型安心・安全整備事業

府民提案型 < 既要望 >

<p>整理番号</p>	<p>7</p>	<p>写真</p>	
<p>交通安全施設</p>	<p>信号機（新設・半感应式）</p>	 	
<p>所在地</p>	<p>南丹市園部町殿谷菖蒲谷5番地先 国道477号殿谷植生線交差点</p>	 	
<p>現在の状況</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ 交通規制 交差点図面に記入のとおり ・ 付近の環境 周辺は旧来からの住宅が点在しており、南西角には殿谷区運動広場がある。南西方向には西本梅小学校がある。 		
<p>要望内容</p>	<p>車両の通過速度が速く、交通事故が危惧されることから横断歩行者の安全確保のため、信号機の設置要望。 受付番号176（6月25日受理）</p>		
<p>位置図</p>			
<p>対応案</p>	<p>②付近の道路幅員では、自動車が安全に離合できないため、定周期式信号機の設置ができない。また、交通量も少なく、見とおしも良好である等、現在の交通環境を勘案し、現交通規制で対応予定。</p>		
		<p>交差点図面</p>	
			






府民公募型安心・安全整備事業

(府民提案型 < 既要望 >)

<p>整理番号</p>	<p>8</p>	<p>写 真</p>	
<p>交通安全施設</p>	<p>信号機 (新設・半感应式)</p>		
<p>所在地</p>	<p>亀岡市本梅町中野荒内5番地先 国道372号中野亀岡線交差点</p>	<div style="display: flex; flex-wrap: wrap;"> <div style="width: 50%; text-align: center;"> <p>①</p>  </div> <div style="width: 50%; text-align: center;"> <p>②</p>  </div> <div style="width: 50%; text-align: center;"> <p>③</p>  </div> <div style="width: 50%; text-align: center;"> <p>④</p>  </div> </div>	
<p>現在の状況</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ 交通規制 交差点図面に記入のとおり ・ 付近の環境 周辺は田畑が点在し、北方は宮前町を経て南丹市へ、東方は亀岡市街地へ、南方は国道477号に通じる。 		
<p>要望内容</p>	<p>育親中学校の通学路となっており、安全対策として信号機の設置要望。 受付番号192 (6月26日)</p>		
<p>位置図</p>			
<p>対応案</p>	<p>利用者の大半は自転車通学の中学生で、見とおしや交通量等の交通環境を勘案して、今回は実施しない。 なお、通学路の環境整備については、関係機関と連携して他の安全対策についても検討する。</p>		<p style="text-align: center;">交 差 点 図 面</p> 







府民公募型安心・安全整備事業

(府民提案型) < 既要望 >

<p>整理番号</p>	<p>9</p>	<p>写真</p>	
<p>交通安全施設</p>	<p>信号機 (新設・押ボタン式)</p>	<p>① </p>	<p>② </p>
<p>所在地</p>	<p>亀岡市宮川大鶴32先 宮前千歳線</p>	<p>③ </p>	
<p>現在の状況</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ 交通規制 交差点図面に記入のとおり ・ 付近の環境 周辺は民家も少なく、田園地帯であり、南西方向には青野小学校がある。 	<p>交差点図面</p>	
<p>要望内容</p>	<p>当該地点は地元小学校の通学路となっているが、朝の通学時間帯は交通量も多く、横断するのに危険であるため押ボタン式信号機の設置要望。 受付番号193・374 (6月29日受理)</p>		
<p>位置図</p>			
<p>対応案</p>	<p>提案のとおり実施する。</p>		

府民公募型安心・安全整備事業

(府民提案型) < 既要望 >

<p>整理番号</p>	<p>10</p>	<p>写真</p>	
<p>交通安全施設</p>	<p>信号機 (新設・押ボタン式)</p>	<p>①</p> 	<p>②</p> 
<p>所在地</p>	<p>亀岡市神前社ノ神4先 宮前千歳線神前線交差点</p>	<p>③</p> 	<p>④</p> 
<p>現在の状況</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ 交通規制 交差点図面に記入のとおり ・ 付近の環境 周辺は民家も少なく、田園地帯であり、南西方向には青野小学校がある。 	<p>交差点図面</p>	
<p>要望内容</p>	<p>当該交差点は地元小学校の通学路となっているが、朝の通学時間帯は交通量も多く、横断するのに危険であるため押ボタン式信号機の設置要望。 受付番号194 (6月29日)</p>		
<p>位置図</p>			
<p>対応案</p>	<p>見とおしや交通量等の交通環境を勘案して、今回は実施しない。 なお、通学路の環境整備については、関係機関と連携して他の安全対策についても検討する。</p>		