

府民公募型整備事業(市町村協働型)

図面番号

京丹-21

施設名	井尻川
提案箇所	京丹波町坂井
提案内容	護岸工
現在の状況	護岸の崩壊により、上部法面も崩壊し宅地への影響が出ている。


現況写真



位置図



平面図



審査結果

実施①

府民公募型整備事業(市町村協働型)

図面番号

京丹-22

施設名	井尻川
提案箇所	京丹波町坂井
提案内容	護岸工
現在の状況	土羽護岸が浸食され、田圃へ影響が出ている


現況写真



位置図



平面図



審査結果

実施②

府民公募型整備事業(市町村協働型)

図面番号

京丹-24


施設名	高屋川
提案箇所	京丹波町豊田
提案内容	護岸工

現在の状況	大型土のうが流出し、下流の護岸への影響が懸念される。
-------	----------------------------

位置図



平面図



現況写真



審査結果

実施①

府民公募型整備事業(市町村協働型)

図面番号

京丹-25

施設名	高屋川
提案箇所	京丹波町豊田
提案内容	護岸工
現在の状況	石積護岸が崩壊し、高水護岸への影響が懸念される。

現況写真



位置図



平面図



審査結果

実施②

府民公募型整備事業(市町村協働型)

図面番号

京丹-26

施設名	高屋川
提案箇所	京丹波町和田
提案内容	護岸工
現在の状況	接続ブロック、じゃかご護岸が流出し、背後地が浸食されている。


現況写真



位置図



平面図



審査結果

実施②

府民公募型整備事業(市町村協働型)

図面番号

京丹-27

施設名	高屋川
提案箇所	京丹波町保井谷
提案内容	護岸工
現在の状況	土羽護岸が崩壊し、一部管理用通路も浸食されている。


現況写真



位置図



平面図



審査結果

実施①

府民公募型整備事業(市町村協働型)

図面番号

京丹-28


施設名	高屋川
提案箇所	京丹波町妙楽寺
提案内容	護岸工

現在の状況	石積護岸が崩壊している。
-------	--------------

位置図



平面図



現況写真



審査結果

実施①

府民公募型整備事業(市町村協働型)

図面番号


京丹-29

施設名	質美川
提案箇所	京丹波町下村
提案内容	護岸工
現在の状況	土羽護岸が崩壊し、背後の田圃に影響がある。

位置図



平面図



現況写真



審査結果

実施②

府民公募型整備事業(市町村協働型)

図面番号

京丹-30

施設名	質美川
提案箇所	京丹波町下村
提案内容	護岸工
現在の状況	土羽護岸が崩壊し、背後の田圃に影響がある。

現況写真



位置図



平面図



審査結果

実施①

府民公募型整備事業(市町村協働型)

図面番号

京丹-31

施設名	質美川
提案箇所	京丹波町下村
提案内容	護岸工
現在の状況	石積護岸が崩壊し、背後の田圃に影響がある。

現況写真



位置図



平面図



審査結果

実施②